

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Nº 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8», структурное подразделение № 2;

1.2. Адрес объекта 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский. г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д. 29, корп. 2, пом. 1-Н;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на <u>первом</u> этаже, 942.9 м^2 , - наличие придергоссия - отдельно стоящее здание

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 4130 м²;
- 1.4. Год постройки здания: 2023, последнего капитального ремонта: не проводился;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется;

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8» (МДОБУ «Муринский ДСКВ № 8»);
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 40, пом. 19-Н;
- 1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная:

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;

- Вышестоящая организация: Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188641 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование дошкольное;

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, присмотр и уход за детьми;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет;

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 100 чел.:

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*): рядом с учреждением расположена автобусная остановка, проходят маршруты городских автобусов № № 668A, 678, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 40 м,
- 3.2.2 время движения (пешком): 2 мин,
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые,
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет,
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет,

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дп-в
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	дп-в
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дп-в

[«]А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

[«]Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

[«]ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

[«]ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен всем. Доступен частично избирательно (К).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается		
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается		
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания		
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается		
8	Все зоны и участки			

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не нуждается,
в рамках исполнения:;
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):;
4.4. Для принятия решения требуется, <u>не требуется</u> (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта),
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкеты (информации об объекте) от «11» апреля 2024 г.,
- 2. Акта обследования объекта: № акта ___2 ___ от «<u>11</u>» апреля <u>2024</u> г.



AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: <u>Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8», структурное подразделение № 2;</u>
- 1.2. Адрес объекта: 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д. 29, корп. 2, пом. 1-Н;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____этажей, ____ м²,
- часть здания на <u>первом</u> этаже, 942,9 м²,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 4130 м²;
- 1.4. Год постройки здания 2023, последнего капитального ремонта: не проводился;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется;

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения): <u>Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8»</u>;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д.40, пом. 19-Н;
- 1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования; 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная:
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: <u>188641 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 3.</u>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование дошкольное;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, присмотр и уход за детьми;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети:
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет;
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 100 чел.:
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*): рядом с учреждением расположена автобусная остановка, проходят маршруты городских автобусов №№ 668A, 678, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 40 м,
- 3.2.2 время движения (пешком): 2 мин,
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые,
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет,
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет,

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

[«]А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

[«]Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

[«]ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

[«]ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

«11» апреля 2024 г.

(Наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: <u>Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8», структурное подразделение № 2;</u>
- 1.2. Адрес объекта: 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. ул. Авиаторов Балтики, д. 29, корп. 2, пом. 1-Н;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____ этажей, _____ м²
- часть здания на <u>первом</u> этаже: 942,9 м²,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 4130 м²;
- 1.4. Год постройки здания: 2023, последнего капитального ремонта: не проводился;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется;
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8», МДОБУ «Муринский ДСКВ № 8:
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г.Мурино, ул. Шувалова, д.40, пом. 19-Н.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: <u>образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, присмотр и уход за детьми.</u>

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*): рядом с учреждением расположена автобусная остановка, проходят маршруты городских автобусов №№ 668A, 678, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 40 м,
- 3.2.2 время движения (пешком): 2 мин,
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые,
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет,
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет,

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение № на №		
		инвалидов**	плане	фото	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дп-в		-	
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	1	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дп-в	1	-	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	дп-в	16	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	дч-и (к)	4, 20, 26, 30, 36, 41, 45	-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	дп-в	1	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дп-в	-	-	

^{**}Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен всем. Доступен частично избирательно (К).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
индиви формы 4.2. П в рамя 4.3. С адапт	азывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; р идуальное решение с ТСР; технические решения невозможны и обслуживания проведения работ: не нуждается, ках исполнения: ; ———————————————————————————————————	— организация альтернативной и) осле выполнения работ по
4.4. Д 4.4.1. (наим жизне	ка результата исполнения программы, плана (по состоя ля принятия решения требуется, не требуется (нужное по согласование на Комиссии: не требуется, енование Комиссии по координации деятельности в сфере ведеятельности для инвалидов и других МГН)	одчеркнуть): обеспечения доступной среды
<i>cmpou</i> 4.4.3.	согласование работ с надзорными органами (в тельства, архитектуры, охраны памятников, другое - указ техническая экспертиза: <u>не требуется,</u> <u>согласование с вышестоящей организацией (соб</u>	ать): не требуется,
<u>требу</u> 4.4.5.	ется, согласование с общественными организациями инвали	дов: <u>не требуется,</u>
	гся заключение уполномоченной организации о состо венование документа и выдавшей его организации, дат	<u> </u>
4.7. Ι ΡΦ	Інформация может быть размещена (обновлена) на К	арте доступности субъекта
	(наименование сайта, портала)	
	5. Особые отметки	
ПРИЈ	: RИНЗЖОІ	
	ьтаты обследования: оритории, прилегающей к объекту	на1л.

на _____л.

2. Входа (входов) в здание	на_		1	_ Л.
3. Путей движения в здании	на		1	_л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на		3	_л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на		_1	_л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на_		1	_л.
Результаты фотофиксации на объекте	на		_	_л.
План-схема	на		<u>2</u>	_л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях дв	ижен	ия і	к объ	екту)

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» апреля 2024 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д. 29, корп. 2, пом. 1-Н.

Наименование объекта, адрес

NC.	Наименование			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
<u>№</u> п/п	1.0	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нет замечаний		Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет замечаний		Не требуется	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет замечаний		Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		Не требуется	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прил	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория прилегающая к зданию (участок)	дп-в			Не нуждается

^{*} указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, В**Н**Д - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна полностью для всех категорий инвалидов.

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» апреля 2024 г.

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8» 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д. 29, корп. 2, пом. 1-Н.

Наименование объекта, адрес

N.	Наименование	Наличие элемента		емента		Выявленные нарушения и замечания		
№ функциональн п/п планировочно элемента		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Замечаний нет		Не требуется	
2.4	Дверь (входная)	есть	1		Замечаний нет		Не требуется	
2.5	Тамбур	есть	1		Замечаний нет		Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		Не требуется	

І. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДП-В	1		Не нуждается

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Входы в здание зданию доступны полностью для всех категорий инвалидов.

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» апреля 2024 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8»

188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д. 29, корп. 2, пом. 1-Н. Наименование объекта, адрес

					, · · · ·			
Ma	Наименование	Наличие элемента			Выявленные н и замеча		Работы по адаптации объектов	
п/п	№ функционально- п/п планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1		Замечаний нет		Не требуется	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Замечаний нет		Не требуется	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования				Замечаний нет		Не требуется	

П.Заключение по зоне:

к зоне

Наименование	Состояние	Прилог	кение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Путь (пути) движения внутри	дп-в	1		Не нуждается	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны полностью для всех категорий инвалидов.

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» апреля 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8» 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино,

ул. Авиаторов Балтики, д. 29, корп. 2, пом. 1-Н. Наименование объекта, адрес

NG.	Наименование № функционально-		ичие эле	емента	Выявленные нар	Работы по адаптации объектов		
п/п	планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	16		Замечаний нет		Не требуется	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Зоны целевого назначения здания	дп-в	16		Не нуждается	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны полностью для всех категорий инвалидов.

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» апреля 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование	Наличие элемента		мента	Выявленные нар и замечан	Работы по адаптации объектов		
функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: нет

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» апреля 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование	Наличие элемента		мента	Выявленные нар и замечан	Работы по адаптации объектов		
функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: нет

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» апреля 2024 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вода № 8» 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино,

ул. Авиаторов Балтики, д. 29, корп. 2, пом. 1-Н.

Наименование объекта, адрес

					Выявленные н	арушения	Работы по	адаптации
	Наименование	Наличие элемента			и замечания		объектов	
Л⁰	№ функционально- п/п планировочного элемента		№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4, 20, 26, 30, 36, 41, 45		Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины	К	Оборудовать универсальные и доступные кабины для инвалидов	Гехнические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение		Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Приведение в соответствие с нормами СНиП	дч-и (к)	4, 20, 26, 30, 36, 41, 45		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения частично избирательно (К) доступны для всех категорий инвалидов

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» апреля 2024 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8» 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д. 29, корп. 2, пом. 1-Н

Наименование объекта, адрес

Наименование		Наличие элемента		мента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№ функционально- п/п планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	есть			Замечаний нет		Не требуется	
6.2	Акустические средства	есть			Замечаний нет		Не требуется	
6.3	Тактильные средства	есть	1		Замечаний нет		Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		Не требуется	

II Заключение по зоне:


Наименование	Состояние	Приложение		Рекомендации по	
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Системы информации на объекте	дп-в	1		Не нуждается	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны полностью для всех категорий инвалидов.

План-схема МДОБУ «Муринский ДСКВ № 8» (ул. Авиаторов Балтики д. 29 корп. 2, пом. 1Н)



Экспликация помещений 1 этажа ДОУ

Номер помещения	Наименование	Площадь, м
1	Холл, коридор	124,8
2	Кабинет заведующей	7,3
3	Помещение уборочного инвентаря	1,6
4	C/y	1,8
5	Методический кабинет	17,9
6	Хозяйственная кладовая	3,1
7	Коридор	17,7
8	Кладовая овощей	3,6
9	Помещение сбора отходов	2,8
10	Цех первичной обработки овощей	5,4
11	Мясоперерабатывающий цех	7,1
12	Моечная кухонной посуды	4,4
13	Кладовая сухих продуктов	4,6
14	Кладовая скоропортящихся продуктов	6,1
15	Горячий и холодный цех с участком раздачи	33,1
16	Физкультурный/Музыкальный зал	66,4
17	Кладовая спортивного инвентаря	6,2
18	Стирально-гладильная	17,5
19	Кладовая чистого белья	2,9
20	С/у для персонала	1,5
21	Душ персонала	1,2
22	Комната персонала	4,9
23	Коридор	5,5
24	Процедурный кабинет	8,7
25	Медицинский кабинет	12,0
26	Туалетная с местом приготовления растворов	6,4
27	Хозяйственная кладовая	3,3
28	Спальня 4 (подготовительная группа)	50,0
29	Групповая 4 (подготовительная группа)	50,0
30	Туалетная 4 (подготовительная группа)	16,1
31	Буфет 4 (подготовительная группа)	4,6
32	Раздевальная 4 (подготовительная группа)	18,0
33	Раздевальная 3 (средняя группа)	20,2
34	Групповая 3 (средняя группа)	52,3
35	Буфет 3 (средняя группа)	5,0
36	Туалетная 3 (средняя группа)	16,7
37	Спальня 3 (средняя группа)	50,8
38	Буфет 2 (старшая группа)	4,6
39	Групповая 2 (старшая группа)	50,0
40	Раздевальная 2 (старшая группа)	18,1
41	Туалетная 2 (старшая группа)	16,7
42	Спальня 2 (старшая группа)	50,0
43	Раздевальная 1 (младшая группа)	18,0
44	Групповая 1 (младшая группа)	50,8
45	Туалетная 1 (младшая группа)	16,0
46	Спальня 1 (младшая группа)	50,0
47	Буфет 1 (младшая группа)	3,2
48	Охрана	4,0
	Итого	942,9