

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: <u>Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8», структурное подразделение № 1;</u>

1.2. Адрес объекта 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 40, пом. 19-Н;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание м<sup>2</sup>

- часть здания на <u>первом</u> этаже, <u>1176,38</u> м<sup>2</sup>,

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 3810 м<sup>2</sup>;

1.4. Год постройки здания: 2022, последнего капитального ремонта: не проводился;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется;

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8» (МДОБУ «Муринский ДСКВ № 8»);
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 40, пом. 19-Н;
- 1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная;

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;

1.11. Вышестоящая организация: <u>Комитет по образованию администрации</u> Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188641 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 3.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование дошкольное;

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, присмотр и уход за детьми;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет;

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 100 чел.;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет;

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*): рядом с учреждением расположена автобусная остановка, проходят маршруты городских автобусов № № 668A, 678, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м,
- 3.2.2 время движения (пешком): <u>2-3 мин</u>,
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые,
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет,
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет,

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

<b>№</b> п/п	<b>Категория инвалидов</b> (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ЛУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

# 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

<b>№</b> п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	дп-в
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дп-в

<sup>«</sup>А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен всем. Доступен частично избирательно (К).

### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

<b>№</b> п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *						
_1_	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается						
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается						
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается						
4	4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Не нуждается							
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания						
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается						
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается						
8	Все зоны и участки							
ормь 1.2. П	азывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ридуальное решение с ТСР; технические решения невозможны обслуживания  бериод проведения работ: не нуждается, ках исполнения:;  (указывается наименование документа: програ	<ul> <li>организация альтернативно</li> </ul>						
.3. ( дапт	Эжидаемый результат (по состоянию доступности) пации:							
)цен	ка результата исполнения программы, плана (по состоя	нию доступности):						
	ля принятия решения требуется, не требуется (нужное	, - y-c. xi						
<u>ыше</u> Імеет	стоящей организацией (собственником объекта), гся заключение уполномоченной организации о состо енование документа и выдавшей его организации, дата	янии доступности объекта						
<u>ыше</u> Імеет	стоящей организацией (собственником объекта), тся заключение уполномоченной организации о состо енование документа и выдавшей его организации, дать	янии доступности объекта						
<u>ыше</u> Імеет наим	стоящей организацией (собственником объекта). тся заключение уполномоченной организации о состо	янии доступности объекта						

- Анкеты (информации об объекте) от «<u>11</u>» апреля <u>2024</u> г.,
   Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_1 \_\_\_ от «<u>11</u>» апреля <u>2024</u> г.



### **AHKETA**

### (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: <u>Муниципальное дошкольное образовательное</u> бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8»;
- 1.2. Адрес объекта: <u>188677</u>, <u>Ленинградская область</u>, <u>м. р-н Всеволожский</u>, <u>г.п.</u> Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 40, пом. 19-Н;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_этажей, м<sup>2</sup>
- часть здания на <u>первом</u> этаже, <u>1176,38</u> м<sup>2</sup>,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 3 810 м<sup>2</sup>;
- 1.4. Год постройки здания 2022, последнего капитального ремонта: не проводился;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется;

### Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения): <u>Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8»:</u>
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): <u>188677</u>, <u>Ленинградская область</u>, <u>м. р-н Всеволожский</u>, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. <u>Шувалова</u>, д.40, пом. 19-<u>Н</u>;
- 1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная:
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188641 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 3.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование дошкольное;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, присмотр и уход за детьми;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте:
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет;
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 100 чел.:
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

# 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*): рядом с учреждением расположена автобусная остановка, проходят маршруты городских автобусов №№ 668A, 678, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м,
- 3.2.2 время движения (пешком): 2-3 мин,
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые,
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет,
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет,

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

<b>№</b> п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ЛУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

### 4. Управленческое решение

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

<b>№</b> п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы

<sup>«</sup>А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

		обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

<sup>\*-</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

«11» апреля 2024 г.

(Наименование территориального образования субъекта РФ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: <u>Муниципальное дошкольное образовательное</u> бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8»;
- 1.2. Адрес объекта: <u>188677</u>, <u>Ленинградская область</u>, <u>м</u>. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 40, пом. 19-Н;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>,
- часть здания на <u>первом</u> этаже: 1176,38 м<sup>2</sup>,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 3 810 м<sup>2</sup>;
- 1.4. Год постройки здания: 2022, последнего капитального ремонта: не проводился;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется;
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8», МДОБУ «Муринский ДСКВ № 8;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г.Мурино, ул. Шувалова, д.40, пом. 19-Н.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: <u>образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, присмотр и уход за детьми.</u>

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*): рядом с учреждением расположена автобусная остановка, проходят маршруты городских автобусов №№ 668A, 678, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м,
- 3.2.2 время движения (пешком): <u>2-3 мин</u>,
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые,

- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет,
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет,

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	<b>Категория инвалидов</b> (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно- Состояние доступности, в том числе для		Приложение	
п/п	функциональные зоны	основных категорий инвалидов**	№ на плане	<b>№</b> фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дп-в		-
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	13	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дп-в	13, 14	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	дп-в	37	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К)	2, 6, 10, 28, 31	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	13, 14	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

<sup>\*\*</sup>Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен всем. Доступен частично избирательно (К).

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

<b>№</b> п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *							
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается							
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается							
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается							
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается							
5	Технические решения невозможны –								
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается							
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается							
индиви формы	азывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; р идуальное решение с ТСР; технические решения невозможны побслуживания								
	ериод проведения работ: не нуждается,								
в рам	ках исполнения:	~)							
12 (	(указывается наименование документа: программы, плано Эжидаемый результат (по состоянию доступности) п								
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	осле выполнения расот по							
адапт	ации <u>.</u> ка результата исполнения программы, плана (по состоя	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	ка результата исполнения программы, плана (по состоя ля принятия решения требуется, <u>не требуется</u> (нужное по								
	ля принятия решения треоуется, <u>не треоуется</u> (нужное ис согласование на Комиссии: не требуется,	очеркнуть).							
	енование Комиссии по координации деятельности в сфере	กลังเกายนยนมา สิการพบทบกับ รางสัน							
	енование Комиссии но коорошниции осятельности в сферс Рдеятельности для инвалидов и других МГН)	эосенечения обступной среобі							
	согласование работ с надзорными органами (в	chene ппоектипования и							
	тельства, архитектуры, охраны памятников, другое - указ								
	техническая экспертиза: не требуется,	o): <u></u>							
	согласование с вышестоящей организацией (соб	ственником объекта): не							
требу		,							
	согласование с общественными организациями инвали	дов: <u>не требуется,</u>							
	гся заключение уполномоченной организации о состо венование документа и выдавшей его организации, дат								
	еновиние оокументи и выоившей его организиции, ошт	, iipiisia actes,							
	Інформация может быть размещена (обновлена) на К	арте доступности субъекта							
	(наименование сайта, портала)								
	5. Особые отметки								
ПРИЈ	: RИНЗЖОІ								
Резил	ьтаты обследования:								
•	рритории, прилегающей к объекту	на1л.							
	2. Входа (входов) в здание на								

3. Путей движения в здании	на	<u>1</u>	_л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	1	_л.
Результаты фотофиксации на объекте	на		л.
План-схема	на	<u>2</u>	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях дви	ижени	я к объ	екту)

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» апреля 2024 г.

### I Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино,

ул. Шувалова, д. 40, пом. 19-Н. Наименование объекта, адрес

NC.	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
№ п/п		есть/ нет	№ на плане	<b>№</b> фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нет замечаний		Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет замечаний		Не требуется	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет замечаний		Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		Не требуется	

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прил	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория прилегающая к зданию (участок)	дп-в			Не нуждается

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C,  $\Gamma$ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна полностью для всех категорий инвалидов.

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» апреля 2024 г.

# I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

# Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8» 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д.40, пом. 19-Н.

Наименование объекта, адрес

NC.	Наименование		Наличие элемента		Выявленные нар и замечан	•	Работы по адаптации объектов	
<b>№</b> п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	а № фото Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Замечаний нет		Не требуется	
2.4	Дверь (входная)	есть	13		Замечаний нет		Не требуется	
2.5	Тамбур	есть	13		Замечаний нет		Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		Не требуется	

### І. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДП-В	13		Не нуждается

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Входы в здание зданию доступны полностью для всех категорий инвалидов.

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» апреля 2024 г.

### I Результаты обследования:

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8»

<u>188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д.40, пом. 19-Н.</u>

Наименование объекта, адрес

№	Наименование	Нали	ичие элем	иента	Выявленные н и замеча		Работы по адаптации объектов	
п/п	1 7		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	13, 14		Замечаний нет		Не требуется	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Замечаний нет		Не требуется	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		Не требуется	

#### **II.Заключение по зоне:**

Наименование	Состояние	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Путь (пути) движения внутри	дп-в	13, 14		Не нуждается	

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны полностью для всех категорий инвалидов.

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» апреля 2024 г.

### I Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8»

188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д.40, пом. 19-Н.

Наименование объекта, адрес

Mo	Наименование № функционально-		Наличие элемента		Выявленные нар и замечан	•	Работы по адаптации объектов	
п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	37		Замечаний нет		Не требуется	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Зоны целевого назначения здания	дп-в	37		Не нуждается	

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны полностью для всех категорий инвалидов.

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» апреля 2024 г.

### I Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование	Нал	ичие эле	мента	Выявленные нар и замечан	. •	Работы по ад объекто	·
функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: нет

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» апреля 2024 г.

### I Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование	Нал	ичие эле	мента	Выявленные нар и замечан	. •	Работы по ад объекто	
функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: нет

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» апреля 2024 г.

# I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вода № 8» 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино,

ул. Шувалова, д.40, пом. 19-Н. Наименование объекта, адрес

	Наименование		ичие эле	мента	Выявленные н и замеча		Работы по адаптации объектов		
<b>№</b> п/п	функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть	2, 6, 10, 28, 31		Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины	К	Оборудовать универсальные и доступные кабины для инвалидов	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне								

### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Приведение в соответствие с нормами СНиП	дч-и (к)	2, 6, 10, 28, 31		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения частично избирательно (К) доступны для всех категорий инвалидов

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» апреля 2024 г.

### I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 8» 188677, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино,

ул. Шувалова, д.40, пом. 19-Н Наименование объекта, адрес

<b>№</b> π/π	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации	
					и замечания		объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Замечаний нет		Не требуется	
6.2	Акустические средства	есть			Замечаний нет		Не требуется	
6.3	Тактильные средства	есть	13, 14		Замечаний нет		Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		Не требуется	

### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прилох	кение	Рекомендации по	
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Системы информации на объекте	дп-в	13, 14		Не нуждается	

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны полностью для всех категорий инвалидов.

План-схема МДОБУ «Муринский ДСКВ № 8» (ул. Шувалова, д. 40, пом. 19Н)



# Экспликация помещений 1 этажа ДОУ

Номер	Наименование	Площадь,	Категория
помещения		M <sup>2</sup>	помещений
1	Групповая 1 (средняя группа 4-5 лет)	58.28	
2	Туалетная 1	17,29	
3	Раздевальная 1(средняя группа 4-5 лет)	18,04	
4	Буфет 1	6,11	
5	Игровая 2 (младшая группа 3-4 г)	60,87	
6	Туалетная 2	16,25	
7	Раздевальная 2 (младшая группа 3-4 г)	18,39	
8	Буфет 2	8,64	
9	Коридор	11,76	
10	С/у для персонала	6,06	
11	Спальня 1 (средняя группа)	53,01	
12	Спальня 2 (младшая группа)	54,08	
13	Холл	34,72	
14	Коридор	105,99	
15	Комната охраны	7,2	
16	Кладовая уборочного инвентаря	3,22	В4 П-Па
17	Кабинет заведующей	13,22	ВЗ П-Па
18	Хозяйственная кладовая	7,16	23 11 11u
19	Методический кабинет	20,49	
20	Процедурный кабинет	9,76	
21	Процедурный кабинет Медицинский кабинет	13,87	
22	Туалетная с местом приготовления растворов	7,53	В4 П-ІІа
23	Холл медицинского блока	10,11	D4 11-11a
24		54,32	
25	Групповая 3 (старшая группа) Спальня 3	· ·	
		55,6	
26	Раздевальная 3	18,19	
27	Буфет 3	5.68	
28	Туалетная 3	16,01	
29	Групповая 4	51,43	
30	Спальня 4 группы	53,76	
31	Туалетная 4 группы	16,06	
32	Буфет 4 группы	4,58	
33	Раздевальная 4 группы	21	5.45
34	Стиральная	21,94	В4 П-ІІа
35	Кладовая чистого белья	5,92	B4 Π-IIa
36	Кладовая грязного белья	3,16	В4 П-ІІа
37	Физкультурный/Музыкальный зал	100,63	
38	Кладовая спортивного инвентаря	6.44	В4 П-ІІа
39	Холодный цех	10,83	Д
40	Моечная кухонной посуды	13,34	Д
41	Цех первичной обработки овощей	12,8	Д
42	Мясо -рыбный цех	13,34	Д
43	Овощной цех	9,01	Д
44	Загрузочная	6,96	В4 П-ІІа
45	Кладовая временного хранения отходов	5,95	В4 П-ІІа
46	Кладовая овощей	5,75	В4 П-ІІа
47	Коридор	48,49	
48	Кладовая сухих продуктов	10,92	ВЗ П-ІІа
49	Помещение уборочного инвентаря	3.24	В4 П-ІІа
50	Тамбур с/у	1,59	
51	C/y	1,39	
52	Душевая	1,91	
53	Гардероб персонала	7,21	
54	Горячий цех и зона раздачи	22,43	Д
~ ·			+^
55	Тамбур	4,47	