



СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГКУ РМЭ

«Центр соцподдержки
в г. Йошкар-Оле»

Л.А. Шипунова

« 18 »

02

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК

«Дворец культуры
им. XXX-летия Победы».

А.В. Шестаков



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 5.21

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Дворец культуры им. XXX-летия Победы**
1.2. Адрес объекта: **424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 109**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 8 этажа, 9284,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **9938 кв.м.;**
1.4. Год постройки здания **1975г.**, последнего капитального ремонта: **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2019г., капитального нет.**
1.6. Сведения об организации (учреждения), расположенной на объекте
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. XXX-летия Победы», МБУК «Дворец культуры им. XXX-летия Победы».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 109**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **РМЭ, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект д.27.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **культура**
2.2. Виды оказываемых услуг: **Организация досуга населения и развитие художественного самодетельного творчества.**
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **в учреждении, с выездом.**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории) **все возрастные категории.**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **все категории.**

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): **более 2000.**

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **троллейбус № 1,5; маршрутное такси № 17,21,24,28,50.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **200 метров от ТЦ «Пушкинский».**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **200-300 метров.**

3.2.2 Время движения (пешком) **5 минут.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нет.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): **крыльцо перед входом в здание. Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да, имеется пандус.**

3.3. Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) с учетом Свода правил СП 35-101-2001:

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
передвигающиеся на креслах-колясках	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О), ДЧ-И (К, С)
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД(С)
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе при эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД(С)
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У) ВНД-И (С, Г)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для повышения показателей доступности необходимо выделить доступные парковочные места знаками на горизонтальной и вертикальной поверхности. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны поручнями, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания. В прилабочных зонах оказания услуги (касса и вахта администратора) необходимо предусмотреть занижение части стойки высотой не более 0,85 м с шириной и глубиной проёма для ног не менее 0,75 и 0,40 м от пола соответственно. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины, перилами по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить при входе перед пандусом объекта кнопку вызова персонала, перед входом в здание разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк.

ДЧ-И(К,О,У), ВНД(С,Г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. . Период проведения работ до 2025 г. в рамках исполнения

Государственной программы «Доступна среда»;

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации) после выполнения работ по адаптации: повышение значений/показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Дворец культуры им. XXX-летия Победы.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Доступен полностью всем (Соответствие нормативным требованиям всех функциональных зон)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. _____ другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» 11 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 5.21 от 18.02 2019 г.

3. Решение Комиссии _____ от 19.02 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК

«Дворец культуры
им. XXX-летия Победы».

А.В. Шестаков

«18» февраля 2019 года



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 5-21

Республика Марий Эл
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«18» февраля 2019 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Дворец культуры им. XXX-летия Победы**
1.2. Адрес объекта: **424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 109**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 8 этажа, 9284,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 9938 кв.м.;
1.4. Год постройки здания 1975г., последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г., капитального нет.
1.6. Сведения об организации (учреждения), расположенной на объекте
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. XXX-летия Победы», МБУК «Дворец культуры им. XXX-летия Победы».
1.7. Юридический адрес учреждения: **424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 109**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **культура**
2.2. Виды оказываемых услуг: **Организация досуга населения и развитие художественного самодеятельного творчества.**
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **в учреждении, с выездом.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **троллейбус № 1,5; маршрутное такси № 17,21,24,28,50.**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **200 метров от ТЦ «Пушкинский».**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **200-300 метров.**

3.2.2 Время движения (пешком) **5 минут.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**).

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нет.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути (**есть, нет**): **крыльцо перед входом в здание.** Их обустройство для инвалидов на коляске (**да, нет**): **да, имеется пандус.**

3.3. Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) с учетом Свода правил СП 35-101-2001:

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
передвигающиеся на креслах-колясках	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О), ДЧ-И (К, С)
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД(С)
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе при эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД(С)
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У) ВНД-И (С, Г)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для повышения показателей доступности необходимо выделить доступные парковочные места знаками на горизонтальной и вертикальной поверхности. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны поручнями, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания. В прилавочных зонах оказания услуги (касса и вахта администратора) необходимо предусмотреть занижение части стойки высотой не более 0,85 м с шириной и глубиной проёма для ног не менее 0,75 и 0,40 м от пола соответственно. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины, перилами по

периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить при входе перед пандусом объекта кнопку вызова персонала, перед входом в здание разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк.

ДЧ-И(К,О,У), ВНД(С,Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
*	Все зоны и участки	текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. . Период проведения работ до 2025 г. в рамках исполнения

Государственной программы «Доступна среда»;

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации) после выполнения работ по адаптации: повышение значений/показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Дворец культуры им. XXX-летия Победы.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Доступен полностью всем (Соответствие нормативным требованиям всех функциональных зон)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|---|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы:

Заместитель начальника управления культуры
администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола» Жаворонкова Е.П.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист государственного
казенного учреждения Республики Марий Эл
«Центр предоставления мер социальной
поддержки населению в городе Йошкар-Оле
Республики Марий Эл» Николаева Е.Г.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель Региональной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

Богомолова Н.Е.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


представители организации, расположенной на объекте:

Заместитель директора

МБУК «Дворец культуры им. XXX-летия Победы»
по хозяйственной части

Тарасов А.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Комендант МБУК «Дворец культуры
им. XXX-летия Победы»

Османова А.Е.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Ведущий юрист МБУК «Дворец культуры
им. XXX-летия Победы»

Капустин И.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 19 » 02 20 19 г. (протокол № 4)
Комиссией (название). _____

**Приложение 1 к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ 5.2 от 18 февраля 2019 г.**

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

МБУК «Дворец культуры имени 30-летия Победы»

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская д. 109

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть				все		
Территория объекта							
Путь (пути) движения на территории	есть			На пути следования к объекту отсутствует информационное сопровождение, доступное для инвалидов (визуальное, акустическое, тактильное)	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	Есть			Оборудовать стоянку для МГН. Выделить доступные парковочные места знаками на горизонтальной и вертикальной поверхности. Выделить проходы на доступных местах цветом, ширина боковых подходов к автомобилям должна быть не менее 2,5 м	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-И(Г,У,О), ДЧ-И(К,С)			Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Прилегающая территория (земельный участок с кадастровым номером 12:05:0506002:88) дворцу принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13 июля 2010 года сделана запись регистрации № 12-12-01/008/2010-947. Стоянка (парковка) расположенная на прилегающей территории не соответствует нормам доступности для МГН, (по возможности, необходимо выделить стояночные места, расположенные не далее 50 м от входа, нанести разметку, установить знаки).

Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить на сайте ОСИ подробную информацию о пути следования к объекту.

**Приложение 2 к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ 5.21 от 18 февраля 2019 г.**

I. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

МБУК «Дворец культуры имени 30-летия Победы»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская д. 109

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	Н № на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть			Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой, отсутствие поручней округлого сечения с обеих сторон лестницы. Завершающая часть поручня должна быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь не травмирующее закругление.	О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
Пандус (наружный)	есть			Ненормативные поручни: высота поручней 0,76м. и 0,91м.; поручни не округлого сечения. Завершающая часть поручня должна быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3м и иметь не травмирующее закругление. Отсутствуют колесо-отбойные устройства. Ненормативная площадка. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,5 м по ходу движения. Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь свободное пространство размерами не менее 1,5х1,5 м.	К, О, С	Установить поручни по ГОСТ Р 51261-99 Перенести беспроводную кнопку вызова помощника к основанию пандуса и установить на стене на расстоянии 0,8м от уровня пола	Текущий ремонт
Входная площадка (перед дверью)	есть						
Дверь (входная)	есть			Наличие порогов. Размеры дверного проема в свету 0,82м Отсутствует предупреждающая разметка перед дверьми	К,О,С	Привести в соответствие.	Текущий ремонт
Тамбур	есть						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД(С)			Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны поручнями по ГОСТ Р 51261-99, разметкой лестничных маршей, верхней и нижней ступеней и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов.

**Приложение 3 к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ 521 от 18 февраля 2019 г.**

I. Результаты обследования

2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

МБУК «Дворец культуры имени 30-летия Победы»

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская д. 109

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Отсутствуют: схема движения инвалида по зданию с указанием мест общего пользования, обслуживания с текстом Брайля, речевые информаторы и маяки, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, С, Г,	Привести в соответствие	Текущий ремонт
Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствуют предупреждающие указатели, контрастно-окрашенная поверхность или противоскользящие полосы на участках пола перед входами на лестницу. Предусмотреть рельефные обозначения этажей на поверхности перил, а также предупредительные полосы об окончании перил, поручни с обеих сторон	О,С	Нанести тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи; нанести контрастную маркировку на первую-последнюю ступень	Текущий ремонт
Пандус (внутри здания)	нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть			Наличие порогов	К, О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			в условиях темноты не видны все контрастные и информационные элементы	все	применить фотолюминесцентные материалы, либо источники искусственного освещения, все знаки информирования, ориентирования и сигнализации.	Текущий ремонт

						Такая информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующим и расстоянию распознавания, на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 от пола	
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У,) ВНД (С)			Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для повышения показателей доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, необходимо во время проведения текущего ремонта привести зону в соответствие с требованиями нормативных документов. нанести контрастную маркировку на первую-последнюю ступень.

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБУК «Дворец культуры имени 30-летия Победы»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская д. 109

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть			Наличие порогов	К,О,С	Привести в соответствие	капитальный ремонт
Зальная форма обслуживания	Есть			Наличие порогов. Следует предусмотреть места для инвалидов на креслах-колясках. Перед сценой, эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для размещения, при необходимости, сурдопереводчиков.	К,О,С	Привести в соответствие	капитальный ремонт
				Отсутствует выделение зоны для слабослышащих и глухих (Т-9)	Г		
				Отсутствует выделение зоны для слабовидящих и слепых (тифлокомментирование)	С		
Прилавочная форма обслуживания	Есть			Отсутствие специализированного пониженного окна для обслуживания (касса и вахта администратора)	К	Занижение части стоек, глубиной 0.40х шириной 1.0 м до нормативных размеров не выше 0.85 м, с высотой и глубиной проёма для ног не менее 0.75 м и 0.40 м от уровня пола соответственно	капитальный ремонт
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-			
Кабина индивидуального обслуживания	Нет						

Общие требования к зоне					Привести в соответствие	Капитальный ремонт
-------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--------------------

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У) ВНД-И (С, Г)			Капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Основная (профильная) услуга ОСИ имеет зальную форму обслуживания.

Во время проведения капитального ремонта необходимо выделить не менее 10 % мест зоны целевого посещения ОСИ (зрительный зал), для оборудования индукционной петлёй с выделением зоны Т-9, звуконепроницаемой кабиной тифлокомментатора. Выделенные места должны быть оборудованы наушниками для связи с кабиной тифлокомментатора. Во время проведения текущего ремонта необходимо дооборудовать зону бегущей строкой. Следует предусмотреть места для инвалидов на креслах-колясках.

Во время проведения капитального ремонта, в прилавочных зонах оказания услуги (касса, вахта администратора) необходимо предусмотреть занижение части стойки высотой не более 0,85 м с шириной и глубиной проёма для ног не менее 0,75 и 0,40 м от пола соответственно.

**Приложение 5 к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N 5.21 от 18 февраля 2019 г.**

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

МБУК «Дворец культуры имени 30-летия Победы»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская д. 109

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ на фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	Есть			Размер дверного проема в свету 0,86м. На дверях туалета отсутствуют специальные знаки, в том числе рельефные. Отсутствуют знаки доступности, опора для спины на унитазе, крючки для одежды и костылей. Один из поручней должен быть откидной. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Предусмотреть установку кранов бесконтактного типа и системы тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи. Отсутствуют поручни возле раковины. Зеркало следует перевесить ниже.	все	Оборудовать доступную кабину для МГН в соответствии с нормативами	Капитальный ремонт
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения, не оборудованные системой тревожной сигнализации являются небезопасными и признаются полностью недоступными. Для повышения показателей доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, необходимо обеспечить выполнение требований нормативной документации. Во время проведения капитального ремонта дооборудовать недостающим оборудованием, во время проведения капитального ремонта разместить по периметру направляющие поручни, конструктивно расположить санитарную технику таким образом, чтобы обеспечить сбоку от унитаза пространство для коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.

1. Результаты обследования

6. Система информации на объекте

МБУК «Дворец культуры имени 30-летия Победы»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская д. 109

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта#	
	есть/нет	№н а плане	№ на фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К, С, Г	Привести в соответствие	текущий ремонт
Акустические средства	нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.	С	Привести в соответствие	текущий ремонт
Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильная информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на входе в учреждение с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); перед входом во внутренние помещения с указанием оказываемых услуг, при входе в туалетную комнату. Они должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2 до 1,6м. Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С	Привести в соответствие	текущий ремонт
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Система информации на объекте	ВНД (К,О,С,Г,У)			текущий ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Система информации, навигации и сигнализации на объекте полностью отсутствует. Для повышения показателей доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, необходимо обеспечить выполнение требований нормативной документации.