

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование: МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка»

Место нахождения (адрес): п. Мостовской, ул. Кирова, 165

Форма собственности объекта: муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: заведующий Дьякова Ольга Александровна  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1 этаж расположения объекта 1.

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b> (на территории стадиона расположены четыре многофункциональные спортивно-игровые площадки, все они соответствуют требуемым нормам)				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.7; 6.1.5
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.8; 6.1.5
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	отсутствует	лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- единобразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)

<sup>1</sup> Требования СП 59.13350.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска красных ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
<b>Пандус, лабиринтирующий лестницу на входе на территорию:</b> <sup>3</sup>				
- длина марки пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 5.1.14
- склон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- длина обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.15
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	отсутствует	п. 5.2.4
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	отсутствует	п. 5.2.2
Обозначение места специальными знаками:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 м. до 2,0 м.	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1
Схезд़/змезд с тротуара на парковку:				
- ширине	К	не менее 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.8
- склон	К	не более 10%	отсутствует	п. 5.1.8

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.	отсутствует	п. 5.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	K	наличие	соответствует	п. 5.1.3
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	соответствует	п. 5.1.7
- высота бордюра по ходу пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 5.1.9
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 – 40 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- единобразная геометрия ступеней	O, C	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	C	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>				
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружной:</b>				
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	отсутствует	Вход на объект находится на уровне земли, лестница не требуется п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- поручни на высоте	O, C	90 см.	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 – 40 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- единобразная геометрия ступеней	O, C	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	C	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>				
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	отсутствует	п. 5.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261-99)
- на высоте	K	0,7 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- завершающие горизонтальные части поручней пандуса	K	длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м.	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261-99)
- бортики по краям марша пандуса	K	0,05 м.	отсутствует	п. 5.1.15
<b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b>				
				п. 5.1.14; п. 6.2.9 подъемник не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Входная площадка:</b>			соответствует	До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в здание, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Размер входной площадки:	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 6.1.4
- несколькоэ пограничес	K, O, C	наличие	соответствует	п. 6.1.4
- тактильно-контрастные указатели перед входом в здание	C	0,8 м. до входа в здание	соответствует	п. 5.1.10
<b>Дверь входная наружная:</b>			соответствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	соответствует	п. 6.1.6
Тамбур (глубина x ширину)	K	не менее 2,45 x 1,6 м.	отсутствует	п. 6.1.8
<b>Дверь входная внутренняя:</b>			отсутствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	отсутствует	п. 6.1.6
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж I</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 6.2.1
Ширина прохода в помещения с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 6.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стенах, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4
Высота порогов или перепадов высот	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.2.4
Конструктивные элементы и устройства на путях движения, выступ:			соответствуют	
- из стен	C	не более 10 см.	соответствует	п. 6.2.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	отсутствует	п. 6.2.6 конструктивные элементы на отдельно стоящей опоре отсутствуют
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ступени ровные с пероховатой поверхностью	O, C	наличие	отсутствует	В здании I этаж, лестница не требуется п. 6.2.8
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	отсутствует	п. 6.2.11
Поручни на высоте	O, C	90 см.	отсутствует	п. 6.2.11
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующими окончаниями	C, O	не менее 30 см.	отсутствует	п. 6.2.11
Предупреждающая тактильная полоса	C	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Контрастные полосы желтого цвета	C	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу <sup>3</sup> (в зону оказания услуги):			отсутствует	Установка пандуса не требуется, в здании I этаж
- высота одного подъема	K, O	не более 0,45 м.	отсутствует	п. 6.2.9
- уклон (отношение высоты / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 6.2.9
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	отсутствует	п. 6.2.9
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 6.2.9
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	отсутствует	п. 6.2.11
- на высоте	K	0,7 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- на высоте	O	0,9 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующими окончаниями	K, C, O	не менее 30 см.	отсутствует	п. 6.2.11
Подъёмник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	отсутствует	п. 6.2.9 установка подъёмника не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>			соответствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	соответствует	п. 6.1.6
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			отсутствует	Лифт не требуется
- габариты кабины (глубина х ширина)	K	не менее 1,1 x 1,4 см.	отсутствует	п. 6.2.14
- ширина дверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 6.2.13
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие	отсутствует	п. 6.2.16; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие	отсутствует	п. 6.2.16
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	отсутствует	п. 6.2.16

#### 2.4. Зоны оказания услуги<sup>4</sup> – этаж 1

<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>			отсутствует	Зал зрительный, читальный, ожидания не предусмотрен в здании
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 5%	отсутствует	п. 8.1.3
<b>Размер места для инвалида-колясочника:</b>			отсутствует	
- ширина места	K	0,5 м.	отсутствует	п. 8.1.5
- ширина прохода между рядами	K	не менее 0,65 м.	отсутствует	п. 8.1.5
Высота поверхности столов, прислонок, охониск класс и т.п.	K	не более 0,85 м.	отсутствует	п. 8.1.7
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.	отсутствует	п. 8.1.7
<b>Предприятия торговли</b>			отсутствует	учреждение не является предприятием торговли
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.2

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,2 м.	отсутствует	п. 8.4.2
<b>Предприятия питания</b>			отсутствие	учреждение не является предприятием питания
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 8.4.7
Стол высотой не менее 0,8-0,85 м.	K	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>			отсутствие	Учреждение не является гостиницей, пансионатом, санаторием и т.д.
Часть стойки-бартера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0	отсутствие	п. 8.1.7
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%	отсутствие	п. 7.1.1
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	отсутствие	п. 7.1.6
- высота порога	K	не более 1,4 см.	отсутствие	п. 7.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствие	п. 7.1.1
<b>Туалет в номере (на этаже):</b>			отсутствие	
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.	отсутствие	п. 7.1.6
- высота порога	K	не более 1,4 см.	отсутствие	п. 7.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,8 м.	отсутствие	п. 6.3.3
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствие	п. 6.3.3
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	отсутствие	п. 6.3.3
<b>Обслуживание в кабинете:</b>			отсутствует	Обслуживание в кабинете не ведется
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	отсутствие	п. 7.1.6
- высота порога	K	не более 1,4 см.	отсутствие	п. 7.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	отсутствие	п. 6.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	отсутствие	п. 8.1.7

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	отсутствие	п. 8.1.7
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствие	п. 6.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж I</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5% (но не менее 1)	соответствует	п. 6.3.2 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания не возможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Информационные таблички санитарно-бытовых помещений	К	наличие	соответствует	п. 6.3.6
Размер кабинки (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 2,2 м.	соответствует	п. 6.3.3
Ширина двери кабинки	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.3
Проохранство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.	соответствует	п. 6.3.3
Проохранство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 6.3.3
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	соответствует	п. 6.3.3
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	соответствует	п. 6.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж I</b>				
Обозначение специальными техническими средствами информирования элементов здания (указатели направления движения)	К, С, Г	наличие	соответствует	п. 6.5.1
И информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед входом в здание (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля	К, С, Г	наличие	соответствует	п. 6.5.9
Визуальная информация в зонах движения	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствует	п. 6.5.4
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 6.5.2

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Системное текстовое табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 6.5.2

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует привлекательности «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	#	+	#
Зона оказания услуги	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

10

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

##### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<b>Соответствует нормативным требованиям</b>
Вход	<b>Соответствует нормативным требованиям</b> (до проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозмож но полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе)
Пути движения	<b>Соответствует нормативным требованиям</b>
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	<b>Соответствует нормативным требованиям</b> (до проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозмож но полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе)
Средства информации	<b>Соответствует нормативным требованиям</b>

«21» марта 2018г.  
Дата составления Паспорта

специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Мостовском районе

Должность лица, составившего Паспорт

Подпись

**М.В.Пянковский**  
Ф.И.О.

