

## Приложение 1

к акту обследования объекта  
социальной инфраструктуры  
ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»  
филиал в г. Минеральные Воды  
от «25 марта 2019 г. № 1

### **I Результаты обследования:**

#### **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»  
филиал в г. Минеральные Воды  
357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,  
ул. Интернациональная, д. 18а**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Недостаточно информации	К, О, С	Оснастить дополнительной информацией	Оборудовать дополнительной информацией
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	Соответствует	К, О, С		
1.3	Лестница (наружная)	нет			Не выявлено			
1.4	Пандус (наружный)	Нет (не требуется)			Не выявлено			
1.5	Автостоянка и парковка	нет				Все	Обеспечить парковочные места для инвалидов	Выделить места, установить соответствующие информационные таблички
	ОБЩИЕ требования к зоне	<b>Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН</b>						

### **II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	1-2	1-2	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **зона «Территория, прилегающая к зданию» требует дополнительного оснащения информационной поддержкой для всех категорий инвалидов, выделения и оснащение информацией парковочных мест для инвалидов всех категорий.**

**Приложение 2**  
к акту обследования объекта  
социальной инфраструктуры  
ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»  
филиал в г. Минеральные Воды  
от «25 марта 2019 г. № 1

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»**  
**филиал в г. Минеральные Воды**  
**357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,**  
**ул. Интернациональная, д. 18а**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-				
2.2	Пандус (наружный)	Нет (не требуется)	-	-	Не выявлено			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	3	Не выявлено			
2.4	Дверь (входная)	есть	4	4	Не выявлено (размер дверного проема не менее 0.9/192)	К, О, С	Для отдельных видов инвалидных колясок возможно расширение дверного проема	Для удовлетворения потребностей инвалидов возможно индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	5	5	соответствует	К, О, С		
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	<b>Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию</b>						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание	ДП-В	3-5	3-5	индивидуальное решение с ТСП
---------------	------	-----	-----	------------------------------

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Вход в здание» соответствует, для удовлетворения потребностей инвалидов возможно индивидуальное решение с ТСП по расширению дверного проема входной двери.

**Приложение 3**  
к акту обследования объекта  
социальной инфраструктуры  
ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»  
филиал в г. Минеральные Воды  
от «25 марта 2019 г. № 1»

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»**  
**филиал в г. Минеральные Воды**  
**357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,**  
**ул. Интернациональная, д. 18а**  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6	6	Отсутствует акустическая информация	Г, С	Оборудование акустической информацией	Установка информационного оборудования
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	7	Отсутствуют пандусы, отсутствуют дополнительные поручни	Все	Оборудовать пандусами, поручнями	Установка пандусов и поручней
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Двери	есть	8, 9	8, 9	Не выявлено Двери (1 этаж – 1.39 м, 3 этаж -1.36)	Все		
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	10	10	Не соответствует	Все	Требуется ремонт	Провести текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	<b>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Зоны отдыха - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места</b>						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (С,Г,У)	7-10	7-10	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Зона «Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» требует текущего ремонта, установки пандусов и поручней, оснащения акустической информацией**

**Приложение 4**  
к акту обследования объекта  
социальной инфраструктуры  
ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»  
филиал в г. Минеральные Воды  
от «25 марта 2019 г. № 1»

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»**  
**филиал в г. Минеральные Воды**  
**357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,**  
**ул. Интернациональная, д. 18а**  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	11		К, О		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	<b>Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов), информирующие обозначения помещений:</b> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте 1,3 – 1,4 м; - дублирование рельефными знаками						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-В	12	12	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **зона «Целевого назначения здания» требуется в текущем ремонте и оснащение тактильной и акустической информацией, оборудование местами отдыха для инвалидов на этажах.**



**Приложение 5**  
к акту обследования объекта  
социальной инфраструктуры  
ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»  
филиал в г. Минеральные Воды  
от «25 марта 2019 г. № 1

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»**  
**филиал в г. Минеральные Воды**  
**357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,**  
**ул. Интернациональная, д. 18а**  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	12	Отсутствие универсальной кабины	К, О, С,	Оборудовать универсальную кабину	Установить универсальную сантехнику
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-В	12	12	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Санитарно-гигиенические помещения» требует текущего ремонта в виде оборудования помещения универсальной сантехникой

**Приложение 6**  
**к акту обследования объекта**  
**социальной инфраструктуры**  
**ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»**  
**филиал в г. Минеральные Воды**  
**от «25 марта 2019 г. № 1**

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»**  
**филиал в г. Минеральные Воды**  
**357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,**  
**ул. Интернациональная, д. 18а**  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	13-20	Не выявлено			
6.2	Акустические средства	нет				Г	Оснащение информацией	Установить акустическое оборудование
6.3	Тактильные средства	есть			Требуется оснащение дополнительной информацией	С	Оснащение информацией	Установить дополнительные тактильные средства
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ</p> <p>Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации</p> <p>Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</li> <li>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</li> </ul> <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>						

		Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.
--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	----	13-20	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Система информации на объекте» требует текущего ремонта по оснащению акустической информацией и дополнительной тактильной информацией.