



Межрегиональная общественная правозащитная организация инвалидов
"На коляске без барьеров"
Фактический адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,
Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@yandex.ru
Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsfb.
Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 1/Ф/26А ОТ 12 МАРТА 2026 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА «КУПЧИНСКИЙ ОЛИМП»
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБУ ДО СШОР «КУПЧИНСКИЙ ОЛИМП» ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПБ)

192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 40, корпус 4, литера А

Акт № 1/Ф/26а от 12 марта 2026 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Купчинский Олимп» Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБУ СШОР ДО «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: **192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 40, корпус 4, литера А**

Сведения об Объекте:

- отдельно стоящее здание **3** этаж, общая площадь: **6 352,8** кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет): **14 929,00** кв.м.

Объект культурного наследия: **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Арендодатель (наименование организации): **Комитет имущественных отношений Санкт – Петербурга**

Основание для пользования Объектом: **право постоянного (бессрочного) пользования**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 192241, Санкт-Петербург, Пращская ул., д. 46**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **дополнительное образование в области спорта**

Наименование предоставляемых услуг: **Образование дополнительное детей и взрослых (85.41); Деятельность в области спорта прочая (92.62)**



Плановая мощность: **500 в день**

Форма способа оказания: **на объекте по месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): **К, О, С, Г, У**

Мы, нижеподписавшиеся, **директор Семенов Виктор Иванович, действующий на основании Устава** с одной стороны, и **Яганова Юлия Викторовна, президент Межрегиональной общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров»**, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Акт №1/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 40, корпус 4, литера А		Выполнил 	Лист 2
----------------------------	---	---	--	--------

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:



- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

В данном Акте рассматривается два входа:

1. Центральный вход без пандуса;

2. Дополнительный вход для инвалидов с пандусом.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да, не соответствует
2. Пандус стационарный наружный: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: да, перекатной и приставной, частично соответствует К
5. 5.1. Наружная лестница входной зоны (дополнительный вход): да, не соответствует О, С;
5.2. Наружная лестница входной зоны (центральный вход): да, не соответствует О, С;
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, частично соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (дополнительный вход): (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, не соответствует
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: нет
17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

Акт №1/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 40, корпус 4, литера А	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
-------------------------------------	---	--	---	-----------

звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да, частично соответствует

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет



18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, не соответствует

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: нет



IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб», расположенный по адресу: 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 40, корпус 4, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:



№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом № 82 от 30.12.2025 г. назначены ответственные сотрудники за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов: 1. Ответственные за обеспечение доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации: - заместитель директора по АХР – Салдина О.И.; 2. Ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов:	Приказ № 82 от 30.12.2025

Акт №1/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 40, корпус 4, литера А	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 4
----------------------------	---	---	--	--------



		- администраторы (согласно графика работы); С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 82 от 30.12.2025 г. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - 11.03.2026 г., 12.03.2026 г.	
1.2.	К, О, С, Г, У	Учреждение имеет свою территорию. На территории есть пешеходные пути и транспортные проезды, занижения не обустроены. Навигации по путям движения к доступному входу нет. На момент осмотра вход осуществлялся через транспортные ворота, информации об объекте нет.	
1.3.	К, О, С, Г, У	Условно доступно. Требуется сопровождение.	
1.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для оказания ситуационной помощи, согласно п.1.1.	Приказ № 82 от 30.12.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	В данном Акте рассматриваются два входа: Центральный вход – наружная лестница, оборудована краевыми поручнями, поручни не соответствуют нормативным требованиям, контрастирование краевых ступеней лестничного марша не выполнено, глубина верхней входной площадки с учетом наружных входных дверей – недостаточная, двустворчатые, равно размерные, прозрачные двери. На стене, рядом с маршем наружной лестницы установлена информационная табличка, информация дублируется рельефно-точечным шрифтом Брайля, табличка установлена на недоступной высоте. На прозрачных полотнах наружных входных дверей размещены информационные объявления, установлен знак входа, контрастирование не выполнено, информационные знаки доступности не установлены, кнопки вызова ответственного за оказание ситуационной помощи сотрудника нет. Дополнительный вход, оборудованный пандусом , состоит из наружной лестницы и пандуса: наружная лестница оборудована краевыми поручнями, установленные поручни не соответствуют нормативным требованиям, маркировка краевых ступеней лестничного марша не выполнена, размер входной площадки достаточный, выполнено ограждение по периметру площадки. Пандус – длина марша пандуса более нормативных требований, поручни не соответствуют нормативным требованиям, колесоотбойники не установлены. Входной узел оборудован кнопкой вызова ответственного сотрудника, кнопка установлена на верхней площадке, около входной двери, соответствующий информационный знак не установлен. Входная дверь – ширина в свету близко к нормативным значениям, есть смотровая панель, установлена информационная табличка – «Вход для инвалидов». Далее узкий тамбур и внутренняя дверь входного узла, есть порог и перекидной пандус.	
2.2.	К	Условно доступно. Для данной категории используется дополнительный вход с пандусом. Пандус не оборудован поручнями для данной категории, колесоотбойников нет, длина марша пандуса с	

Акт №1/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 40, корпус 4, литера А		Выполнил	Лист
				5

		превышением нормативных значений. Кнопка вызова помощи установлена в недоступном для данной категории месте – на верхней площадке входного узла.	
2.3.	О	Избирательно доступно. Может быть использован любой вход. Помощь по требованию.	
2.4.	С	Условно доступно. Элементов навигации и адаптации для данной категории нет. Только с сопровождением.	
2.5.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для оказания ситуационной помощи, согласно п.1.1.	Приказ № 82 от 30.12.2025
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	Услуги оказываются с 1 по 3 этаж. Перемещение между этажами по внутренним лестницам, здание лифтом не оборудовано. Ширина коридоров достаточная, проходов/проемов – различна, есть пороги с небольшим превышением.	
3.2.	К	Избирательно доступно в пределах 1 этажа. Сопровождение по требованию.	
3.3.	О	Избирательно доступно. Внутренние лестницы оборудованы краевыми поручнями, лифта нет. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	С	Условно доступно. Элементов навигации для данной категории нет.	
3.5.	Г, У	Частично доступно. Навигация минимальна.	
3.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для оказания ситуационной помощи, согласно п.1.1.	Приказ № 82 от 30.12.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г, У	Услуги оказываются на всех этажах здания: в тренажерном зале, бассейне, медицинском кабинете, процедурных кабинетах, администраторами, тренерами и т.д.	
4.2.	К	Временно недоступно. Бассейн не оборудован подъемником, процедурные не оборудованы подъемниками. Избирательно возможно занятие на тренажерах, адаптированных тренажеров для данной категории нет.	
4.3.	О, С, Г, У	Условно доступно. Только с сопровождением. Для посетителей с ограничением слуха и зрения специальных средств адаптации нет.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для оказания ситуационной помощи, согласно п.1.1.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Есть оборудованное для инвалидов санитарно-гигиеническое помещение. Площадь помещения менее нормативных требований, ширина двери в свету менее нормативных требований, порога нет. На двери установлен информационная табличка, информация шрифтом Брайля не дублируется, мнемосхема расположения оборудования в сан.узле не установлен, дверной замок не соответствует нормативным требованиям. Установлен унитаз с с встроенными поручнями, умывальник поручнями не оборудован,	

Акт №1/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 40, корпус 4, литера А	 МОПОИ «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				6

		установлен на керамической ноге, смеситель не соответствует нормативным требованиям, установлено обычное зеркало на малодоступной высоте, крючок для трости/костылей и тревожная кнопка – не установлены. Оборудованных душевых нет.	
5.2.	К	Условно, избирательно доступно. Площадь помещения сан. узла ограничивает возможность маневрирования на крупногабаритных кресла-колясках. Умывальник установлен на керамической опоре и не имеет свободного пространства для размещения на кресле-коляске, смеситель не соответствует, зеркало недоступно, тревожной кнопки нет. Помощь по требованию. Душевые временно недоступны.	
5.3.	О	Условно, избирательно доступно. Умывальник поручнями не оборудован, смеситель не соответствует, крючки для трости/костылей не установлены, тревожной кнопки нет. Помощь по требованию. Оборудованных душевых нет.	
5.4.	С	Элементов адаптации сан.узла для данной категории нет. Оборудованных душевых нет. Помощь по требованию.	
5.5.	Г, У	Доступно.	
5.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для оказания ситуационной помощи, согласно п.1.1.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 82 от 30.12.2025
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://олимп-баскет.рф/ На сайте есть разделе для посетителей с инвалидностью и иных категорий МГН - «Доступная среда» https://олимп-баскет.рф/sveden/ovz На странице сайта размещена информация о доступности объекта, расположенного по указанному адресу. Данная страничка сайта мало информативна и требует доработки в соответствии с нормативными требованиями. Версия для слабовидящих отсутствует.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		Ближайшие остановки общественного транспорта находятся: 1. На ул. Софийская «Софийская улица 55» и «Софийская улица 43»: 1. Расстояние до организации: примерно 490 -500 м. 2. Время движения пешком около 6 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Пешеходный переход регулируемый. 5. На пути следования оборудованы занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. Автобус № 12, 31, 91, 95, 116, 117, 141 (оснащённые низкопольным подвижным составом). Троллейбус № 35 (оснащённые низкопольным подвижным составом).	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	

Акт №1/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 40, корпус 4, литера А	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
-------------------------------------	---	--	---	-----------

8.1.	К, О, С, Г, У	На территории учреждения есть парковочные места для инвалидов, оборудованы с нарушением нормативных требований.	
------	---------------	---	--

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На официальном сайте доработать раздел «Доступная среда» в соответствии с нормативными требованиями, где разместить информацию по каждому объекту с размещением плана-схемы доступного входа для инвалидов и иных категорий МГН.
2. На официальном сайте установить версию для слепых в соответствии с нормативными требованиями.
3. На входной группе на территорию объекта установить информационную табличку, информацию продублировать рельефно-точечным шрифтом Брайля и схему путей движения к доступному входу.
4. На дополнительном входе установить в нижнем основании пандусу кнопку вызова ответственного сотрудника с соответствующим информационным знаком.
5. Выполнить контрастирование краевых ступеней лестничных маршей наружных и внутренних лестниц.
6. Обновить дорожную разметку на парковочном месте для инвалидов, установить соответствующий информационный дорожный знак.
7. На центральном входе установить информационную табличку, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с нормативными требованиями в доступном месте.
8. На входных группах установить информационные знаки доступности по нозологическим группам инвалидов.
9. Рассмотреть возможность оборудования здания лифтом или подъёмной вертикальной платформой, при наличии возможность установить соответствующее оборудование.
10. Дооборудовать помещение сан.узла в соответствии с нормативными требованиями.
11. В тренажерном зале установить тренажеры для инвалидов К, О.
12. При обеспечении доступа инвалидов на кресле-коляске в бассейн, оборудовать бассейн подъемником и адаптировать для К, О душевую кабину.
13. В помещении бассейна адаптировать сан. узел для инвалидов.
14. Обеспечить возможность получения услуг инвалидами в процедурных кабинетах, приобрести подъемник для ванн.
15. Установить единую навигации по спортивному комплексу, навигацию выполнить с учетом требований для инвалидов с ограничениями по зрению.
16. Приобрести и установить в месте оказания услуг индукционную систему усиления звука для инвалидов с нарушением слуха.

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Директор
ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп»
Фрунзенского района СПб

М.П. Семенов В.И.

Президент
МОПОИ «На коляске без барьеров»

М.П. Яганова Ю. В./

Акт №1/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 40, корпус 4, литера А	МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 8
-------------------------------------	---	---------------------------------------	----------	-----------