

СОГЛАСОВАННО:

Председатель
Петровской районной местной
организации Ставропольского
края Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

В.Н. Буркалин
« 23 » сентября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Светлоградский педагогический
колледж»

В.Н. Черниговский
« 23 » сентября 2024 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус ГБПОУ СПК

1.2. Адрес объекта Ставропольский край Петровский район
г.Светлоград ул.Кузнечная, 285

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2301,5 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.

1.4. Год постройки здания 1935, последнего капитального ремонта 2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский педагогический колледж», ГБПОУ СПК

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край Петровский район г.Светлоград ул.Кузнечная, 285

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования СК.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Ставрополь
ул.Ломоносова, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: ГБПОУ СПК
оказывает услуги всем возрастным категориям, имеющим аттестат об основном общем, среднем общем образовании, среднем специальном и высшем образовании.
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 обучающихся
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: доехать до остановки пл. Выставочная, спуститься по пер. Чехова и Чкалова до ул Кузнечная, затем повернуть в лево.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки пл. Выставочная - до 1000 м;
- 3.2.2. время движения (пешком): от остановки пл. Выставочная - до 15 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4. перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

состояние доступности объекта оценено, как: ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С).

По результатам обследования Учебный корпус ГБПОУ СПК, считаем:

Объект признан **доступным** частично для инвалидов с **нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха** и инвалидов с **нарушением умственного развития**.

Объект признан **условно доступным** для инвалидов, передвигающихся на **креслах-колясках**, и инвалидов с **нарушениями зрения**.

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)	Основания для проведения работ	Сроки реализации
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		
	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов, из расчета 10% от всех мест. Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой и дорожными знаками. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусмотреть размером 6,0×3,6 м.	ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, П.5.2. СП 59.13330.2020	2024-2025 гг
	Организовать место отдыха оборудованное навесом, со скамьями с опорой для спины и подлокотником	п.5.3.1, 6.2.5 СП 59.13330.2020	2024-2027 гг
2	Вход (входы) в здание		
	<u>Центральный вход №1:</u> (О, С, Г, У) Установить на входных дверях центрального входа информационные знаки указывающих на доступность входа категорий инвалидов. Разместить (нанести) контрастную маркировку на проступь крайних ступеней лестницы (марша) в тамбуре Установить непрерывные двухсторонние поручни на лестничном марше в тамбуре. <u>Вход №2:</u> (К) Площадка перед дверью неровная, насыпная поверхность. Установить на входных дверях центрального входа информационные знаки указывающих на доступность входа категорий инвалидов	п.5.1.12 СП 59.13330.2020 п.6.1.2 СП 59.13330.2020 п. 5.1.3, 6.2.11 СП 59.13330.2020 пп.5.1.11 и 5.1.12 СП 59.13330.2020	2024-2025 гг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		

	Разместить/нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней лестницы (марша) Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,8 метров. Обустроить пороги в проёмах дверей доступных для инвалидов, не выше 0,014 м. На всем пути следования доступным для МГН предусмотреть направление путей эвакуации (на высоте до 2,2м, каждые 5 метров, так же на углах и поворотах). Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и чрезвычайных ситуациях, с учетом особенностей восприятия различных категорий МГН Организовать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидают посетители. На путях эвакуации организовать / обеспечить наличие безопасных зон. Рекомендовано для обеспечения доступности инвалидов использующих кресло-коляски применять подъемное оборудование для передвижения по лестничным маршам (ступенькоход) обеспеченное квалифицированным сопровождением персонала.	п.6.1.9 СП 59.13330.2020 п.5.1.13, 6.2.8 СП 59.13330.2020 п.5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2020 п.6.2.4 СП 59.13330.2020 п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.5, 6.5. СП 59.13330.2020 п. 6.2.5 СП 59.13330.2016 п. 6.2.25 СП 59.13330.2016	2024-2027 гг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		
	Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,9 метров. Обустроить пороги в проёмах дверей доступных для инвалидов, не выше 0,014 м. Высоту поверхностей учебных столов для студентов с инвалидностью, прилавков привести в соответствии нормативным требованиям Обеспечить ширину проходов в помещении с оборудованием и мебелью в соответствии с нормативами. В залах выделить стационарные места для инвалидов. Зоны целевого назначения являются условно или частично доступными для всех инвалидов. Организационная форма предоставления сопровождения соответствует требованиям	п.6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020 п.8.1.7 СП 59.13330.2020 п.6.2.2 СП 59.13330.2020 п.8.1.5 СП 59.13330.2020	2024-2027 гг

	доступности. Приобретения дополнительных адаптивных средств, позволяющие улучшить качество предоставляемой услуги в виде использования каких-либо технических средств, рекомендовано приобретать при необходимости или при поступлении гражданина с тем или иным отклонением		
5	Санитарно-гигиенические помещения		
	На 1 этаже расположен туалет доступный для инвалидов (О, У, У), ДУ (С), ВНД (К). Установить крючки (держатели) для костылей и тростей. Установить опору для спины на унитазах. Установить системы двухсторонней связи (кнопка вызова) персонала в закрытых помещениях.	п.6.3.3, 6.3.6 СП 59.13330.2020	2024-2027 гг
6	Система информации на объекте (на всех зонах)		
	Разместить информацию в объеме, обеспечивающем возможность самостоятельного получения сведений о предоставляемых услугах, о размещении и назначении функциональных помещений, о расположении путей эвакуации и т.п., для всех категорий инвалидов. Разместить тактильную информацию, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения. Обеспечить дублирование звуковой информации визуальной (в том числе световой); при необходимости на специальных экранах, бегущей строкой и т.п.	п.6.2.3, 6.3.6, 6.5.6 СП 59.13330.2020	2024-2027 гг
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		
	Рекомендуется направить письмо в структуры, отвечающие за состояние дорожной инфраструктуры с целью организации работ по обеспечению доступа МГН на пути движения к объекту, а именно в письме учесть: - необходимость обустройства тактильно-контрастных средств, - отремонтировать пути движения (выровнять), - неровное покрытие.	п.5.1.10, п.5.1.11 СП 59.13330.2020	2024-2025 гг
7	Все зоны и участки		
	Руководством учреждения организовано сопровождение людей с ограниченными возможностями на все время пребывания на объекте		

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По согласованию с КМХ администрации ПМР СК
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР; ремонт текущий.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;- ремонт (текущий, капитальный);- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения программы адаптации объекта (дорожной карты) (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работы адаптации частично доступно всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности Ставропольского края: <https://dsreda.stavregion.ru/>;

Сайт организации: <https://svetped.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты информации об объекте: № 001 от «10» сентября 2024 г.
2. Акта обследования объекта: № 001 от «06» сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Светлоградский
педагогический колледж»


В.Н. Черниговский
«10» _____ 2024 г.

**АНКЕТА
ГБПОУ СПК
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус ГБПОУ СПК
1.2. Адрес объекта Ставропольский край Петровский район г.Светлоград
ул.Кузнечная, 285
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2301,5 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), -
кв.м.
1.4. Год постройки здания 1935, последнего капитального ремонта 2020 .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ,
капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский
педагогический колледж», ГБПОУ СПК
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край
Петровский район г.Светлоград ул.Кузнечная, 285
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования
Ставропольского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Ставрополь
ул.Ломоносова, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: ГБПОУ СПК оказывает услуги всем возрастным категориям, имеющим аттестат об основном общем, среднем общем образовании, среднем специальном и высшем образовании.

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 обучающихся

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: доехать до остановки пл. Выставочная, спуститься по пер. Чехова и Чкалова до ул Кузнечная, затем повернуть в лево.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки пл. Выставочная - до 1000 м;

3.2.2. время движения (пешком): от остановки пл. Выставочная - до 15 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4.Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущийремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По согласованию с КМХ администрации ПМР СК
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП; ремонт текущий.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Светлоградский
педагогический колледж»



В.Н. Черниговский

«06» сентября 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 001

1. Общие сведения об объекте

1.1. . Наименование (вид) объекта Учебный корпус ГБПОУ СПК

1.2. Адрес объекта Ставропольский край Петровский район
г.Светлоградул.Кузнечная, 285

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2301,5 кв.м.

- часть здания - этажей (или на - этаже), -
кв.м.

1.4. Год постройки здания 1935, последнего капитального ремонта
2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ,
капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский
педагогический колледж», ГБПОУ СПК

*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое
наименование)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край
Петровский район г.Светлоградул.Кузнечная, 285

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования СК.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Ставрополь ул.Ломоносова, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **ГБПОУ СПК** оказывает услуги всем возрастным категориям, имеющим аттестат об основном общем, среднем общем образовании, среднем специальном и высшем образовании.

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 обучающихся

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: доехать до остановки пл. Выставочная, спуститься по пер. Чехова и Чкалова до ул Кузнечная, затем повернуть в лево.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки пл. Выставочная - до 1000 м;

3.2.2. время движения (пешком): от остановки пл. Выставочная - до 15 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная -нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

1.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	№1.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	№2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)	№3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)	№4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С), ВНД (К)	№5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)	№6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

состояние доступности объекта оценено, как: ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С).

По результатам обследования Учебный корпус ГБПОУ СПК, считаем:

Объект признан **доступным** частично для инвалидов с **нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха.**

Объект признан **условно доступным** для инвалидов и инвалидов с **нарушениями зрения.**

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)	Основания для проведения работ	Сроки реализации
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		
	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов, из расчета 10% от всех мест. Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой и дорожными знаками. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусмотреть размером 6,0×3,6 м.	ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, П.5.2. СП 59.13330.2020	2024-2025 гг
	Организовать место отдыха оборудованное навесом, со скамьями с опорой для спины и подлокотником	п.5.3.1, 6.2.5 СП 59.13330.2020	
2	Вход (входы) в здание		
	<u>Центральный вход №1:</u> (О, С, Г, У) Установить на входных дверях центрального входа информационные знаки указывающих на доступность входа категорий инвалидов. Разместить (нанести) контрастную маркировку на проступь крайних ступеней лестницы (марша) в тамбуре Установить непрерывные двухсторонние поручни на лестничном марше в тамбуре. <u>Вход №2:</u> (К) Площадка перед дверью неровная, насыпная поверхность. Установить на входных дверях центрального входа информационные знаки указывающих на доступность входа категорий инвалидов	п.5.1.12 СП 59.13330.2020 п.6.1.2 СП 59.13330.2020 п. 5.1.3, 6.2.11 СП 59.13330.2020 пп.5.1.11 и 5.1.12 СП 59.13330.2020	2024-2025 гг

3	Путь (пути) движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации)		
	Разместить/нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней лестницы (марша) Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,8 метров. Обустроить пороги в проёмах дверей доступных для инвалидов, не выше 0,014 м. На всем пути следования доступным для МГН предусмотреть направление путей эвакуации (на высоте до 2,2м, каждые 5 метров, так же на углах и поворотах). Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и чрезвычайных ситуациях, с учетом особенностей восприятия различных категорий МГН Организовать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидают посетители. На путях эвакуации организовать / обеспечить наличие безопасных зон. Рекомендовано для обеспечения доступности инвалидов использующих кресло-коляски применять подъемное оборудование для передвижения по лестничным маршам (ступенькоход) обеспеченное квалифицированным сопровождением персонала.	п.5.1.13, 6.2.8 СП 59.13330.2020 п.5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2020 п.6.2.4 СП 59.13330.2020 п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.5, 6.5. СП 59.13330.2020 п. 6.2.5 СП 59.13330.2016 п. 6.2.25 СП 59.13330.2016	2024-2027 гг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		
	Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,9 метров. Обустроить пороги в проёмах дверей доступных для инвалидов, не выше 0,014 м. Высоту поверхностей учебных столов для студентов с инвалидностью, прилавков привести в соответствии нормативным требованиям Обеспечить ширину проходов в помещении с оборудованием и мебелью в соответствии с нормативами. В залах выделить стационарные места для инвалидов. Зоны целевого назначения являются условно или частично доступными для всех инвалидов.	п.6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020 п.8.1.7 СП 59.13330.2020 п.6.2.2 СП 59.13330.2020 п.8.1.5 СП 59.13330.2020	2024-2027 гг

	Организационная форма предоставления сопровождения соответствует требованиям доступности. Приобретения дополнительных адаптивных средств, позволяющие улучшить качество предоставляемой услуги в виде использования каких-либо технических средств, рекомендовано приобретать при необходимости или при поступлении гражданина с тем или иным отклонением		
5	Санитарно-гигиенические помещения		
	На 1 этаже расположен туалет доступный для инвалидов (О, У, У), ДУ (С), ВНД (К). Установить крючки (держатели) для костылей и тростей. Установить опору для спины на унитазе. Установить системы двухсторонней связи (кнопка вызова) персонала в закрытых помещениях.	п.6.3.3, 6.3.6 СП 59.13330.2020	2024-2027 гг
6	Система информации на объекте (на всех зонах)		
	Разместить информацию в объёме, обеспечивающем возможность самостоятельного получения сведений о предоставляемых услугах, о размещении и назначении функциональных помещений, о расположении путей эвакуации и т.п., для всех категорий инвалидов. Разместить тактильную информацию, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения Обеспечить дублирование звуковой информации визуальной (в том числе световой); при необходимости на специальных экранах, бегущей строкой и т.п.	п.6.2.3, 6.3.6, 6.5.6 СП 59.13330.2020	2024-2027 гг
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		
	Рекомендуется направить письмо в структуры отвечающие за состояние дорожной инфраструктуры с целью организации работ по обеспечению доступа МГН на пути движения к объекту, а именно в письме учесть: - необходимость обустройства тактильно-контрастных средств, - отремонтировать пути движения (выровнять), - неровное покрытие.	п.5.1.10, п.5.1.11 СП 59.13330.2020	2024-2025 гг
7	Все зоны и участки		
	Руководством учреждения организовано сопровождение людей с ограниченными возможностями на все время пребывания на объекте		

4. Управленческое решение

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По согласованию с КМХ администрации ПМР СК
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП; ремонт текущий.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается; - ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСП;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения программы адаптации объекта (дорожной карты) (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работы адаптации частично доступно всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности

Ставропольского края: <https://dsreda.stavregion.ru/>;

Сайт организации: <https://svetped.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты информации об объекте: № 001 от «10» сентября 2024 г.
2. Акта обследования объекта: № 001 от «06» сентября 2024 г.

VI. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 2 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 3 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 4 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 3 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 3 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 4 | л. |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | на | 2 | л. |

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Директор ГБПОУ СПК
Черниговский В.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии Заместитель директора по ПО
ГБПОУ СПК
Куликова А.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник ХО ГБПОУ СПК
Зубенко А.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Социальный педагог
ГБПОУ СПК
Боярская Т.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Председатель Петровской МО ВОИ Буркалин В.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж»
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Кузнечная, 285.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Ненормативные места отдыха	К, О, С, Г, У	Организовать место отдыха оборудованное навесом, со скамьями с опорой для спины и подлокотником (п.5.3.1, 6.2.5 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			На территории предусмотрена автостоянка, но оборудованные парковочные места для транспорта инвалидов отсутствуют. Рекомендовано оборудовать места стоянки	К, О, С	Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле- коляске следует предусматривать размерами 6,0×3,6м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины, согласно	

					(парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, ближе к входу на объект.		п.п.5.2.1-5.2.5 СП 59.13330.2020	
ОБЩИЕ	требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		1.1, 1.2, 1.3.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением зрения вход на объект доступен при условии оказания посторонней помощи.



I. Результаты обследования:


2. Входа в здание

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж»
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Кузнечная, 285.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	-					
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка №1 Входная площадка №2	есть		 Фото2.1  Фото № 2.2	Входная площадка перед входной дверью центрального входа в удовлетворительном состоянии Вход №2 Площадка перед дверью неровная, насыпная поверхность.	О, С.	Не требуется Поверхность площадки перед входной дверью привести в соответствие с требованиями пп.5.1.11 и 5.1.12 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт

2.4	Двери (входные)	есть	 Фото 2.3  Фото 2.3	Центральный вход №1: (О, С, Г, У) Установить на входных дверях центрального входа информационные знаки указывающих на доступность входа категорий инвалидов. Вход №2: (К) Установить на входных дверях центрального входа информационные знаки указывающих на доступность входа категорий инвалидов. Высота порога в дверном проеме более 0,014 м.	К, О, С, Г, У	Рекомендуется установить знаки, указывающие на доступность объекта  (п. 6.1.6, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).  Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
-----	--------------------	------	--	---	----------------------	---	----------------

2.5	Тамбур	Есть		Разместить (нанести) На проступях крайних ступеней лестницы (марша) в тамбуре отсутствует контрастная маркировка. Установить непрерывные двухсторонние поручни на лестничном марше в тамбуре.		 Разместить (нанести) контрастную маркировку на проступь крайних ступеней лестницы (марша) в тамбуре п.6.2.8 СП 59.13330.2020 Установить непрерывные двухсторонние поручни на лестничном марше в тамбуре. согласно п.5.1.13, 6.2.8 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		2.1 -2.4	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Комментарий к заключению: для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением зрения вход на объект доступен при условии оказания посторонней помощи.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж»
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Кузнечная, 285.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото 3.1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету менее 1,0 м,	Все	Обеспечить контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину прохода не менее 0,95м. согласно п.6.1.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные мероприятия

						К, С		Текущий ремонт Организационные мероприятия
				Фото 3.2				
.2.	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней	К, С	Обеспечить на проступях краевых ступеней лестничных маршей наличие контрастных полос с поверхностью ступеней, как правило, жёлтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020) Провести обучение персонала. Предусмотреть помощь персонала для людей с инвалидностью.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
				Фото 3.3				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский	нет						

3.5.	Дверь	есть	 Фото 3.4  Фото 3.5	Двери внутри здания имеют ширину менее 0,9 метров и пороги превышающие норматив Высота порога в дверном проеме более 0,014 м.	К, О, С	Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,9 м. Обустроить пороги в проёмах дверей доступных для инвалидов, не выше 0,014 м. согласно п.6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью. На путях эвакуации отсутствуют противопожарные зоны	К, О, С, Г, У	Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

							возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения на объекте(п.6.2.19 СП 59.13330.2020).	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		3.1 –3.5	Текущий ремонт организационные мероприятия.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны условно для людей, передвигающихся на кресле-коляске и нарушением зрения.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж»
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Кузнечная, 285.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Фото 4.1 	Отсутствуют учебные места (столы) для студентов с инвалидностью (колясочников). В наличии столы имеют параметры, не соответствующие нормативным требованиям. Высота столешницы - 0,86 м, отсутствует пространство для ног		Необходимо предусмотреть столы для индивидуального пользования студентов с инвалидностью Поверхность столов индивидуального пользования используемых посетителями, передвигающихся на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м, согласно СП 59.13330.2016 п.8.1.7	Текущий ремонт Организационные мероприятия

				 Фото 4.2	Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий проход, проезд, дверной проём).	К	Обеспечить ширину проходов в помещении с оборудованием и мебелью не менее 0,9 м., а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° не менее 1,2 м. п.6.2.2 СП 59. 13330.2020	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		 Фото 4.3	Отсутствие выделенных мест в залах со стационарными местами	К, О, С, Г	Выделить не менее 0,75% мест и обозначить. Выделенная площадка : - горизонтальная, уклон не более 1,5%; - размеры каждого места не менее 0,9 х 1,4 м. (п.8.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ							Организа

требования к зоне							ционные меропри ятия
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 4.1 – 4.3	Текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения условно доступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, с нарушением зрения и слуха, для остальных категорий зоны целевого назначения доступны частично.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж»
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Кузнечная, 285.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 Фото 5.1	На 1 этаже расположен туалет доступный для инвалидов. Отсутствуют крючки для костылей и тростей. Отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с закрытым помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта средств) Унитаз ненормативный, отсутствует опора для	К,О,С,Г	Обеспечить наличие крючков для костылей и тростей, согласно п.6.3.3 СП 59.13330.2020 Установить кнопку вызова персонала согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 Обеспечить наличие унитаза имеющего опору для спины: высотой – 0,45–0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения), длиной – 0,7 м.	Текущий ремонт Организа ционные мероприя тия



Фото 5.2



Фото 5.3

СПИНЫ.

5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г, У) ДЧ-И (К,С)		5.1, 5.2, 5.3	Текущей ремонт, организационные мероприятия



 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: санитарно-гигиеническое помещение частично доступно для людей, передвигающихся на кресле-коляске и нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата и глухих доступно полностью.

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж»
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Кузнечная, 285.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.1. 1	Лестница (наружная)							
	Входная площадка №1	есть		 Фото6.1	Центральный вход №1: (О, С, Г, У) Установить на входных дверях центрального входа информационные знаки указывающих на доступность входа категорий инвалидов. Вход №2: (К) Установить на входных дверях центрального входа информационные знаки указывающих на доступность входа категорий инвалидов.	К, О, С, Г, У	Рекомендуется установить знаки, указывающие на доступность объекта  (п. 6.1.6, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019). 	Текущий ремонт
	Входная площадка №2			 Фото № 6.2				

6.1.3 Коридор
(вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)



Фото 6.3



Фото 6.4

Отсутствие
(недостаточность информации) понятной информации на простом языке;


трудности ориентации при неоднозначности информации

К, О, С, Г,
У

Разместить информацию на простом понятном языке о предоставляемых услугах, размещение и назначение функциональных помещений, расположение путей эвакуации и т.п.

п.5.3.1, 6.2.5 СП 59.13330.2020

Организационные мероприятия



6.1.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2016). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в офисе банка(п.6.2.19 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие звукового дублирования визуальной аварийной сигнализации	С	Предусмотреть звуковую аварийную сигнализацию. Аппаратура привода звуковых сигнализаторов в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м. до предупреждаемого участка. (п.6.5.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения	С	Оборудовать все существующие двери кабинетов, залов и т.д, предназначенные для доступа студентам и посетителям а также преподавательскому составу, тактильными предупреждающими	Текущий ремонт

							указателями, в соответствии п. 6.2.3 с СП 59.13330.2020	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информации (на сайте и информационных носителях на объекте) о порядке обслуживания и оказания помощи инвалидам (МГН)	Все	Разместить информацию на сайте учреждения, на информационных стендах, в памятках, выдаваемых инвалиду, об организации доступности объекта и оказываемых услуг	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, У, К, Г) ДУ (С)		№ 6.1-6.4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: системы информации и сигнализации об опасности доступны условно для инвалидов с нарушением зрения, для остальных категорий инвалидов они доступны частично.

II. Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж»
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Кузнечная, 285.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
1.1	Путь (пути) движения к объекту	есть			На пути следования к объекту неровное покрытие поверхности пути движения Ненормативные перепады высот	К, О, С	Рекомендуется направить письмо в соответствующие организации для обеспечения доступа МГН на пути движения к объекту, а именно в письме учесть: - отремонтировать пути движения (выровнять), продольный уклон не более 5 %, поперечный не более 2%. - обустроить перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не более 0,015 м	Капитальны й ремонт; текущий ремонт; организац ионные.
1.2	Лестница (наружная)	нет						
1.3	Пандус (наружный)	нет						

1.4	ОБЩИЕ требования к зоне						
-----	----------------------------	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		1.1	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением зрения пути движения к объекту доступен при условии оказания посторонней помощи.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Письмо Банка России от 29 июля 2015 г. № 02-31-2/6553 «О создании безбарьерной среды для инвалидов»
12. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
13. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей»..
14. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
15. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением..
16. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
17. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.