

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАОУ Омутинская СОШ №2**

с. Омутинское, ул. Советская 233А.

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**



**с. Омутинское
2024г.**

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ).

При разработке паспорта доступность комиссия руководствовалась требованиями основных нормативно-правовых документов:

- СП 59.13330.2020 «СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. № 904/пр.;

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32);

- приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 "Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов;

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)
«ИПР»	Индивидуальная программа реабилитации



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ОСОШ №2
А.Б. Комарова
«24» декабря 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Для инвалидов МАОУ Омутинская СОШ №2 и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Омутинская средняя общеобразовательная школа № 2.
- 1.2. Адрес объекта: 627070, Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, ул. Советская 233А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 4 этажей (включая подвальное помещение), 6381 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2013 г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2025, капитального -
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Омутинская средняя общеобразовательная школа № 2 (МАОУ Омутинская СОШ №2)
- Юридический адрес организации (учреждения) 627070, Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, ул. Советская 233А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Отдел образования администрации Омутинского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 627070, Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, ул. Первомайская 78 а, тел.(34544) 3-35-99, omut_obr@front.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образование среднее общее, образование дошкольное
- 2.3. Форма оказания услуг: Очная
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: 504 м.
- посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 750 человек в день.
- Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
доехать автобусными маршрутами № 1 и №3 до остановки «Школа №2», следовать по пешеходному тротуару.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) - Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -100 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) есть.
- 3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые, светофор.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДУ (С, О, К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДП-И (О, У) ДЧ-И (Г, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценивается как **доступно условно (ДУ)**.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов обеспечить систему информации и навигации на объекте. Обустроить пандусами перепады высот на путях движения, организовать систему взаимодействия и связи для оказания ситуационной помощи. Обеспечить наличие подготовленных специалистов для оказания ситуационной помощи. Предусмотреть технические средства реабилитации в виде инвентарных (переносных) пандусов для преодоления перепадов высот в сложных местах. Предусмотреть контрастное сочетание цветов на путях движения и в применяемом оборудовании. Предусмотреть эвакуационные мероприятия (в том числе с применением специальных средств) для всех категорий инвалидов. Обустроить скользкие поверхности противоскользящим покрытием. Организовать взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам адаптации путей движения на прилегающей территории.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025 – 2027 г.г.

4.3 Ожидаемый результат: ДП-И (Г, У, О, С), ДУ (К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата _____ 2025 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>



УТВЕРЖДАЮ

Директор MAOU OSOI №2

А.Б. Комарова

2024 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

MAOU Омутинская СОШ №2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Омутинская средняя общеобразовательная школа № 2.
- 1.2. Адрес объекта: 627070, Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, ул. Советская 233А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 4 этажей (включая подвальное помещение), 6381 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2013г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2025, капитального -
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Омутинская средняя общеобразовательная школа № 2 (MAOU Омутинская СОШ №2)
- Юридический адрес организации (учреждения) 627070, Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, ул. Советская 233А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Отдел образования администрации Омутинского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 627070, Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, ул. Первомайская 78 а, тел.(34544) 3-35-99, omut_obr@front.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образование среднее общее, образование дошкольное
- 2.3. Форма оказания услуг: Очная
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: 504 м.
- посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 750 человек в день.

Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
доехать автобусными маршрутами № 1 и №3 до остановки «Школа №2», следовать по пешеходному тротуару. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) - Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -100 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) есть.
- 3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые, светофор.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) нет



УТВЕРЖДАЮ

Директор MAOU OSOSh №2

А.Б. Комарова

2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
MAOU Омутинская СОШ №2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Омутинская средняя общеобразовательная школа № 2.
- 1.2. Адрес объекта: 627070, Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, ул. Советская 233А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 4 этажей (включая подвальное помещение), 6381 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2013г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2025, капитального -
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Омутинская средняя общеобразовательная школа № 2 (MAOU Омутинская СОШ №2)
- Юридический адрес организации (учреждения) 627070, Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, ул. Советская 233А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Отдел образования администрации Омутинского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 627070, Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, ул. Первомайская 78 а, тел.(34544) 3-35-99, omut_obr@front.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образование среднее общее, образование дошкольное
- 2.3. Форма оказания услуг: Очная
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: 504 м.
- посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 750 человек в день.

Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
доехать автобусными маршрутами № 1 и №3 до остановки «Школа №2», следовать по пешеходному тротуару. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) - Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) есть.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) ДУ (С, О, К)	-	2-16,91
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (С, К)	1	16-24
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)	4,12,13,15,56	25-33 38,41,46, 47 49-52,24, 35,45,48,50,51, 53-55 59,60,64,67 73-76,83,85,86 87,89,90 65,66,78-82
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)	Кабинеты администрации спортзал, столовая, актовый зал	54,73-75 83,85,87,89 90 43,44,59-62 67-71
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДП-И (О, У) ДЧ-И (Г, С, К)	Учебные классы	54-58 88
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	21 Санузел, гардероб, раздевалки	35-42 30-32 63
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	Вход в учреждение, пути движения, зоны целевого назначения, туалетная комната	19-22,24,35 45,48,50,53 54,59,64,67 73-76,83 85-87,89,90 38-42 6-9,19,20

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценивается как доступно условно (ДУ).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов обеспечить систему информации и навигации на объекте. Обустроить пандусами перепады высот на путях движения, организовать систему взаимодействия и связи для оказания ситуационной помощи. Обеспечить наличие подготовленных специалистов для оказания ситуационной помощи. Предусмотреть технические средства реабилитации в виде инвентарных (переносных) пандусов для преодоления перепадов высот в сложных местах. Предусмотреть контрастное сочетание цветов на путях движения и в применяемом оборудовании. Предусмотреть эвакуационные мероприятия (в том числе с применением специальных средств) для всех категорий инвалидов. Обустроить скользкие поверхности противоскользящим покрытием. Организовать взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам адаптации путей движения на прилегающей территории.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025 – 2027 г.г.

4.3 Ожидаемый результат: ДП-И (Г, У, О, С), ДУ (К)

4.4. Для принятия решения требуется

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата _____ 2025 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | 3 л. |
| 4.(I) Зоны целевого назначения объекта | 2 л. |
| 4.(II) Зоны целевого назначения объекта | 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 91 шт.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Специалист по ОТ
Ходяков В. П.
(должность, Ф.И.О.)

В. Ходяков
(подпись)

Члены рабочей
группы:

Зам. дир. по УВР
Видекин С. Н.
(должность, Ф.И.О.)
Учитель нач. классов
Путин А. Е.
(должность, Ф.И.О.)

Видкин
(подпись)
Путин
(подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ ОСОШ №2

с. Омутинское, ул. Советская 233А

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3,4 6-9	- отсутствует контрастное выделение створа калитки; - тактильные наземные указатели (ТНУ) уложены с существенным отклонением от норм;	С	- выделить контур калитки контрастной маркировкой; - произвести демонтаж ТНУ и смонтировать согласно СП59.13330.2020 при открывании от себя за 0.3 м до двери (калитки) полоса шириной 0.5-0.6м с конусами расположенными в линейном порядке, при открывании на себя – на ширину двери (калитки);	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5 10-16 91	- на путях движения по прилегающей встречаются перепады высот в виде бордюров и ступеней.	К, С, О	- обустроить бордюрные пандусы на пути движения от калитки к входу в учреждение, а так же обустроить пешеходный перепад без перепадов высот.	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	2	Не выявлено	К,С,Г,О,У	-	Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДУ (С,О,К)	-	2-16,91	Организационные мероприятия Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно условно (С,О,К).

1. Результаты обследования:

**2. Входа (входов) в здание
МАОУ ОСОШ №2**

с. Омутинское, ул. Советская 233А

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница	есть	-	16,19 20	- перед лестницей крыльца предупреждающая тактильная полоса уложена с отклонениями от норм; - на пути движения вдоль поручней установлены вазоны;	С, О	- перед лестницей крыльца обустроить предупреждающую тактильную полосу глубиной 0,5 м., за 0,3 м. до препятствия (конусообразные рифы расположенные в линейном порядке); - убрать вазоны с пути движения.	Текущий ремонт, организацион ные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	17,18	- отсутствует противоскользящее покрытие на поверхности пандуса; - отсутствует кнопка вызова помощи в нижней части пандуса.	К, О	- обеспечить противоскользящее покрытие поверхности пандуса; - установить кнопку вызова помощи в нижней части пандуса, при необходимости обеспечить оказание ситуационной помощи подготовленным специалистом.	Текущий ремонт, организацион ные мероприятия
2.3	Входная площадка	есть	-	20	- отсутствует противоскользящее покрытие поверхности входной площадки; - отсутствует электронное информационное табло «Бегущая строка».	К, О, С, Г, У	- обустроить противоскользящее покрытие входной площадки; - установить электронное информационное табло «Бегущая строка».	Текущий ремонт, организацион ные мероприятия
2.4	Дверь	есть	-	21,22	- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; - излишнее выделение контура двери сигнальными маяками; - пиктограмма «Проход с кардиостимулятором запрещен» установлена с нарушениями; - отсутствует контрастное выделение дверных ручек;	С, К, О	- отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; - пиктограмму «Проход с кардиостимулятором запрещен» установить на рамке металлодетектора в холе; - предусмотреть контрастное выделение дверных ручек;	Текущий ремонт Организацион ные мероприятия
2.5	Тамбур	есть	1	23,24	- пол тамбура выполнен	О, С, Г, У	- предусмотреть	Организацион

					из скользкого материала, противоскользящее покрытие обустроено частично		противоскользящее покрытие; - обеспечить плотное прилегание противоскользящего покрытия по периметру.	ные мероприятия
--	--	--	--	--	---	--	--	-----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К,С)	1	16-24	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов)
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно частично избирательно (Г, О, У). Доступно условно (К,С).

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАОУ ОСОШ №2

с. Омутинское, ул. Советская 233А

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, рекреация, галерея, балкон, фойе)	есть	4,12 13,15 56	25,33 49,52 82,86	- на рамке металлодетектора отсутствует информация (в виде пиктограммы и прописного текста) о запрете прохода сквозь нее людям с кардиостимулятором сердца, не предусмотрен альтернативный проход для данной категории граждан; - ширина прохода (в свету) на системе контроля менее 0,95 м., что не соответствует требуемым нормам; - не в полной мере обеспечена информация и навигация на объекте (направление движения и места расположения администрации учреждения, спортзала, актового зала, санузлов и т.д.); - отсутствует информационная табличка «оказание ситуационной помощи»; - на путях движения по коридору встречаются перепады высот.	К, О, С, Г, У	- организовать систему информации и навигации (установить пиктограмму и прописной текст на рамку металлодетектора, установить в фойе и по маршруту информационные таблички и указатели направления движения к кабинетам администрации, спортзалу, актовому залу, санузлам в т.ч. доступному для МГН и т.д.); - установить информационную табличку «оказание ситуационной помощи»; - обеспечить проход на системе контроля для людей с кардиостимулятором в том числе для инвалидов на кресле- коляске шириной (в свету) не менее 0,95 м., обозначить его пиктограммой; - перепады высот обустроить мини и не скользящим покрытием (обеспечить контрастность наклонных поверхностей);	Текущий ремонт, организацион ные мероприятия.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	46,47 65,66 78	- отсутствует второй поручень на межэтажных лестницах.	О, С, Г, У	- установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261 (с	Текущий ремонт

							двух сторон лестничных маршей).	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	38,41	- имеется в наличии мобильный лестничный ступенькоход и эвакуационное кресло на первом этаже здания;	К, О	- разместить эвакуационное кресло с инструкцией на лестничной площадке этажа выше первого;	Организацио нные мероприятия
3.5	Дверь	есть	-	24,35 45,48 50,51 53,55 59,60 64,67 73,76 83,85 87,89 90	- встречаются пороги с высотой более 0,014 м.; - отсутствует контрастное выделение дверных ручек и контрастность дверей;	С, К, О	- предусмотреть приставные мини пандусы к порогам контрастного цвета; - обеспечить контрастное выделение дверных ручек и контура дверей.	Текущий ремонт.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	78-81	- высота порогов более 0,014 м; - тамбуры эвакуационных выходов не обустроены противоскользящим покрытием; -встречаются краевые ступени (проступь) лестниц не выделены контрастным цветом; - межэтажная эвакуационная лестница обустроена поручнем с одной стороны; - наружные эвакуационные лестницы не обустроены поручнями, не продублированы пандусами; - не предусмотрена эвакуация инвалидов на кресле-коляске.	К, О, С, Г, У	- установить приставные мини пандусы к порогам; - покрытие пола тамбуров обустроить противоскользящим покрытием (не допускающим смещения и загибания краев); - краевые ступени лестницы, выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1м на расстоянии 0,03- 0,04м. от края ступени); - установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261; - при необходимости для эвакуации инвалидов на креслах-колясках с верхних этажей предусмотреть эвакуационный стул, с первого этажа телескопический пандус предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.	Текущий ремонт, организацион ные мероприятия, индивидуальн ое решение с ТСР

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	4,12,13,15,56	25-33 38,41 46,47 49-52 24,35 45,48 50,51 53-55 59,60 64,67 73-76 83,85 87,89 90 65,66 78-82 86	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно частично избирательно (Г, У). Доступно условно (К, О, С).

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАОУ ОСОШ №2

с. Омутинское, ул. Советская 233А

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Кабинеты администрации	54 73-75 83,85 87,89 90	- на некоторых кабинетах отсутствуют информационные таблички с шрифтом Брайля; - ширина рабочих створок дверей менее 0,9 м.; - высота порогов более 0,014 м.; - дверные ручки и контур дверей кабинетов не выделены контрастным цветом.	К, О, С, Г, У	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,6 м. от уровня пола, на стене со стороны дверной ручки; - при необходимости предусмотреть оказание ситуационной помощи; - выделить контрастным цветом дверные ручки и контуры дверей.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Спортзал, столовая, актовый зал	43,44 59-62 67-71	- раковина в столовой не обустроена поручнем, отсутствуют держатели для трости и костылей, высота сушилок не соответствует требуемым нормам; - краевые ступени лестниц на сцену в актовом зале не выделены контрастным цветом, лестницы не обустроены поручнями, не предусмотрен доступ для инвалидов на кресле-коляске	К, О, С	- обустроить одну из раковин в столовой поручнем, установить держатели для трости и костылей, установить одну из сушилок на высоте не более 1,3 м., обеспечить свободный доступ для инвалида на кресле-коляске; - краевые ступени лестницы на сцену в актовом зале выделить контрастным цветом, при необходимости доступа на сцену инвалиду на кресле-коляске обеспечить оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)	Кабинеты администрации, спортзал, столовая, актовый зал	54 73-75 83,85 87,89 90 43,44 59-62 67-71	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (С, О). Доступно условно (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

МАОУ ОСОШ №2

с. Омутинское, ул. Советская 233А

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда (учебные аудитории)	есть	Учебные классы	54-5888	- отсутствует информационная индукционная система; - высота порогов более 0,014 м.	К, О, Г, С	- при необходимости организовать места приложения труда для инвалидов, учебные места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения (первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатком зрения и дефектами слуха; - для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить один или два первых стола в ряду у дверного проема); - при необходимости предусмотреть информационную индукционную систему (портативную); - при значительном превышении высоты порога (более 0,04 м.) предусмотреть приставные мини пандусы, при высоте до 0,04 м обеспечить оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда	ДП-И (О, У) ДЧ-И (Г, С, К)	Учебные классы	54-58 88	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны
оценено как доступно полностью избирательно (О, У). Доступно частично избирательно (Г, С,
К).

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ ОСОШ №2

с. Омутинское, ул. Советская 233А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	21	35-42	- отсутствует контрастное выделение контура двери и ручки двери в санузел; - отсутствует система тревожной сигнализации;	К, О, С	- установить систему тревожной сигнализации в соответствии с требуемыми нормами, обеспечить возможность открывания двери снаружи, при необходимости обеспечить оказание ситуационной помощи; - предусмотреть контрастное выделение ручки двери и контура двери санузла.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалки)	есть	Гардер об, раздева лка	30- 32 63	- отсутствуют пиктограмма; - не предусмотрены крючки для инвалидов на кресле-коляске; - ширина прохода в гардероб менее 0.9м	К, О, С, Г, У	- установить информационные пиктограммы на гардеробе и раздевалках; - выделить контуры дверей в гардероб контрастным цветом; - установить часть крючков в гардеробе и раздевалках на высоте 1,3 м.; - при необходимости обеспечить оказание ситуационной помощи при проходе через дверные проемы;	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	21 Санузел, гардероб, раздевалки	35-42 30-32 63	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (С, О). Временно недоступно (К).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАОУ ОСОШ №2
с. Омутинское, ул. Советская 233А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Вход в учреждение, пути движения	19-22 24,35 45,48 50,53 54,59 64,67 73-76 83 85-87 89,90	- предупредительные тактильные наземные указатели обустроены с нарушениями (выполнена с отступлением от требуемых норм); - отсутствует электронное информационное табло «Бегущая строка»; - встречаются дверные ручки и контуры дверей, требующие выделения контрастным цветом;	К, О, С, Г, У	- тактильные наземные указатели обустроить в соответствии с требуемыми нормами СП59.13330.2020; - установить электронное информационное табло «Бегущая строка»; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.);	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	есть	-	38-42	- отсутствует информационная индукционная система; - отсутствует система тревожной сигнализации в санузле.	Г, К, О	- предусмотреть при необходимости информационную индукционную систему (портативную); - установить кнопки вызова помощи в нижних частях пандусов; - установить систему тревожной сигнализации в санузле для МГН, при необходимости обеспечить оказание ситуационной помощи подготовленным специалистом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6.3	Тактильные средства	есть	-	6-9 19,20	- наземные предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой и перед лестницей крыльца	С, О, К, Г	- обустроить наземные предупреждающие тактильно-контрастные Указатели (полоса глубиной 0,5 м. за	Текущий ремонт


					установлены с нарушениями.		0,3 м. до калитки при открывании от себя и на ширину дверного полотна при открывании к себе).	
--	--	--	--	--	----------------------------	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	Вход в учреждение, пути движения, зоны целевого назначения, туалетная комната	19-22,24,35 45,48,50,53 54,59,64,67 73-76,83 85-87,89,90 38-42 6-9,19,20	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно частично всем.



ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Строительство школы на 504 учебных места в с. Онушкинское, Онушкинского района

Изм.	№	Датум	Лист	№
1	1	11.13	Р	1
Здание школы				
План расположения оборудования				

Экспликация к поэтажному плану 1 этажа

№ по плану	Наименование	Площадь, м²
1	Тамбуры	12,62
2	Помещение охраны	19,59
3	Гардероб для персонала	10,67
4	Коридор	41,03
5	с/у для персонала	8,95
6	Клад. уб. инвент.	5,38
7	с/у для мальчиков	10,09
8	с/у для девочек	16,16
9	Кабинет начального класса	63,13
10	Кабинет начального класса	63,43
11	Кабинет начального класса	63,13
12	Рекреация	75,65
13	Вестибюль	251,59
14	Игровая комната	63,13
15	Рекреация	75,65
16	Кабинет начального класса (1 класс)	63,43
17	Кабинет начального класса (1 класс)	63,13
18	с/у для девочек	16,16
19	с/у для мальчиков	10,09
20	Клад. уб. инвент.	5,38
21	с/у для персонала	8,95
22	Учительская начальных классов	42,02
23	Гардероб начальных классов	34,49
24	Гардероб	90,40
25	с/у для мальчиков	15,34
26	Рекреация коридор	71,20
27	Комната мастера	16,37
28	Мастерская по обработке дерева	72,17
29	Мастерская по обработке металла	72,84
30	Кладовая для хранения продукции	16,10
31	Обеденный зал на 250 посадочных мест	176,37
32	Горячий цех	66,54
33	Моечная столовой и кухонной посуды	40,00
34	Холодный цех	13,65
35	Мясо-рыбный цех	19,23
36	Овощной цех	10,04
36а	Овощной цех	10,94
37	Помещ. для нарезки хлеба	6,00
38	Помещ. для обработки яиц	6,00
39	Клад. убор. инвент.	4,55
40	Кладовая сухих продуктов	8,65
41	Гардероб персонала	16,60
42	с/у для персонала	2,80
43	Душевая	1,58
44	Холодильники	16,09
45	Моечная тары	6,20
46	Кабинет технолога	9,72
47	Кладовая овощей	6,09
48	Кладовая отходов	5,0
49	Тамбур	2,64
50	Тамбур	3,12
51	Кл. уб. инвент.	5,20
52	с/у для персонала	2,85
53	Кабинет врача	25,26
54	Процедурный кабинет	14,05
55	Прививочный кабинет	17,60
56	Коридор	19,95
57	Рекреация коридор	73,87
58	с/у для девочек	15,34
59	Кабинет кулинарии	29,77
60	Кабинет по обработке тканей	56,32

Экспликация к поэтажному плану 2 этажа

№ по плану	Наименование	Площадь, м ²
1	Бытовая для техперсонала	7,01
2	Раздевальная	20,44
3	Раздевальная	20,44
4	Помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	7,01
5	с/у для персонала	8,95
6	клад. уб. инвет.	5,38
7	с/у для мальчиков	10,09
8	с/у для девочек	16,16
9	Кабинет начального класса	63,13
10	Кабинет начального класса	63,43
11	Кабинет начального класса	63,13
12	Рекреация	75,65
13	Лаборантская	21,10
14	учительская	41,00
15	Рекреация	75,65
16	кабинет ОБЖ	63,43
17	кабинет географии	63,13
18	с/у для девочек	16,16
19	с/у для мальчиков	10,09
20	Клад. уб. инвет.	5,38
21	с/у для персонала	8,95
22	Кабинет литературы	63,13
23	Кабинет родного языка	63,13
24	Коридор	274,00
25	Снарядная	18,08
26	Душевая	12,49
27	с/у для девочек	8,04
28	с/у для мальчиков	8,04
29	Коридор	8,8
30	Коридор	8,8
31	Душевая	12,49
32	Фотолаборатория	13,80
33	Спортивный зал	293,17
34	Тренажерный зал	89,13
35	Инструктор	11,43
36	с/у для персонала	2,01
37	Душевая	2,01
38	Кабинет зам. директора УВР	15,79
39	Рекреация коридор	71,20
40	Лаборантская	21,94
41	Учебно-методический кабинет	67,35
42	Кабинет информатики	72,84
43	Лаборантская	16,10
44	кабинет искусств и национальных ремесел	48,27
45	Серверная	19,68
46	рекреация коридор	71,20
47	кабинет зам. директора АХЧ	15,79
48	Лаборантская	26,05
49	Кабинет физики	63,13
50	Лаборантская	23,93
51	Кабинет черчения	65,00
52	Подсобное помещение	29,81

Экспликация к поэтажному плану 3 этажа

№ по плану	Наименование	Площадь, м ²
1	Кабинет директора	11,78
2	Кабинет зам. директора	11,78
3	Зав. учебной частью	8,15
4	Кабинет бухгалтера	12,96
5	с/у для персонала	8,95
6	Клад. уб. инвент.	5,38
7	с/у для мальчиков	10,09
8	с/у для девочек	16,16
9	Кабинет математики	63,13
10	Кабинет математики	63,43
11	Кабинет математики	63,13
12	Рекреация	75,65
13	Лаборантская	21,10
14	Учительская	41,00
15	Рекреация	75,65
16	Кабинет биологии	63,43
17	Кабинет истории	63,13
18	с/у для девочек	16,16
19	с/у для мальчиков	10,09
20	Комната ЛГЖ	5,38
21	с/у для персонала	8,95
22	Канцелярия	12,96
23	Приемная	8,15
24	Рекреация	68,28
25	Кинопроекционная	23,69
26	Актальный зал	218,77
27	Коридор	71,87
28	Кладовая декораций и бутафории	13,75
29	Рекреация	72,98
30	Комната общественных организаций	15,79
31	Рекреация	28,90
32	Фонд открытого доступа	89,48
33	Читальный зал библиотеки	89,10
34	Коридор библиотеки	40,82
35	Книгохранилище закрытого доступа	98,03
36	Коридор	18,63
37	Костюмерная	10,87
38	Кладовая музыкальных инструментов	10,23
39	Архив	19,77
40	Артистическая уборная	14,84
41	Музей	32,68
42	Лингафонный кабинет	30,12
43	Лингафонный кабинет	56,32
44	Кабинет химии	63,13
45	Лаборантская	26,05
46	Рекреация	73,87
47	Кабинет социального педагога	15,79

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27




Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40



Фото 41



Фото 42



Фото 43



Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47



Фото 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51



Фото 52



Фото 53




Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57




Фото 58




Фото 59



Фото 60



Фото 61



Фото 62



Фото 63



Фото 64



Фото 65



Фото 66



Фото 67



Фото 68



Фото 69



Фото 70




Фото 71



Фото 72




Фото 73



Фото 74



Фото 75



Фото 76



Фото 77




Фото 78



Фото 79



Фото 80



Фото 81



Фото 82



Фото 83



Фото 84



Фото 85



Фото 86



Фото 87



Фото 88



Фото 89



Фото 90



Фото 91

