

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Дом культуры м.
Порошино»

Т.П. Лизогубова
« » 20 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры с. Порошино» К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

г. Киров

«21» 06 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Дом культуры
1.2. Адрес объекта г.Киров, с.Порошино, ул. Боровицкая, 22
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание да, 1 этаж, 217,7 кв.м
- часть здания - наличие прилегающего земельного участка да, нет
1.4. Год постройки здания 1953, последнего капитального ремонта 2014 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- не планируется, капитального - не планируется
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры села Порошино», МБУ «ДК с. Порошино»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
610902 г.Киров, с.Порошино, ул. Боровицкая, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация культурно-досуговая деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут пролегает от остановки «село Порошино» (автобусы № 21, 117, 121) и составляет 300 м. до здания Дома культуры. От остановки – переход на противоположную сторону дороги по пешеходному переходу. Затем прямая дорога-тротуар до здания ДК.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 3 – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (путь проходит по тротуарной асфальтированной дорожке без перепадов высоты.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	6-9
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)	2	10-22
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	3	23-34
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4	35-39
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)	5	40-49
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)	6	50,51
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	7	1,2,3, 4,5

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ТР (устройство пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР (устройство пандуса)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2022 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**: (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов;

Не требуется:

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.5. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Не имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/map/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 11 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 13 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 15 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 9 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 7 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 51 фотография в контрольной форме
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в тсм числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

- Выкопировка из кадастрового паспорта земельного участка МБУ «Дом культуры с. Порошино» с обозначением прилегающей территории;
- Выкопировка из паспорта БТИ с указанием основных структурно-функциональных зон;
- Схема маршрута от остановки общественного транспорта до здания Дома культуры с. Порошино.

Руководитель рабочей группы:
директор МБУ «Дом культуры
с. Порошино»

 Т.П. Лизогубова

Члены рабочей группы:
заведующий хозяйством
МБУ «Дом культуры с. Порошино»

 А.Б. Богатырева

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий МБУ «Дом культуры с. Порошино»

 И.И. Леонов

I

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № ____)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

от «21» № 1
06 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры села Порошино»,
г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да	2	10-22	Отсутствует пандус на крыльце, перила	да	Устройство пандуса, перил	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	да	3	23-34	нарушений нет	нет	не требуется	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	2	11, 14, 15	Отсутствует наружный пандус, перила	да	Устройство пандуса, перил	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	да		6,7 8,9	Отсутствуют парковочные знаки и разметка	нет	Нанесение разметки	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	2	6-9	Нанесение специальной разметки

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1
от «21» 06 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры села Порошино»,
г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	12-15	2 ступени, нет поручней	да	Устройство перил	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	2	-	отсутствует	да	Устройство пандуса	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	16-18	-	да	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	2	19-21	Проем двери меньше нормы	да	Открывать дополнительную створку	-
2.5	Тамбур	нет	2	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)	2	12-21	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -
доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1
от «21» 06 2020 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры села Порошино»,
г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	24-27	Нарушения отсутствуют	да	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	3	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	3	22	Нарушения отсутствуют	да	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	3	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	3	29	Нарушения отсутствуют	да	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	30-34	Нарушения отсутствуют	да	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри	ДП-В	3	22-34	Не требуется

здания (в т.ч. путей эвакуации)				
---------------------------------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

от «11» 06 № 1 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры села Порошино»,
г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	27	Нарушения отсутствуют	да	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4	36, 37	Нарушения отсутствуют	да	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4	27, 35-39	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1
от «21» 06 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры села Порошино»,
г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	40 - 47	не установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения; унитаз не имеет опору для спины; специальные знаки не обозначены (в том числе рельефные); помещение не оборудовано системой тревожной сигнализации и связью с помещением постоянного дежурного персонала; унитазы имеют слив воды с ручным управлением, которое расположено сверху, отсутствует зеркало	да	дооборудование туалетной комнаты	Установка откидных опорных поручней, установка опоры для спины; установка слива воды с ручным управлением, которое расположено сбоку, установка зеркала.

5.2	Душевая/ ванная комната	не т	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	ес ть	5	48, 49	Крючки для одежды на высоте 1,5 м.	да	-	Размеще ние крючков для одежды не выше 1,3 м от пола
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-И (О, С Г, У),	5	40-49	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1
от «21» 06 2020 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры села Порошино»,
г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6	50, 51	Отсутствие на объекте оборудования позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению.	да	-	Установка оборудования позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению.
6.2	Акустические средства	есть	6	50, 51	Кнопка вызова помощи, отсутствует,	да	-	Установка кнопки вызова помощи
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте		6	50,51	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Дом культуры м. Порошино»

Лизогубова

Т.П. Лизогубова

«21» 06 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры с. Порошино»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2

г. Киров

«21» 06 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Дом культуры
- 1.2. Адрес объекта г.Киров, с.Порошино, ул. Боровицкая, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание да, 1 этаж, 217,7 кв.м
 - часть здания - наличие прилегающего земельного участка да, нет
- 1.4. Год постройки здания 1953, последнего капитального ремонта 2014 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- не планируется, капитального - не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры села Порошино», МБУ «ДК с. Порошино»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 610902 г.Киров, с.Порошино, ул. Боровицкая, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация культурно-досуговая деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут пролегает от остановки «село Порошино» (автобусы № 21, 117, 121) и составляет 300 м. до здания Дома культуры. От остановки – переход на противоположную сторону дороги по пешеходному переходу. Затем прямая дорога-тротуар до здания ДК.