УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
директор ГБУ ДО ЦДХШ _____ Фомичева Т.И.
16.11. 2016 г.

Министерство культуры Самарской области * государственное бюджетное учреждение дополнительного образования * "Центральная детская хоровая школа" ОГРН 1026300963424 ИНН 6315801661

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры для маломобильных граждан

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание

1.2. Адрес объекта г. Самара, площадь Куйбышева, 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания: левое крыло, часть 2-го этажа (303,7 кв. м)
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2500 кв.м

1.4. Год постройки здания 1938, последнего капитального ремонта 2007 г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего нет, капитального нет*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская хоровая школа» (ГБУ ДО ЦДХШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443010, Самарская область, г. Самара, площадь Куйбышева, 1

1.8. Основания для пользования объектом безвозмездное пользование

1.9. Территориальная принадлежность региональная

1.10. Вышестоящая организация (наименование) министерство культуры Самарской области

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, 106, тел. (846) 332-21-11, 332-49-44

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Критерии обслуживаемого населения по возрасту: дети 6-15 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 105 обучающихся и 22 работника (административно-управленческий, основной, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал), вместимость 80 детей

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): муниципальный и маршрутный автобус (2, 23, 24, 34, 41, 46, 47, 53, 90, 91, 207, 226, 261), трамвай (1, 3, 5, 16, 18, 20, 22), такси

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 200-600 м

- время движения (пешком) от 3 до 10 минут
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да,*),
- перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- информация на пути следования к объекту: *тактильная, визуальная; нет*
- перепады высоты на пути: да (бордюры)
- их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания) *
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов:
«А» - доступность всех зон и помещений, «Б» – доступность выделенных участков для инвалидов, «ДУ» - условно доступны: помощь сотрудника учреждения на объекте, на дому, дистанционно, «ВНД» – всем недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

ГБУ ДО ЦДХШ размещается в помещении Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича (САТОБ) на основании Договора № 1495 от 22.10.2025 на передачу недвижимого имущества в безвозмездное пользование. Здание САТОБ включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (охранное обязательство № 137-12/2032 ото 19.09.2012). Доступ в школу осуществляется через служебный вход, отвечающий производственным нуждам театра и школы. Обустройство входной зоны предусматривает доступ для всех категорий лиц с ОВЗ и инвалидов, кроме людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Реализуемые школой образовательные программы не предполагают обучение детей с ОВЗ. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов доступно посещение учреждения с целью записи своего ребенка на поступление в школу или посещения школьных мероприятий. Пребывание такого посетителя в школе сопровождается ассистентом по оказанию технической помощи лицам с ОВЗ и инвалидам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***-**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	**Все зоны и участки**	Индивидуальное решение с ТСР

*** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: https://chorshool.ru в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда»

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Описание маршрута следования к объекту на 1 л.
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входной группы (для доступа в зону оказания услуг) на 1 л.
3. Путей движения внутри здании (в т.ч. пути эвакуации) на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта (оказания услуги) на 1 л.
5. Зоны санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации на объекте на 1 л.

Руководитель рабочей группы
директор ГБУ ДО ЦДХШ Т.И. Фомичеваа _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Художественный руководитель И.В. Федорова _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный бухгалтер О.В. Сугоняк _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Секретарь учебной части О.В. Еремеева _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**200-600 м**	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка «Площадь Куйбышева» (автобус: 24,91) Остановка «Улица Галактионовская» (автобус: 3, 34, 53, 90, 226; трамвай: 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22) Остановка «Улица Красноармейская» (автобус: 2, 23, 41, 46, 47)	
Наличие переходов на пути следования от остановки		в наличии	
Регулируемые переходы		Со световой сигнализацией	есть
Нерегулируемые переходы			есть (1)
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
	нет	с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	есть	
	более 4,0 см	нет	
Открытые лестницы	нет		
Поручни на лестницах	нет		

Приложение 1
к паспорту доступности ОСИ от 16.11.2026

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центральная детская хоровая школа»
Самарская область, г. Самара, площадь Куйбышева, 1.

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Вход (входы) на территорию (при наличии калитки)					
	Ширина прохода, калитки	>1,2 м	нет	К, О, С, Г		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>2,0 м	4,5 м	К, О		
	Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, О, С, Г		
	Автостоянка и парковка для посетителей			К, О, С, Г		
	Расстояние до входа в здание	<50 м	200 м			
	Открытая лестница	наличие	отсутствуют			Не требуется
	Пандус (наружный) на рельефе	наличие	отсутствуют			Не требуется

Приложение 2
к паспорту доступности ОСИ от 16.11.2026

Результаты обследования входной группы (для доступа в зону оказания услуг)
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центральная детская хоровая школа»
Самарская область, г. Самара, площадь Куйбышева, 1.
Наименование объекта, адрес

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Крыльцо или входная площадка					
	Габариты площадки: ширина * глубина	>1,4 м * 2 м или 1,5 м * 1,85 м	2,23 * 2,95 м	К, О, С		
	Поручни (ограждениие) при высоте площадки более 0,45 м	наличие	отсутствуют	К, О, С		Не требуются
	Навес	наличие	наличие			
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты	ширина >1,0 м	0,78 м	К, О	Замена на ширину более 1,0 м	
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Лестница наружная	наличие	отсутствуют	О, С, Г		Не требуется
	Пандус наружный	наличие	отсутствуют	К, О		Не требуется
	Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствуют	К, О, С, Г		Не требуется
	Тамбур					
	Габариты: глубина * ширина		1,9 * 2,9 м	К, О		
	Двери распашные (Р), автоматический раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема	>1,2 м	1,4 м	К, О		
	– высота порога наружного, внутреннего	<0, 014 м	0,06 м	К, О	Выравнивание высоты наружного и внутреннего порогов	

Приложение 3
к паспорту доступности ОСИ от 16.11.2026

Результаты обследования пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центральная детская хоровая школа»
Самарская область, г. Самара, площадь Куйбышева, 1.
Наименование объекта, адрес

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Лестница на уровень 1-го этажа		отсутствует			Не требуется
	Пандус переносной	наличие	отсутствует	К, О, С		Не требуется
	Подъемник для инвалидов					
	– стационарный	наличие	отсутствует	К		Не требуется
	– мобильный	наличие	отсутствует	К	установка	
	Коридоры / холлы					
	Ширина полосы движения	>1,2 м	2,4 м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С		Не требуется
	Место отдыха и ожидания (не реже, через 25 м)	наличие	наличие	К, О		
	Пандус внутренний на этаже		отсутствует	О, С		Не требуется
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	Ширина – 0,6 м	наличие	С		

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Поручни непрерывные с двух сторон	наличие	наличие с одной стороны			
	– на высоте	0,85 – 0,95 м	0,7 – 1,05 м	К, О, С, Г		
	Лифт пассажирский	наличие	отсутствует	К, О, С		Не требуется

Приложение 4
к паспорту доступности ОСИ от 16.11.2026

Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (оказания услуги)
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центральная детская хоровая школа»
Самарская область, г. Самара, площадь Куйбышева, 1.
Наименование объекта, адрес

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Обслуживание через окно/ прилавок		отсутствует			Не требуется
	Обслуживание в учебных плмещениях					
	Ширина проемов двери	>0,9 м	0,8 м	К	реконструкция	Не требуется
	Высота порога	<0,025 м	нет	К, О, С		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6 – 0,8 м	0,7 м	К, О, С		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С		Не требуется
	Информация визуальная контрастная	наличие	отсутствует	С		Не требуется
	Обслуживание в концертном зале (вместимостью более 50 мест)	наличие	160 мест			
	Доля мест для колясочников	>2%	отсутствуют	К		Отсутствует техническая возможность
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	>2%	отсутствуют	Г		Отсутствует техническая возможность

Приложение 5
к паспорту доступности ОСИ от 16.11.2026

Результаты обследования зоны санитарно-гигиенических помещений
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центральная детская хоровая школа»
Самарская область, г. Самара, площадь Куйбышева, 1.
Наименование объекта, адрес

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Санузел для инвалидов (1 этаж)	отсутствует			реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К, О, С,	установка после реконструкции	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	К, О, С	установка после реконструкции	
	Ширина дверного проема	>1,2 м		К	установка после реконструкции	
	Открывание дверей	наружное	наружное	К, О, С, Г		
	Количество кабинок	>1 шт.	5 шт.			
	– ширина дверного проема	>0,9 м		К	реконструкция	
	– габариты	>1,8*1,65 м		К, О	реконструкция	
	– опорные поручни	наличие	отсутствуют	К, О	реконструкция	
	Размеры универсальной кабины	>2,2*2,25 м			реконструкция	
	- крючки для костылей (на высоте 1,0 м с выступом 0,12 м)	наличие	отсутствует	К, О	реконструкция	
	Раковина с опорным поручнем	наличие	отсутствует	К, О	реконструкция	
	– высота раковины с опорным поручнем	0,75-0,85 м и наличие	отсутствует	К, О	реконструкция	

Приложение 6
к паспорту доступности ОСИ от 16.11.2026

Результаты обследования системы информации на объекте
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центральная детская хоровая школа»
Самарская область, г. Самара, площадь Куйбышева, 1.
Наименование объекта, адрес

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте	>1,5 м			установка	
	освещенность	наличие	наличие			
	Указатели, пиктограммы	наличие	отсутствует		установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами буквами по Брайлю			С		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствуют	С		Не требуется
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	отсутствуют	Г		Не требуется