



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail: simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»: 8 (3652) 55-09-04

Предписание № 61/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 61 от «1» апреля 2021 г. Заместителя Главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – Заместителя начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы Крот М.А., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: территорий, зданий и сооружений МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, фактически осуществляющего деятельность по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Константиновка, ул. Школьная 1.

Дата и время проведения проверки:

07.04.2021 с 12 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

09.04.2021 с 12 час. 0 мин. по 14 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 5 час. 0 мин.

проверку проводил(а):

Заместитель главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Крот Максим Александрович, эксперты, представители экспертных организаций: не привлекались

совместно с: Директором МБОУ «Константиновская школа» Маршалок Михаилом Викторовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты (в помещениях №№ 2,3,4,5,6,9,10,11,14,15, левого крыла цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях (№2-гардероб, №3-электрощитовая, №4-склад, №5-буфет, №6-столовая, №7-актовый зал, №9-мастерская, №10-склад, №11-кабинет завхоза, №14-пособка, №15-мед.кабинет) установлено по одному пожарному извещателю	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.08.2021	
2	4. На объекте защиты (в помещениях №№ 3,5,6,7,8 правого крыла цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.08.2021	

	документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях (№3-архив, №5-коридор, №6-раздевалка, №7-раздевалка, №8-тренировочная) установлено по одному пожарному извещателю			
3	5. На объекте защиты (в помещениях №№ 1,4 цокольного этажа(2 эт) правого крыла, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях (№1-коридор, №4-библиотека) установлено по одному пожарному извещателю	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.08.2021	
4	6. На объекте защиты (в помещениях №№ 3,4,7,8 1-го этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях(№3,4,7-кабинет, №8-мастерская, №8 (помещение 2)-мастерская) установлено по	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.08.2021	

	одному пожарному извещателю			
5	7. На объекте защиты (в помещениях №№ 2,7,8 2-го этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях(№2-кабинет(помещение 2), №7-музей, №8-кабинет) установлено по одному пожарному извещателю	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.08.2021	
6	8. На объекте защиты (в помещениях №№ 2,7,8,9 3-го этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях(№2-кабинет(помещение 2), №7,8,9-кабинет) установлено по одному пожарному извещателю	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.08.2021	
7	9. На объекте защиты (в помещении №№ 4 цокольного этажа(2 эт), согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.08.2021	

	пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанном помещении (№4-комната персонала) установлен один пожарный извещатель			
8	10. На объекте защиты (в помещениях № 1,5,9 правого крыла, цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.3 п. 13.4.1 расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м. (помещение (холл)- 4,8м; помещение № 5(коридор)- 5,77 м; в помещении № 9(спорт.зал) - 8,27 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.08.2021	
9	11. На объекте защиты (в помещении № 1 левого крыла, цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.08.2021	

	безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.3 п. 13.4.1 расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м. (помещение № 1 (коридор (извещатель 5.6)) - 5,63 м.; (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4.);			
10	12. На объекте защиты (в помещении № 1 цокольного этажа (2-эт) высота которого свыше 3,5м до 6,0 м., согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.5 п. 13.6.1 расстояние от тепловых пожарных извещателей (помещение котельная) до стен более 2 м. (8,23м, и 11.47м,)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.08.2021	
11	14. На объекте защиты (помещение № 1 левого крыла цокольного этажа согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.3 п. 13.4.1 в коридоре, перед помещением № 14	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 3 ст. 51	01.08.2021	

	расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9 м (11,52 м),			
12	15. На объекте защиты (помещение № 7 левого крыла цокольного этажа, помещение № 9 правого крыла цокольного этажа, помещение № 2 правого крыла цокольного этажа (2-эт) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 5.3, отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами из помещений (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.2, п.3;);	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.3 ч. 2 ст. 53	01.08.2021	
13	16. На объекте защиты (помещение № 4 1-го этажа, помещение № 7 1-го этажа, помещение № 8 2-го этажа, помещение № 7 3-го этажа) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.2 СП 51.13330.2011. п. 13 табл. 1, уровень звуковых сигналов	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.08.2021	

	при работе системы в помещениях: помещение № 4 1-го этажа (51,6 дБА); помещение № 7 1-го этажа (53,0 дБА); кабинет помещения № 8 2-го этажа (52,7 дБА); помещение № 7 3-го этажа (56,9 дБА) - ниже нормируемого значения (65 дБА)			
14	17. На объекте защиты (помещение № 2 1-го этажа, помещение № 7 2-го этажа, помещение № 2 (помещение 2) 3-го этажа, помещение № 7 3-го этажа) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.2, СП 51.13330.2011 п. 7 табл. 1, уровень звуковых сигналов при работе системы в учебных кабинетах: кабинет «Искусств» (47,3 дБА); помещение № 2 (помещение 2) 3-го этажа (43,1 дБА); помещение № 7 2-го этажа (46,2 дБА); помещение № 2 1-го этажа (53,7 дБА) – ниже нормируемого значения (55 дБА)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.08.2021	
15	18. На объекте защиты, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года, в нарушение нормативного	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.08.2021	

	документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.7, монтаж (установка) речевых оповещателей, на этажах здания произведён локально (в центральных холлах этажей), что привело к концентрации и неравномерному распределению отраженного звука, и как следствие исключает доступность текстового сообщения по всем помещениям			
16	20. На объекте защиты (на лестничных маршах согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,13 м. до 0,22 м.) (высота ограждений с перилами от 0,86м. до 0,95м.)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.08.2021	
17	На объекте защиты (помещения №1 плана цокольного этажа (2-эт) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.08.2021	

	безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах.			
18	22. На объекте защиты (помещения №2 плана цокольного этажа правое крыло согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.08.2021	
19	23. На объекте (защиты помещения №3 цокольного этажа левого крыла согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 руководителем организации не обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.08.2021	
20	24. На объекте защиты (помещение №1 цокольного этажа левого крыла согласно исполнительной	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях	01.08.2021	

	документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 руководителем организации не обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей	пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53		
21	25. На объекте защиты (лестничная клетка помещения №2 плана цокольного этажа правое крыло согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 не имеет приспособление для самозакрывания двери с уплотнением в притворах.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.08.2021	
22	27. На объекте защиты отсутствуют источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 62	01.08.2021	
23	28. На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.1 отсутствует аварийное освещение.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.08.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:




Заместитель главного государственного инспектора
Симферопольского района Республики Крым по
пожарному надзору - Заместитель начальника отдела
надзорной деятельности по Симферопольскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор
внутренней службы Крот Максим Александрович

Предписание на 12 стр. для исполнения получил:

Директор МБОУ «Константиновская школа» Маршалок Михаил Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«9» апреля 2021 г.


(подпись)