

АКТ

осмотра здания и территории МБДОУ «Д/с № 6».

21.05.2025 г.

Населенный пункт: х.Песчаный

Адрес: ул.Первомайская,51

Наименование здания: МБДОУ «Д/с № 6»

1.Общие сведения по строению.

Год постройки:1958

Материал стен: кирпич

Наличие подвала: нет

Наличие чердачного помещения: имеется

Краткая характеристика здания: кирпичное, стены и перегородки кирпичные, перекрытия деревянные утепленные.

2.Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе:

Председателя заведующей Суменко Ольги Викторовны

Членов комиссии:

1.Старшей медицинской сестры Силаевой Натальи Николаевны

2.Завхоза Винниковой Инны Николаевны

3.Старшего воспитателя Горбачевой Ольги Ивановны

произвели осмотр здания детского сада по вышеуказанному адресу.

а) Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причины его возникновения	Решение о принятых мерах
	Фундамент	Состояние удовлетворительное	
	Стены	Наружные-без повреждений, внутренние- осыпание с повреждением	
	Кровля	Шифер, состояние удовлетворительное	
	Перекрытия	Деревянные, состояние удовлетворительное	
	Водоотвод	Прочищен	
	Перегородки	Кирпичные, состояние удовлетворительное	
	Окна	Пластиковые, состояние удовлетворительное	
	Полы помещений	Дощатые, линолеум. Повреждений нет	
	Система центрального отопления	Электрическое	
	Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное	
	Система канализации	Состояние удовлетворительное	

	Система электроснабжения	Состояние удовлетворительное	
	Фасад	Состояние удовлетворительное	
	Козырьки крыльца	Состояние удовлетворительное, безопасны, целостны, повреждений нет.	

Выводы и предложения.

Осмотрев здание детского сада, комиссия пришла к выводу, что здание не повреждено, отмечается целостность конструкций, прочность креплений, устойчивость при нагрузках. Все инженерно-техническое оборудование работает. Обслуживание и ремонт ведется в оперативном и плановом режиме.

б) Результаты осмотра технического состояния спортивного и игрового оборудования на участках.

Провели проверку технического состояния спортивного и игрового оборудования на участках и вынесли заключение:

Поверхность состоит из сыпучего материала (песка), травяного покрова, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни, деревья и др.).

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Песочницы с крышкой, 3 шт.	отсутствуют	Повреждений нет	
2	Качалка-балансир, 2 шт.	отсутствуют	Повреждений нет	
3	Стол и лавочки, 2 шт	отсутствуют	Повреждений нет	
4	Теневой навес, 1	отсутствуют	Повреждений нет	
5	Детский домик, 3 шт	отсутствуют	Повреждений нет	
6	Качалка на пружине, 4 шт.	отсутствуют	Повреждений нет	
7	Качели, 3 шт	отсутствуют	Повреждений нет	
8	Горка, 3 шт	отсутствуют	Повреждений нет	

Выводы и предложения.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудования обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Деревьев, опасных для жизни и здоровья детей нет.



Заведующий

Суменко О.В.