

АКТ
осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей

« 15» октября 2023г.

№ 4

В соответствии с приказом № 3 от « 09» января 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Лихитченко Б.Ю.-завхоз

Члены комиссии:

Кардаш Е.В.- педагог – психолог

Середкин В.В.- рабочий КОЗиО

Провела осмотр и проверку работоспособности противопожарных дверей на объекте МБДОУ с. Калинка по адресу с. Калинка, ул. Торговая, 2 а в помещениях *электрощитовая, вентиляционная камера, вход на пищеблок, выход на чердачное помещение.*

При проверке выявлено, что:

1. Двери не имеют сквозных щелей и отверстий;
2. Уплотнитель между дверной коробкой и дверью находится в исправном состоянии;
3. Дверные доводчики присутствуют, закреплены, работают плавно;
4. Навесы не имеют механических повреждений, смазаны;
5. Замки не имеет механических повреждений и работает исправно.

Заключение:

Техническое обслуживание и ремонт установленных противопожарных дверей не требуется. Указанные противопожарные двери пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии

Лихитченко Б.Ю.

Члены комиссии:

Кардаш Е.В.

Середкин В.В.

Лихитченко

Кардаш

Середкин