

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Регионального
отделения Всероссийской организации
родителей детей инвалидов (ВОРДИ)

Астраханской области

У.Б. Маргынова

« 4 » апреля 2026 г.



Заведующий МБДОУ
г. Астрахани «Детский сад

№117 «Радуга»

Н.А. Борисова

« 4 » апреля 2026 г.




ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
(в сфере образования)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга»
414015, г. Астрахань, ул. Депутатская д.8, к.1

№ 07/26 от 20 мая 2026 г.



«ИП КОРЧИН А. А.»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ
г. Астрахани «Детский сад №117
«Радуга»
Н.А. Борисова
2026 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 07/26 от 20 мая 2026 г.

г. Астрахань

20 мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №117 «Радуга» (МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга»)

1.2. Адрес объекта: г. Астрахани ул. Депутатская д.8, к.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1816,4 кв. м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 10168,0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026 год, капитального 2030 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №117 «Радуга» (МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 414015, г. Астрахань, ул. Депутатская, дом 8, корпус 1, (8512) 56-41-57, ds-117@astrobl.ru, dou-117@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты- 414000 г. Астрахань ул. Никольская строение 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию))

2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 7 лет

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, с пребыванием с 07.00 до 19.00 час. с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До МБДОУ г. Астрахани «Детский сад «117 «Радуга» можно доехать автобусом 59

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта остановка «Детский сад №117»;

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м;

3.2.2. время движения (пешком): 24 **минуты**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **Нет**;

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **Да**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **Нет**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **Да**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **Да**;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
3	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	По варианту «Б»
4	С (с нарушением зрения)	По варианту «ДУ»

5	Г (с нарушением слуха)	По варианту «Б»
6	У (с нарушением умственного развития)	По варианту «Б»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные Структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)		1.1-1.7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (О, Г, У) ДУ (К,С)		2.1 - 2.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (О, Г, У)		3.1 – 3.9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У, О)		4.1 – 4.7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У, С)		5.1-5.10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,С,О)		6.1-6.4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И		---

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С, Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга»** на момент обследования ОСИ **доступен частично для всех категорий МГН.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Прилегающая территория доступна частично избирательно (О,Г,У), доступны условно (К,С). Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды МГН установить информационные таблички на центральной калитке с номером телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи, требуется установить тактильные наземные указатели перед центральной калиткой, требуется обозначить контрастное

покрытие калитки относительно забора и установить ручку П или С образной формы, требуется направить запрос в администрацию МО г. Астрахань для обустройства автомобильных мест для прилегающей территории к объекту для людей с инвалидностью, требуется направить запрос в администрацию МО г. Астрахани по устранению на прилегающей территории к объекту от остановки до объекта перепадов высот и устройству пандусов для людей с инвалидностью, необходимо устранить перепады высот на территории объекта, на проступях краевых ступеней беседки необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени

Входная группа доступна частично всем (О, Г, У), доступны условно (К, С). Для обеспечения доступности структурно - функциональных зоны необходимо установить тактильные наземные указатели перед центральным входом, требуется установить на входной группе информационные таблички с номером телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи, требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери, требуются приобрести перекатный пандус для входной двери, необходимо установить перед центральной лестницей тактильные наземные указатели

Пути движения доступны частично всем (О, Г, У). Для обеспечения доступности структурно - функциональных зоны необходимо предусмотреть зоны отдыха для инвалидов, разместить информационные таблички обозначающие назначение помещений, на стене со стороны ручки двери, табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно - графическим способом, продублирована шрифтом Брайля, требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки путей эвакуации, требуются установить поручни на высоте 0.7 м на центральной лестницы, требуется нанести контрастную маркировку ступеней эвакуационного выхода, требуются приобрести перекатный пандус

Зоны целевого назначения (кабинеты) доступны полностью избирательно (Г, У, О) для всех остальных категорий МГН. Для приспособления структурно -функциональной зоны под нужды МГН требуется установить в зонах обслуживания информационные таблички по точечной системе Брайля, поверхность столов индивидуального пользования, используемых посетителями - инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м.

Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно (Г,У,С), доступны условно (К,О). Для приспособления структурно -функциональной зоны под нужды МГН требуется установить информационные таблички по точечной системе Брайля обозначающие зоны целевого назначения, требуется установить опорные поручни около унитаза и раковины санузлов, крючки для костылей, требуется установить кнопку вызова персонала для ситуационной помощи, необходимо установить кранья туалетных комнат рычажкового типа, требуются приобрести перекатный пандус.

Системы информации на объекте доступны полностью избирательно. Требуется установить тактильные наземные указатели, требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	- Организационные мероприятия, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Организационные мероприятия, текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Текущий ремонт, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Организационные мероприятия, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Организационные мероприятия, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2026 -2028 гг.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1 согласование на Комиссии

(наименовании Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, Роспотребнадзора, пожарного надзора;

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **Астраханская региональное отделение ВОРДИ;**

4.4.6. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 5 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 5 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 45 шт.

Поэтажные планы БТИ - нет

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения на объекте)

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации

руководитель рабочей группы

Борис

Н.А. Борисова

Заведующий

Решения комиссии

21-

Н.А. Бочарова

Воспитатель



Ю.С. Кусова

Председатель ППО
Делопроизводитель
Уполномоченный по ОТ

B. Kuper-

В.Н. Кучина

Воспитатель

В том числе:

Представители

публичных организаций

ИНВЕСТИЦИОН

У.Б. Мартынова



Председатель
Регионального
отделения
Всероссийской
организации
родителей детей
инвалидов (ВОРДИ)
Астраханской области

Управленческое решение согласовано «__» _____ 202__ г.

(протокол №07/26)

Комиссией (название)

«УТВЕРЖДАЮ»



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 07/26 от 20 мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №117 «Радуга» (МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга»)

1.2. Адрес объекта: г. Астрахани ул Депутатская д.8, к.1»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1816,4 кв. м

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 10168,0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026 год,
капитального 2030 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №117 «Радуга» (МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 414015, г. Астрахань, ул. Депутатская, дом 8, корпус 1, (8512) 56-41-57, ds-117@astrobl.ru, dou-117@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление образования администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты- 414000 г. Астрахань ул. Никольская строение 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию))

2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 7 лет

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, с пребыванием с 07.00 до 19.00 час. с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, - нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 320 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга» можно доехать автобусом 59
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта остановка «Детский сад №117»;

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта : 600 м;

3.2.2. время движения (пешком): 24 **минуты**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **Нет**;

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **Да**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **Нет**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **Да**;
Их обустройство для инвалидов на коляске: **Да**

<*> с учётом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
3	О (с нарушением опорно двигательного аппарата)	По варианту «Б»
4	С-п (с нарушением зрения)	По варианту «ДУ»

5	Г-п с нарушением слуха)	По варианту «Б»
6	У (с нарушением умственного развития)	По варианту «Б»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	- Организационные мероприятия, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Организационные мероприятия, текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Текущий ремонт, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Организационные мероприятия, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Организационные мероприятия, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ
г. Астрахани «Детский сад №117



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 07/26 от 20 мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №117 «Радуга» (МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга»)

1.2. Адрес объекта: г. Астрахани ул Депутатская д.8, к.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1816,4 кв. м

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 10168,0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026 год,
капитального 2030 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №117 «Радуга» (МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 414015, г. Астрахань, ул. Депутатская, дом 8, корпус 1, (8512) 56-41-57, ds-117@astrobl.ru, dou-117@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) — муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) — Управление образования администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты- 414000 г. Астрахань ул. Никольская строение 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию))

2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 7 лет

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, с пребыванием с 07.00 до 19.00 час. с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, - нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 320 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга» можно доехать автобусом 59
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта остановка «Детский сад №117»;

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **600 м;**

3.2.2. время движения (пешком): **24 минуты;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **Нет;**

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **Да;**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **Нет;**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **Да;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **Да;**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
3	О (с нарушением опорно двигательного аппарата)	По варианту «Б»
4	С-п (с нарушением зрения)	По варианту «ДУ»

5	Г-п с нарушением слуха)	По варианту «Б»
6	У (с нарушением умственного развития)	По варианту «Б»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

N п/п	Основные Структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)		1.1-1.7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (О, Г, У) ДУ (К,С)		2.1 - 2.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (О, Г, У)		3.1 – 3.9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У, О)		4.1 – 4.7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У, С)		5.1-5.10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(Г,С,О)		6.1-6.4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И		---

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С, Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга» на момент обследования ОСИ доступен частично для всех категорий МГН.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Прилегающая территория доступна частично избирательно (О,Г,У), доступны условно (К,С) . Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды МГН установить информационные таблички на центральной калитке с номером телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи, требуется установить тактильные наземные указатели перед центральной калиткой, требуется обозначить контрастное покрытие калитки относительно забора и установить ручку П или С образной формы, требуется направить запрос в администрацию МО г. Астрахань для обустройства

автомобильных мест для прилегающей территории к объекту для людей с инвалидностью, требуется направить запрос в администрацию МО г. Астрахани по устранению на прилегающей территории к объекту от остановки до объекта перепадов высот и устройству пандусов для людей с инвалидностью, необходимо устранить перепады высот на территории объекта, на проступях краевых ступеней беседки необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени

Входная группа доступно частично всем (О, Г, У), доступны условно (К,С). Для обеспечения доступности структурно - функциональных зоны необходимо установить тактильные наземные указатели перед центральным входом, требуется установить на входной группе информационные таблички с номером телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи, требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери, требуются приобрести перекатный пандус для входной двери, необходимо установить перед центральной лестницей тактильные наземные указатели

Пути движения доступны частично всем (О, Г, У). Для обеспечения доступности структурно - функциональных зоны необходимо предусмотреть зоны отдыха для инвалидов, разместить информационные таблички обозначающие назначение помещений, на стене со стороны ручки двери, табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно - графическим способом, продублирована шрифтом Брайля, требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки путей эвакуации, требуются установить поручни на высоте 0.7 м на центральной лестницы, требуется нанести контрастную маркировку ступеней эвакуационного выхода, требуются приобрести перекатный пандус

Зоны целевого назначения (кабинеты) доступны полностью избирательно (Г, У, О) для всех остальных категорий МГН. Для приспособления структурно - функциональной зоны под нужды МГН требуется установить в зонах обслуживания информационные таблички по точечной системе Брайля, поверхность столов индивидуального пользования, используемых посетителями - инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м.

Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно (Г,У,С), доступны условно (К,О). Для приспособления структурно - функциональной зоны под нужды МГН требуется установить информационные таблички по точечной системе Брайля обозначающие зоны целевого назначения, требуется установить опорные поручни около унитаза и раковины санузлов, крючки для костылей, требуется установить кнопку вызова персонала для ситуационной помощи, необходимо установить кранья туалетных комнат рычажкового типа, требуются приобрести перекатный пандус.

Системы информации на объекте доступны полностью избирательно. Требуется установить тактильные наземные указатели, требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	- Организационные мероприятия, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	- Организационные мероприятия, текущий ремонт.

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Текущий ремонт, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Организационные мероприятия, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Организационные мероприятия, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2026 -2028 гг.**

в рамках исполнения: **плана работ паспорта доступности**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
Согласования

Имеется заключение уполномоченной организации состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании

1 Анкеты (информации на объекте) от «20» мая 2026 г.

2 Анкета обследования объекта № акта 07/26 от «20» мая 2026г.

3 Решение Комиссии _____ от «__» _____ 202__ г.

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации

руководитель рабочей
группы
члены комиссии



Н.А. Борисова

Заведующий



Н.А. Бочарова

Воспитатель

Ю.С. Кусова

Председатель ППО

Делопроизводитель
Уполномоченный по ОТ



В.Н. Кучина

Воспитатель

в том числе:
представители
государственных организаций
инвалидов



У.Б. Мартынова


Председатель
Регионального
отделения
Всероссийской
организации
родителей детей
инвалидов (ВОРДИ)
Астраханской области

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

г. Астрахань «Детский сад №117 «Радуга»
414015 г. Астрахань ул. Депутатская, д.8, к.1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Пути движения по прилегающей территории (от остановки общественного транспорта до объекта)	есть		 На прилегающей территории имеются перепады высот от остановки к объекту	К	Требуется направить запрос в администрацию МО г. Астрахань по устранению на прилегающей территории к объекту от остановки до объекта перепадов высот и устройству пандусов для людей с инвалидностью. СП 59.13330.2020 п 5.1	Организационные мероприятия
				Фото 1.1			

1.2	Вход (входы) на территорию	есть	 Фото 1.2	Перед входом на прилегающий участок отсутствует контраст калитки по отношению к забору. А так же отсутствует ручка на калитке	С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.) Необходимо контрастно обозначить калитку относительно забора, установить ручку калитки П или С образной формы. СП 59.13330.2020 п.6.4.1 СП 59.13330.2020 п.6.4.3	Организационные мероприятия
1.2.1			 Фото 1.3	Перед центральной калиткой отсутствуют тактильные наземные указатели.	С	Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875. Необходимо установить перед центральной калиткой тактильные наземные указатели. СП 59.13330.2020 п 5.1.10 ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
1.2.2			 Фото 1.4	При входе на территорию участка отсутствуют информационные таблички и номер телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи	К	Технические средства информации и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надёжной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях,	Организационные мероприятия

							расположении путей эвакуации и т.п. Необходимо установить информационные таблички и номер телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи СП 59.13330.2020 п 6.5.3		Текущий ремонт
1.3	Путь (пути) движения на территории	есть		На территории объекта есть перепады высот до 120 мм	К		Необходимо устранить перепады высот на территории объекта. СП 59.13330.2020 п. 5.1.3		
1.4	Лестница (наружная)	нет							
1.5	Пандус (наружный)	нет							
1.6	Автостоянка и парковка	нет		На прилегающей территории отсутствует автомобильное парковочное место для людей с инвалидностью	К,О,С, Г,У		Требуется направить запрос в администрацию МО г. Астрахань для обустройства автомобильных мест для прилегающей территории к объекту для людей с инвалидностью СП 59.13330.2020 п. 5.2, 5.2.2		Организационные мероприятия

1.7	Беседка	есть	 Фото 1.7	В беседке отсутствует маркировка краевой ступени	С	На проступях краевых ступеней беседки необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени СП 59.13330.2020 п 6.2.8	Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне			На прилегающей территории отсутствует автомобильное парковочное место для людей с инвалидностью		Требуется направить запрос в администрацию МО г. Астрахани по устранению на прилегающей территории к объекту от остановки до объекта перепадов высот и устройству пандусов для людей с инвалидностью	
				Вход на территорию		Требуется обозначить контрастное покрытие калитки и ручки – от забора, требуется установить ручку на калитке	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ(К,С)		№1.1-1.7	Организационные мероприятия, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Прилегающая территория доступна частично избирательно-(О,Г,У), доступны условно (К,С) . Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды МГН установить информационные таблички на центральной калитке с номером телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи, требуется установить тактильные наземные указатели перед центральной калиткой, требуется обозначить контрастное покрытие покрытия калитки относительно забора и установить ручку П или С образной формы, требуется направить запрос в администрацию МО г. Астрахань для обустройства автомобильных мест для прилегающей территории к объекту для людей с инвалидностью, требуется направить запрос в администрацию МО г. Астрахани по устранению на прилегающей территории к объекту от остановки до объекта перепадов высот и устройству пандусов для людей с инвалидностью, необходимо устранить перепады высот на территории объекта, на проступах краевых ступеней беседки необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

г. Астрахань «Детский сад №117 «Радуга»
414015 г. Астрахань ул. Депутатская, д.8, к.1

Наименование объекта, адрес

наименование объекта, адрес							
N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане		N фото	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		 Фото 2.1	Около центральной лестницы отсутствуют тактильные наземные указатели С	Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно -контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875. Необходимо установить перед центральной лестницей тактильные наземные указатели. СП59.13330.2020 п 5.1.10 ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт

2.2	Пандус (наружный)	есть	 Фото 2.2	Пандус ширина 860 мм уклон пандуса 5 градусов.	---	Замечаний нет.	---
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	 Фото 2.3	Размер входной площадки перед центральной входом 3м*11м	---	Замечаний нет.	---
2.4	Дверь (входная)	есть	 Фото 2.4	На входной двери отсутствует контрастная маркировка дверного проёма и ручки	С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.). Требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери СП59.13330.2020 п 6.4.1	Организационные мероприятия

2.4.1				 Фото 2.5	На входной группе отсутствуют информационные таблички с номером телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи.	К	Требуется установить информационные таблички с номером телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи на входной группе СП 59.13330.2020 п 6.5 ГОСТ Р 51671-2020	Организационные мероприятия
2.4.2				 Фото 2.6	Перед центральной входной дверью отсутствуют тактильные наземные указатели	С	Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875. Необходимо установить перед центральной входной дверью тактильные наземные указатели. СП59.13330.2020 п 5.1.10 ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт.
2.5	Тамбур	есть		 Фото 2.7	Размер тамбура 1,9*4,3м	---	Замечаний нет.	---

2.5.1				 Фото 2.8	Порог входной двери 20 мм	К	Дверные проёмы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов, их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м Требуется приобрести перекатный пандус для входной двери СП 59.13330.2020 п 6.1	Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне				Центральный вход		Требуется установить тактильные наземные указатели перед центральной входной дверью.	
					Входная группа.		Требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери, требуется установить информационные таблички с номером телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В (О, Г, У) ДУ (К,С)		2.1 - 2.8	Организационные мероприятия, текущий ремонт.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Входная группа **доступно частично всем (О, Г, У), доступны условно (К,С)**. Для обеспечения доступности структурно - функциональных зоны необходимо установить тактильные наземные указатели перед центральным входом, требуется установить на входной группе информационные таблички с номером телефона сотрудника для оказания ситуационной помощи, требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери, требуются пробрести перекатный пандус для входной двери, необходимо установить перед центральной лестницей тактильные наземные указатели.




1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



г. Астрахань «Детский сад №117 «Радуга»
414015 г. Астрахань ул. Депутатская, д.8, к.1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Вестибюль (коридор зона ожидания, галерея, балкон)	есть		Отсутствуют зоны отдыха для инвалидов	К, О, С, Г, У	На каждом этаже, где ожидаются посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах- колясках. Необходимо предусмотреть зоны отдыха для инвалидов СП 59.13330.2020 п 6.2.5	Органи зационны е меропри ятия
3.1.1				На входной группе объекта отсутствует мнемосхема тактильная объекта	С	Требуется установить мнемосхему тактильную СП59.13330.2020 п 6.5.7	Органи зационны е меропри ятия

3.1.2				 Фото 3.2	На пути движения внутри здания отсутствуют пиктограммы направления к зонам целевого назначения	С	Требуется установить пиктограммы направления к зонам обслуживания на объекте. СП 59.13330.2020 п 6.5	Организационные мероприятия
3.2	Лестница центральная	есть		 Фото 3.3	Опорные поручни центральной лестницы установлены на высоте 0.4 м и 0.9 м.	О, У	Требуются установить дополнительные поручни на высоте 0.7 м центральной лестницы. СП 59.13330.2020 п 5.1.13	Текущий ремонт
3.2.1				 Фото 3.4	Краевые ступени центральной лестницы контрастно выделены	---	Замечаний нет.	---
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет						

3.5	Дверь	есть	 Фото 3.5	В учреждениях отсутствуют информационные таблички о назначении помещений шрифтом Брайля	С	Разместить информационные таблички, обозначающие назначение помещений, на стене со стороны ручки двери, табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля.  СП 59.13330.2020 п 6.5.9 ГОСТ Р 51671-2020	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Первый эвакуационный выход	есть	 Фото 3.6	У дверей на путях эвакуации отсутствует контрастная маркировка дверного проёма и ручки	С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.). Требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки двери эвакуационного выхода. СП 59.13330.2020 п 6.4.1	Организационные мероприятия

3.6.1				 Фото 3.7	На ступенях эвакуационных выходов отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени СП 59.13330.2020 п 6.2.8	Организационные мероприятия
3.6.2	Второй эвакуационный выход			 Фото 3.8	У дверей на путях эвакуации отсутствует контрастная маркировка дверного проёма и ручки	С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.). Требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки двери эвакуационного выхода. СП 59.13330.2020 п 6.4.1	Организационные мероприятия
3.6.3				 Фото 3.9	Порог двери эвакуационного выхода 45 мм	К	Дверные проёмы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м Требуется пробрести перекатный пандус для входной двери СП 59.13330.2020 п 6.1	Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют зоны отдыха для инвалидов		Необходимо предусмотреть зоны отдыха для инвалидов, требуется установить пиктограммы направления	

							к зонам обслуживания на объекте.		
						В учреждениях отсутствуют информационные таблички о назначении помещений шрифтом Брайля	Разместить информационные таблички, обозначающие назначение помещений, на стене со стороны ручки двери, табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно - графическим способом, продублирована шрифтом Брайля.		
						У дверей на путях эвакуации отсутствует контрастная маркировка дверного проёма и ручки	Требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери и эвакуационного выхода.		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДЧ-В (О, Г, У)		3.1 – 3.9	Организационные мероприятия, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения **доступны частично всем** (О, Г, У) . Для обеспечения доступности структурно - функциональных зоны необходимо предусмотреть зоны отдыха для инвалидов, разместить информационные таблички обозначающие назначение помещений, на стене со стороны ручки двери, табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно - графическим способом, продублирована шрифтом Брайля, требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки путей эвакуации, требуются установить поручни на высоте 0.7 м на центральной лестницы, требуется нанести контрастную маркировку ступеней эвакуационного выхода, требуются пробрести перекатный пандус

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



г. Астрахань «Детский сад №117 «Радуга»

414015 г. Астрахань ул. Депутатская, д.8, к.1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/ нет	N на пла не		Содержание	Знач имо для инва лида (кате гори я)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания						

4.1.1	Кабинет заведующего	Есть	 Фото 4.1	Перед входом в зону целевого назначения отсутствуют информационная таблички по точечной системе Брайля	С	Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. Требуется установить информационные таблички по точечной системе Брайля СП 59.13330.2020 п 6.5.9	Организационные мероприятия
4.1.2	Медицинский кабинет.	есть	 Фото 4.2	Информирующие тактильные таблички точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма	С	Требуется установить информационные таблички по точечной системе Брайля СП 59.13330.2020 п 6.5.9	Организационные мероприятия
4.1.3	Процедурный кабинет.	есть	 Фото 4.3	Информирующие тактильные таблички точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на	С	Требуется установить информационные таблички по точечной системе Брайля СП 59.13330.2020 п 6.5.9 ГОСТ Р 51671-2020	Организационные мероприятия

					расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма							
4.2	Зальная форма обслуживания	есть										
4.2.1	Физкультурный зал	есть			 Фото 4.4	Пред входом в зону целевого назначения отсутствуют информационная таблички по точечной системе Брайля	С	Требуется установить информационные таблички по точечной системе Брайля СП 59.13330.2020 п 6.5 ГОСТ Р 51671-2020	Организационные мероприятия			
4.2.2	Столовая				 Фото 4.5	---	--	Замечаний нет				
4.2.3	Спальня				 Фото 4.6	---	--	Замечаний нет				

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет								
4.3.1	Пост охраны	есть	 Фото 4.7	Высота стойки обслуживания 1.1 м	К	Поверхность столов индивидуального пользования, используемых посетителями - инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. СП 59.13330.2020 8.1.7, 8.7.6	Текущий ремонт			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет								
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (кабинка для переодевания)	нет								
	ОБЩИЕ требования к зоне			В зонах обслуживания отсутствуют информационная таблички по точечной системе Брайля		Установить в зонах обслуживания отсутствующую информационную таблички по точечной системе Брайля				
				Высота прилавочных		Обеспечить в прилавочных стойках				

					стоек обслуживания более 1.1 м	обслуживания габариты согласно п. 8.1.7, 8.7.6 СП 59.13330.2020.
--	--	--	--	--	-----------------------------------	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДЧ-И (Г, У, О)		4.1 – 4.7	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения (кабинеты) доступны полностью избирательно (Г, У, О) для всех остальных категорий МГН. Для приспособления структурно - функциональной зоны под нужды МГН требуется установить в зонах обслуживания информационные таблички по точечной системе Брайля, поверхность столов индивидуального пользования, используемых посетителями - инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение


г. Астрахань «Детский сад №117 «Радуга»

414015 г. Астрахань ул. Депутатская, д.8, к.1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть					
5.1.1	Туалетная комната (группа)	есть		Информирующие тактильные таблички точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма	С	Требуется установить информационные таблички по точечной системе Брайля СП 59.13330.2020 п 6.5 ГОСТ Р 51671-2020	Организационные мероприятия

5.1.2				 Фото 5.2	Отсутствуют опорные поручни около унитаза и раковины, крючки для костылей.	К, О	Требуется установить опорные поручни около унитаза и раковины санузлов, крючки для костылей СП 59.13330.2020 п 6.3	Текущий ремонт.
5.1.3				 Фото 5.3	Отсутствует кнопка вызова персонала для ситуационной помощи.	К, О, С, Г, У	Требуется установить кнопку вызова персонала для ситуационной помощи. СП 59.13330.2020 п 6.3	Организационные мероприятия
5.1.4				 Фото 5.4	Краны умывальников туалетной комнаты вентильного типа.	К, О	В доступных кабинках (душевых, ванн) у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой. Необходимо установить краны умывальников туалетной комнаты рычажкового типа. СП 59.13330.2020 п 6.3.9	Текущий ремонт.

5.1.5	Туалетная комната(общая)	есть	 Фото 5.5	Отсутствуют опорные поручни около унитаза и раковины, крючки для костылей.	К, О	Требуется установить опорные поручни около унитаза и раковины санузлов, крючки для костылей СП 59.13330.2020 п 6.3	Текущий ремонт.
5.1.6			 Фото 5.6	Информирующие тактильные таблички точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма	С	Требуется установить информационные таблички по точечной системе Брайля СП 59.13330.2020 п 6.5 ГОСТ Р 51671-2020	Организационные мероприятия
5.1.7			 Фото 5.7	Отсутствует кнопка вызова персонала для ситуационной помощи.	К, О, С, Г, У	Требуется установить кнопку вызова персонала для ситуационной помощи. СП 59.13330.2020 п 6.3	Организационные мероприятия

5.1.8				 Фото 5.8	Кран уmyвальной туалетной комнаты вентильного типа.	К, О	В доступных кабинах (душевых, ванн) у раковин для инвалидов в общих уmyвальных и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой. Необходимо установить кран уmyвальной туалетной комнаты рычажкового типа. СП 59.13330.2020 п 6.3.9	Текущий ремонт.
5.1.9				 Фото 5.9	Порог двери туалетной комнаты 50 мм	К	Дверные проёмы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. Требуется приобрести перекатный пандус. СП 59.13330.2020 п 6.1	Организационные мероприятия
5.2	Бытовая комната (гардеробная)			 Фото 5.10	---	--	Замечаний нет	---
	ОБЩИЕ требования к зоне				Перед гардеробом отсутствует информационная табличка о назначении помещения.		Требуется установить информационные таблички по точечной системе Брайля в зонах целевого назначения	

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 07/26 от 20 мая 2026 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Г. Астрахань «Детский сад №117 «Радуга»

414015 г. Астрахань ул. Депутатская, д.8, к.1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть					
6.1.1	Сайт организации	есть		На сайте есть версия для слабовидящих	---	Замечаний нет	---
				 Фото 6.1			

6.1.2	Двери (входные)	есть	 Фото 6.2	На входной двери отсутствует контрастная маркировка дверного проёма и ручки	С	Требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери СП 59.13330.2020 п 6.4	Организа- ционные меропри- ятия
6.2	Акустические средства	есть	 Фото 6.3	---	---	Замечаний нет	---
6.3	Тактильные средства	нет	 Фото 6.4	Перед ступенями лестницы входной площадки отсутствуют тактильные наземные указатели	С	Требуется установить тактильные наземные указатели перед ступенями лестницы входной группы. СП 59.13330.2020 п 5.1.10 Гост Р52875-2018	Теку- щий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Нет тактильных наземных указателей		Требуется установить тактильные наземные указатели	
				Нет контрастной маркировки дверных проёмов		Требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(Г,С,О)		6.1- 6.4	Организационные мероприятия, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте **доступны полностью избирательно**. Требуется установить тактильные наземные указатели, требуется установить контрастную маркировку дверного проёма и ручки входной двери.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". (Зарегистрирован 08.12.2015 № 40000)
12. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
13. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
14. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
15. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
16. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Требования для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
17. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.
18. СП 252.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Правила проектирования
19. Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования"
20. ПРИКАЗ Минцифры России от 12.12.2022 N 931

Результаты фотофиксации

1. Пути движения от остановки общественного транспорта к объекту территория, прилегающая к зданию (участок)




Фото 1.1



Фото 1.2



Фото 1.3



Фото 1.4



Φοτο 1.5



Φοτο 1.6



Φοτο 1.7

2.Входа (входов) в здание



Фото 2.1



Фото 2.2




Фото 2.3



Фото 2.4



Фото 2.5




Фото 2.6



Фото 2.7




Фото 2.8

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)



Фото 3.1



Фото 3.2




Фото 3.3




Фото 3.4




Фото 3.5



Фото 3.6




Фото 3.7




Фото 3.8



Фото 3.9

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Фото 4.1



Фото 4.2




Фото 4.3




Фото 4.4




Фото 4.5



Фото 4.6



Фото 4.7

5. Санитарно-гигиенические помещения, гардероб.




Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3



Фото 5.4



Фото 5.5




Фото 5.6



Фото 5.7



Фото 5.8



Фото 5.9




Фото 5.10

6. Системы информации на объекте, оценка сайта.




Фото 6.1



Фото 6.2




Фото 6.3



Фото 6.4

План адаптации объекта.

Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №117 «Радуга»

Адрес объекта: г. Астрахани ул. Депутатская д.8, к.1

№ паспорта доступности объекта: 07/26 от 20 мая 2026 г.

[illegible]

Заведующий МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №117 «Радуга»

_____ Н.А. Борисова

ПРИКАЗ

№ 76-ОД

«08» мая 2026 г.

«О создании комиссии по проведению обследования
и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг»

В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 и на основании письма Минобрнауки России от 12.02.2016 г. № ВК -270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению условий доступности для инвалидов воспитателя Н.И. Бочарову;
2. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры (название объекта) на предмет доступности для детей инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставляемых им услуг в составе:
3. Председатель: заведующий – Н.А. Борисова;
Члены комиссии:
Воспитатель, председатель ППО – Н.А. Бочарова;
Делопроизводитель, уполномоченный по ОТ – Ю.С. Кусова;
Воспитатель – В.Н. Кучина.
4. Утвердить положение о комиссии по организации обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры МБДОУ г. Астрахани № 117;
5. Комиссии провести обследования здания МБДОУ г. Астрахани № 117 по его доступности;
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ г. Астрахани №117



Н.А. Борисова

ПРИКАЗ

№ 77-ОД

«08» мая 2026 г.

«О назначении ответственных лиц
по работе с людьми с инвалидностью
в МБДОУ г. Астрахани № 117»

В целях соблюдения требований доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения и предоставляемых услуг в МБДОУ г. Астрахани № 117

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения на воспитателя В.Н. Кучину;
2. Утвердить должностную инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг;
3. Утвердить:
 - 3.1 Программу проведения инструктирования работников МБДОУ г. Астрахани № 117 по вопросу обеспечения сопровождения инвалидов и других маломобильных групп населения к месту оказания услуги;
 - 3.2 Инструкцию по обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения при посещении МБДОУ г. Астрахани № 117;
4. Контроль за исполнением оставляю за собой

Заведующий МБДОУ г. Астрахани №117



Н.А. Борисова

Инструмент используемый в процессе изготовления ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ ОСИ.

1. Рулетка измерительная металлическая «Калиброн» зав. № 25-19-00476 мод. Р2УЗД - 2 м
(паспорт РИМ.01.001.ПС поверка произведена 14.11.2025 г. действительна до 14.11.2026 г.)
2. Электронный секундомер VA-SW03 зав. № VA000013810 мод. VF-SW03 - 1 шт.
(рег № 94054-24 поверка произведена 02.12.2025 г. действительна до 01.12.2026 г.)
3. Штангенциркуль ШЦ-1 0-125 0.1 (класс А) «Калиброн» - 1 шт.
(мод. ШЦ-1 поверка произведена 20.01.2026 г. действительна до 20.01.2027 г.)
4. Цифровой фотоаппарат Panasonic DMC-FSS22 - 1 шт.
5. Карта памяти 8 GB silicon power - 1 шт.
6. Дальномер лазерный RGK D30 зав. № QCPAS8ED02 - 1 шт.
(поверка произведена 16.03.2026 г. действительна до 15.03.2027 г.)

ИП _____/Корчин А.А./



ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 2144 20 октября 2009 года



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Астрахань

Областное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

"Астраханский

инженерно-строительный

институт"

ДИПЛОМ

ВСТ 4190608

Решение

Государственной аттестационной комиссии

12 октября 2009

года

Корчину

Андрею Александровичу

ПРИСУЖДЕНА

КВАЛИФИКАЦИЯ

инженер

по специальности

«Проектное и гражданское строительство»



Handwritten signatures

СПК в строительстве

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер 16.02500.09.00016235.29

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

Корчин
Андрей Александрович

подтвердил(а) квалификацию

**Главный инженер проекта (специалист по организации
строительства) (7 уровень квалификации)**

Дата выдачи: 16 апреля 2024 года

Свидетельство о квалификации действительно до 16 апреля 2029 года

Центр оценки квалификации: Ассоциация «ПАО»

Регистрационный номер: 77.119 / 77.119.30.09

Юридический адрес: г Москва, ул. Угличская, д. 16, этаж 2, пом. 66

Руководитель



Иванов Владимир
Ильич



СПК в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер 10.01500.01.00006268.30

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

Корчин
Андрей Александрович

подтвердил(а) квалификацию

**Главный инженер проекта (Специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень
квалификации)**

Дата выдачи: 22 апреля 2025 года

Свидетельство о квалификации действительно до 22 апреля 2030 года

Центр оценки квалификации: ООО «СтройПроектСервис»

Регистрационный номер: 77.099 / 77.099.30.02

Юридический адрес: г. Москва, г Москва, ул Льва Толстого, д 5, стр 1, пом 1, ком 3, подвал

Руководитель



В.И. Иванов



Свидетельство утверждена Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 октября 2016 года № 725н

СЕРТИФИКАТ

Выдан в том, что

Корчин Андрей Александрович

Принял (-а) участие в онлайн семинаре


«Подготовка специалистов - экспертов в области создания безбарьерной среды для
детей с инвалидностью и людей с ментальными нарушениями
по программе обучения Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Заместитель Председателя ВООИ,
Директор АНО «ЦПИ «Общество для всех»

Е.А. Бухаров

Москва, ноябрь 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт-ТК»



Удостоверение
является документом установленного образца
о повышении квалификации

Лицензия Министерства образования, науки и молодежи
ЛЮ35-01251-91/00174633 от 01.03.2018 г.



Настоящее удостоверение подтверждает, что

Корчин Андрей Александрович

прошёл (прошла) повышение квалификации в

Обществе с ограниченной ответственностью

«Эксперт-ТК»

(наименование образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования)

по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации:

«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов»

(наименование программы, темы, курса)

В объеме 72 (семидесяти двух) часов

Руководитель структурного подразделения _____ Волкова В.В.



Регистрационный номер 568-ПК от 26.07.2024 г.

