

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ ДС 26 с. Школьное

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н с. Школьное ул. Веселая 57

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2368003080

Телефон:

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий

Плановая дата обследования: 14.02.2016

Фактическая дата обследования: 19.02.2016

Организация: МБДОУ ДС 26

Должность лица: директор

ФИО: Фурсова, Г.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
--	-------------------------------------	----------	---------------------------	-------------------------------------	---

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепада у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Отсутствие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Несколько покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м	п. 5.1.3	Не требуется	нет необходимости в обустройстве пандуса на входе в здание
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м	п. 5.1.3	Соответствует	
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9	п. 5.1.4	Соответствует	

		см			
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см	п. 4.1.12	Не требуется	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Не требуется	
Поручни на высоте	О, С	90 см	п. 5.1.2 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	п. 4.1.12	Не требуется	
Вход группа №3					
Входная площадка					
Нескользкое покрытие	К	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
	О	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
	С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м	п. 5.1.3	Соответствует	
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь не имеет прозрачного полотна

количество		менее 1)			пользования посетителями (сопровождающих детей)
Иная доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не требуется	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не требуется	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не требуется	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не требуется	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не требуется	
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4, 5.5.6	Не требуется	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Не требуется	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Не требуется	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	О	не менее 30 см	п. 5.2.10	Не требуется	
	С	не менее 30 см	п. 5.2.10	Не требуется	
Поручни на высоте	О	90 см	п. 5.2.15	Не соответствует	поручень расположен с одной стороны
	С	90 см	п. 5.2.15	Не соответствует	поручень расположен с одной стороны
Поручни с двух сторон лестницы	О	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
	С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
	С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	п. 5.2.4	Соответствует	?
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	п. 5.2.1	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего	К	7% (но не	п. 5.3.2	Не требуется	в данном учреждении отсутствует санитарно-

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	п. 5.2.10	Не соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см	п. 5.2.15	Не соответствует	поручень расположен с одной стороны
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0.9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1.2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1.5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) группа №2					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1.4 см	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см	п. 5.2.7	Соответствует	

		(5%)		соответствует	бордюрным пандусом либо произвести понижение бордюрного камня.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) группа №3					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	п. 5.2.4	Соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см	п. 5.2.7	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	п. 5.2.4	Не требуется	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	п. 5.2.1	Соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см	п. 5.2.7	Соответствует	

Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не соответствует	при входе во вторую группу имеется препятствие в виде бордюрного камня, которое необходимо оборудовать бордюрным пандусом либо произвести понижение бордюрного камня.
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К	наличие	п. 4.1.15	Не требуется	
	О	наличие	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
	О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20	п. 4.1.14	Не	при входе во вторую группу имеется препятствие в виде

Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14, п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
	О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
	О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не соответствует	
Вход группа №2					
Входная площадка					
Нескользящее покрытие	К	наличие	п. 5.1.3	Соответствует	
	О	наличие	п. 5.1.3	Соответствует	
	С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	

Ширина проема одной створки двери в свесу	К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе наружная					
Высота подьема ступеней	О	12 - 15 см	п. 4.1.12	Соответствует	
	С	12 - 15 см	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
	С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О	90 см	п. 5.1.2 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не соответствует	поручень расположен с одной стороны
	С	90 см	п. 5.1.2 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не соответствует	
Поручни по обеим сторонам	О	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	поручень расположен с одной стороны
	С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Ширина ступеней	О	35 - 40 см	п. 4.1.12	Соответствует	
	С	35 - 40 см	п. 4.1.12	Соответствует	
Надус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании надуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м	п. 4.1.15	Не соответствует	
Длина марша надуса	К	не более 9,0 м	п. 4.1.14	Не соответствует	

	«доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»»			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Вход группа №3	-	-	-	#
Вход группа №2	-	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) группа №3	+	#	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) группа №2	+	-	-	#
Зона оказания услуги	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	#	#	#	#

4. Включение в доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения для инвалидов
Вход	Группа №2 – При входе имеется препятствие в виде бордюрного камня, необходимо оборудовать бордюрный пандус, либо произвести понижение бордюра

