



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ  
«Октябрьская школа №1»  
Меметов Р.Р.  
20 » мая 2018г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**  
**«Октябрьская школа №1»**  
**Красногвардейского района Республики Крым**

п.Октябрьское

«15» мая 2018 г.

Наименование населенного пункта

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 207060, Республика Крым, Красногвардейский район, п.Октябрьское, переулок Степной, дом 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 3265 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2.5га
- 1.4. Год постройки здания 1976г., последнего капитального ремонта не проводилось
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального 2030г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская школа №1» Красногвардейского района Республики Крым, МБОУ «Октябрьская школа №1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297060, Российская Федерация, Республика Крым, Красногвардейский район, п.Октябрьское, переулок Степной, дом 3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; организация отдыха детей в каникулярное время
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.

2.6 Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность: 548 чел., в наличии: 397 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
осуществляется подвоз детей школьным автобусом, по маршруту: Октябрьское – Цветково-Октябрьское-Искра.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
Нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  
(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть)

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ



5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	№1	№1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	№2	№2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	№3	№3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(О,У,Г) ВНД(К,С)	№4	№4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№5	№5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	№6	№6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	№7	№7

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030г.

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению условий доступной среды в МБОУ «Октябрьская школа №1» Красногвардейского района Республики Крым на 2016-2030года

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект доступен полностью

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); не требуется.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |


Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «Октябрьская школа №1» на 10 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы завхоз


Тодосиенко Л.Л.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы зам.директора ВР Тараненко Т.И.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

социал.педагог Безрукова С.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:

Представитель Красногвардейской районной общественной организацией ветеранов и инвалидов труда, военной службы и правоохранительных органов Красногвардейского района

СМОЛЬКИНА В.М.



Управленческое решение согласовано «16» мая 2018 г. (протокол № 2)  
Комиссией по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи в МБОУ «Октябрьская школа №1».



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ «Октябрьская школа №1»

297060, Республика Крым, Красногвардейский район, п. Октябрьское, пер. Степной, дом 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№8	№8	Отсутствует информация об ОСИ	все	Установить информацию на входе	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№9	№9	Неровная поверхность покрытия, отсутствие ограждения, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара	Г,С,К,О	Ремонт поверхности покрытия с нанесением цветной и тактильной маркировок, установка ограждения, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет	-					
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-		Не адаптировано для всех групп МГН	все	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ	№1	№1	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».



**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБОУ «Октябрьская школа №1»

297060, Республика

Крым, Красногвардейский

район, п. Октябрьское, пер. Степной, дом 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№ 10	№ 10	Отсутствие тактильной полосы перед маршем вверх и вниз(центральный и специальный входы), отсутствие контрастных маркировок крайних ступеней(центральный и специальный входы)поручней с двух сторон на наружной лестнице(центральный и специальный входы), горизонтальных завершений поручней на наружной лестнице ,нетравиру	Г,С,К,О	Установка тактильной полосы перед маршем вверх и вниз(центральный и специальный входы), создание контрастных маркировок крайних ступеней(центральный и специальный входы)установка поручней с двух сторон на наружной лестнице(центральный и специальный входы)установка горизонтальных завершений поручней на	Ремонт капитальный

					ющих окончаний поручней на наружной лестнице		наружной лестнице. установка нетравмирующих окончаний поручней на наружной лестнице	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствие наружного пандуса	Г,С,К,О	Установить пандус по ГОСТу	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 12	№ 12	Не соответствует	Г,С,К,О	Установить навес	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 13	№ 13	Порог завышен 0,06м	Г,С,К,О	Порого или перепад высот в дверном проеме: отсутствует или не более 0.025м. Установить кнопку вызова	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	№ 14	№ 14	соответствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН	все	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход(входы) в здание	ДУ	№2	№2	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
**МБОУ «Октябрьская школа №1»**

297060, Республика  
район, п. Октябрьское, пер. Степной, дом 3

Крым, Красногвардейский

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 15	№ 15	Отсутствие пиктограммы в коридорах	С,Г	Установка пиктограммы в коридорах	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 16	№ 16	Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней, отсутствие поручней с одной стороны, горизонтальных завершений поручней, нет равмирующих окончаний поручней	С,К,Г,О	Создание контрастной маркировки крайних ступеней, установка поручней с одной стороны, установка горизонтальных завершений поручней, установка нетравмирующих окончаний поручней	Ремонт капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-					
3.5	Дверь	есть	№ 13	№ 13	Не соответствует ширина дверного	К	Замена дверных проемов	Ремонт капитальный



					проема			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 17	№ 17	нет	все	Обеспечить доступность всех групп МГН	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН	все	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути(путей) движения внутри здания(в т.ч.путей эвакуации)	ДУ	№3, №17	№3, №17	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБОУ «Октябрьская школа№1»  
от «15» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Октябрьская школа№1»

297060, Республика

Крым, Красногвардейский

район, п. Октябрьское, пер. Степной, дом 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 18	№ 18	Несоответствие ширины проема двери в кабинете №5, отсутствие информации тактильной в кабинете №5, отсутствие зоны для кресла-коляски в кабинете №5	Г,С,К,О	Замена ширины проема двери в кабинете №5, установка информации тактильной в кабинете №5, создание зоны для кресла-коляски в кабинете №5	Ремонт капитальный
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН	все	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ДУ-(О,У,Г) ВНД-(К,С)	№ 4	№4	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБОУ «Октябрьская школа №1»  
от « 15 » мая 2018 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	№ 4	№ 4	Соответствует	-	-	КР

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	№4	№ 4	КР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организационно-альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».



Приложение 4 (III)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБОУ «Октябрьская школа №1»  
от «15» мая 2018 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-				

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
 МБОУ «Октябрьская школа №1»

297060, Республика

Крым, Красногвардейский

район, п. Октябрьское, пер. Степной, дом 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 5	№ 5	Отсутствие знака доступности и помещения, тактильной маркировки санузла, зоны у раковины (глубина и ширина), высоты раковины, отсутствия опорного поручня, кабин для инвалидов, знака доступности и кабины, опорных поручней в кабине, крепления	К,О,С,Г	Создание знака доступности и помещения, создание тактильной маркировки санузла, замена зоны у раковины (глубина и ширина) замена высоты раковины, установка опорного поручня, установка кабин для инвалидов, установка знака доступности и кабины, установка	Ремонт капитальный



					ЧКОВ ДЛЯ КОСТЫЛЕЙ		новка опорных поручней в кабине, уста новка крючков для костылей	
5.2	Душевая/ ванная комната	не т	-					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	не т	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне	ес ть	-		Не адаптирова но для всех групп МГН	Все	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капита льный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений(туалет)	ВНД	№5	№5	Ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 6  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБОУ «Октябрьская школа №1»  
от « 15 » мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
МБОУ «Октябрьская школа №1»

297060, Републик  
район, п. Октябрьское, пер. Степной, дом 3

Крым, Красногвардейский

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-		отсутствие	К,О,С,Г	установка	ТСР
6.2	Акустические средства (звонки)	есть	№19	№ 19	отсутствие	К,О,С,Г	установка	ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-		отсутствие	К,О,С,Г	установка	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптирован о для всех групп МГН	все	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	№19	№19	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».