

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления образования  
Администрации Симферопольского района  
С.В.Дмитрова  
« 19 » 12 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий Муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
Е.В.Борисова / Уманская



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» Симферопольского района  
Республики Крым

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 297563, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул.Полевая, дом 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1608 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да,нет) 4900 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г, капитальный --  
Сведения об организации , расположенных на объекте - \_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка с. Константиновка»  
(краткое – МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297563, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул.Полевая, дом 1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: фактический адрес 295022, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сельвинского, д.91; юридический адрес 297501 Российская Федерация, Республика Крым, п. Молодежное , ул. Школьная, д. 2

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость - 133; вместимость - 140; пропускная способность - 140.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

### Маршруты

Автобус № 117 г. Симферополь ост. а/с «Западная» - с. Чистенькое – с. Приятное Свидание – с. Малиновка – с. Кизилкое – с. Каштановое – с. Партизанское – с. Топольное – с. Константиновка – ст. Надежда – Колодец – Печка – мкрн. Фонтаны - г. Симферополь а/с «Западная».

Автобус № 132 г. Симферополь ост. а/с «Западная - мкрн. Фонтаны – Печка – Колодец - ст. Надежда - с. Константиновка - с. Топольное - с. Партизанское - с. Каштановое - с. Кизилкое - с. Малиновка - с. Приятное Свидание - с. Чистенькое- г. Симферополь ост. а/с «Западная»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

- 3.2.2. время движения (пешком) 6 мин

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (плавный переход на возвышенность, ямы, выбоены)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

- 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** объект признан временно не доступным для инвалидов С, К, О, У, Г.

Для решения вопросов частичной доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установить информацию об объекте у входа на территорию, на входной двери, обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-

гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо обеспечить систему средств информационной поддержки на всех функциональных зонах и на всех путях движения на доступном языке.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка дополнительных разделительных поручней на лестницах при ширине марша более 4 м. и нормативных поручней на лестницах вдоль стен.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо обеспечить непрерывность информационного обеспечения по всему пути к зоне целевого назначения.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,** требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса и кнопки вызова с тыльной стороны здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

**Для обеспечения частичной доступности для инвалидов с нарушениями зрения** необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ 01.01. 2017 – 31.12. 2020 годы в  
рамках исполнения паспорт доступности, плана по обеспечению доступности  
объекта МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по  
адаптации: объект будет признан условно доступным избирательно для инвалидов:  
ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД  
– ДЧ-В 4.4. Для

принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): Согласование на  
Межведомственной комиссии по содействию в формировании доступной среды  
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в  
Симферопольском районе. Имеется

заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

---

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта  
Российской Федерации: на карте доступности информационного интернет-портала  
zhit-vmeste.ru., \_\_\_\_\_

Сайт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» www.dou-romashka.umi.ru

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 19 » 12 2016 г.

2. Акта обследования объекта: акт № 1 « 19 » 12 2016 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «     » \_\_\_\_\_  
20     г.

Приложение 1  
к Акту обследования Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
К паспорту доступности Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
от « 19 » 12 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» 297563, Российской Федерации,  
Республики Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Полевая, дом 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи-мость для инвалида (кате-гория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1,2	отсутствует информация об ОСИ	С,К,О,У, Г	-вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте; -установить кнопку вызова для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	3,4,5	-неровная поверхность; - повреждено	С,К,О,У, Г	-ремонт поверхности покрытия к	Капитальный ремонт

					асфальтное покрытие; -отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей ; -отсутствует обозначение направлений движения ко входам.		входам с нанесением цветовой и тактильной маркировки; -обеспечить информационное сопровождение к главному входу и специальному входу для инвалидов на креслах-колясках.	
1.3	Остановка общественного транспорта	Есть	Приложение В	а	-неровная поверхность; - повреждено асфальтное покрытие; -отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей ; -отсутствует обозначение направлений движения	С,К,О,У, Г	-ремонт поверхности покрытия к входам с нанесением цветовой и тактильной маркировки;	Капитальный ремонт
1.4	Пути движения к детскому саду		Приложение В	б,в,г	-неровная поверхность; - повреждено асфальтное покрытие; -отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных	С,К,О,У, Г	-ремонт поверхности покрытия к входам с нанесением цветовой и тактильной маркировки;	Капитальный ремонт

					путей ; -отсутствует обозначение направлений движения			
	ОБЩИЕ требования к зоне		1, 2, п р и л л о ж е н и е В	1,2,3 ,4,5, а,б,в г,	Не обеспечено беспрепятствен ное перемещение МГН по всему участку -не обеспечена информацион ная поддержка на всех путях движения.	С,К,О,У, Г	Обеспечить беспрепятственно е и удобное перемещение МГН, организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Капиталь ный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	1,2, приложение В	1,2,3, 4,5 а,б,в,г	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию признана ВНД, т.к не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по всему участку к входу в здание с учетом нормативных требований. Отсутствует система средств информационной поддержки на всех путях движения.

Приложение 2  
к Акту обследования Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
К паспорту доступности Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
от « 19 » 12 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» 297563, Российской Федерации,  
Республики Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Полевая, дом 1

№ П/П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Входная площадка (перед дверью с фасадной стороны здания, лестница)	есть	4	6,7,8, 9,10	-отсутствует контрастная полоса перед дверью -краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой; -отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед лестницей; -отсутствуют дополнительные разделительные поручни; -отсутствует завершающая часть поручня на 0,3 м; -в некоторых местах ступени лестничного марша имеют разрушенное бетонное покрытие.	С,О,К,Г, У	-нанести контрастную полосу перед дверью - выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничных маршей; - установить предупредительные тактильные полосы перед лестницей за 0,8 м; -установить дополнительные разделительные поручни; - установить завершающую часть поручня на 0,3 м; - отремонтировать	ТС Р

							разрушенные ступени лестничного марша.	
2.2	Дверь (входная фасадная)	есть	5	11,12,13	<p>- входная наружная дверь одностворчатая, пластиковая, рабочая створка имеет ширину в свету 0,87 м, высота 2,70 м;</p> <p>-отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания;</p> <p>-края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом</p> <p>-не нормативное размещение информации об объекте</p>	С,О,К,Г,У	<p>- привести ширину рабочей створки двери в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012;</p> <p>-оборудовать дверь фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающими задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек;</p> <p>- края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом (фактурой);</p> <p>-разместить информацию об объекте дублированием рельефным шрифтом;</p> <p>-нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,8 м перед дверью</p>	ТСР
2.3	Тамбур у двери с фасадной стороны здания	есть	6	14,15	<p>- дверь одностворчатая, рабочая створка имеет ширину в свету 0,88 м., отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания, края дверного</p>	С,О,К,Г,У	<p>-привести ширину рабочей створки двери в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012;</p> <p>- оборудовать дверь фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающими задержку автоматического закрывания продолжительностью</p>	ТСР

					полотна и ручки не выделены контрастным цветом.		не менее 5 сек, выделить контрастным цветом края дверного полотна и ручки	
	ОБЩИЕ требования к зоне	3,4 5,6	6,7,8,9 10,11, 12,131 4,15		- отсутствует системная информация на входе, не обеспечена доступность для МГН	К, О, С, Г, У	-организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствия, провести работы по обеспечению доступа для МГН	ТС Р

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	3-6	6-15	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «вход (входы) в здание» признана ВНД т.к. нет как минимум одного входа приспособленного для МГН.

Приложение 3  
к Акту обследования Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
К паспорту доступности Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
от « 19 » 12 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» 297563, Российской Федерации,  
Республики Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Полевая, дом 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимос для инвалид а (категор ия)	Содержание	Вид ы рабо т
3.1	Фойе	есть	7,8	16, 17, 18, 19, 20, 21,	-отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной; -отсутствует схема расположения помещений; -отсутствие тактильной полосы перед дверьми кабинетов и помещений.	К, О, С, Г, У	-организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания, в т.ч. информации, выполняющей предупредительную функцию в связи с изменением направления движения, перед входами в помещения, лестницей и др.; -разместить доступную схему с указанием расположения помещений; -нанести тактильную полосу перед дверьми групп и помещений	ТСР

							за 0,6м	
3.2	Коридоры	Есть	9,1 0	22, 23	-отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной;	К, О, С, Г, У	-организовать размещение информации; -нанести тактильную полосу вдоль стен	ТСР
3.3	Лестница (внутри здания) правое и левое крыло	есть	11, 12	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31	-отсутствие поручня вдоль стены; -отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницами; - отсутствуют бортики на боковых краях ( не примыкающих к стене); -краевые ступени лестничных маршей и горизонтальные площадки перед ними не выделены контрастной маркировкой; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами.	К, О, С, Г, У	-установить нормативный поручень вдоль стены; -нанести тактильные напольные указатели за 0,6 м перед лестницами; -установить бортики не менее 0,02 м на боковых краях ( не примыкающих к стене); -выделить контрастным цветом (материалом) краевые ступени лестничных маршей и горизонтальные площадки перед лестницами;	ТСР
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	13, 14	А, Б	-отсутствие системы экстренного оповещения; -все входы (выходы) в здание, (заявленные на плане как эвакуационные) не соответствуют нормам СП 59.13330.2012	К,О, С, Г, У	-организовать систему оповещения в экстренных случаях; -привести все входы (выходы) в здание в соответствие нормам СП 59.13330.2012	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		7- 12 13 А	16- 31 13 А	- отсутствует системная информация на всех путях движения, не	К, О, С, Г, У	-организовать систему информации с цветовым и	ТСР

			14 Б	14 Б	обеспечена доступность для МГН		тактильным обозначением препятствия, провести работы по обеспечению доступа для МГН	
--	--	--	---------	---------	--------------------------------------	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ВНД	7-12 13А 14Б	16-31 13А,14Б	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона пути (путей) движения внутри здания признана ВНД, т.к. отсутствует системная информация на всех путях движения, не обеспечена доступность для МГН

Приложение 4  
к Акту обследования Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
К паспорту доступности Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
от « 19 » 12 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» 297563, Российской Федерации,  
Республики Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Полевая, дом 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	15, 16, 17, 18, 19, 20	32, 33, 34, 35,	-не нормативное размещение информации о помещении; -отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью; -отсутствует доступная схема расположения групп; -полотна и ручка не выделены контрастным цветом.	К,О, С,Г, У	обеспечить размещение информации о помещении в соответствии нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,6 м перед дверью; -обеспечить размещение групп, которые посещают МГН на 1-м этаже здания; -разместить доступную схему с указанием	Капит альны й ремонт

							<p>расположения групп;</p> <p>-обеспечить подходы к оборудованию и мебели более 0,9 м;</p> <p>-установить нормативные ручки на дверях;</p> <p>-края дверного полотна и ручки дверей выделить контрастным цветом.</p>	
4.2	Музыкальный зал	есть	21	36, 37, 38	<p>-не нормативное размещение информации о помещении;</p> <p>-в зале не предусмотрены места для инвалидов на кресло-колясках, а также их доступность на эстраду;</p> <p>-края дверного полотна и ручка не выделены контрастным цветом.</p>	К,О, С,Г, У	<p>-обеспечить возможность беспрепятственного заезда в кабинет для колясок;</p> <p>-обеспечить размещение информации о помещении в соответствии нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012;</p> <p>-обеспечить доступность для инвалидов на кресло-колясках в соответствии нормам п. 7.2.4 СП 59.13330.2012;</p> <p>-края дверного полотна и ручки дверей выделить контрастным цветом.</p>	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания : буфет	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по	нет	-	-	-	-	-	-

	маршруту: библиотека							
	ОБЩИЕ требования к зоне		15- 21	32- 38	-отсутствие информации либо не нормативное размещение информации о помещениях -отсутствуют предупредительные тактильные полосы; -не обеспечена доступность для МГН.	К,О, С,Г, У	-обеспечить размещение информации о помещении в соответствии нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -установить предупредительные тактильные полосы в соответствии с нормами п. 4.1.10 СП 59.13330.2012; провести работы по обеспечению доступа для МГН	Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД	15-20	32-35	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма	ВНД	21	36-38	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) признаны ВНД, т.к не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
К паспорту доступности Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
от « 19 » 12 2016 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» 297563, Российской Федерации,  
Республики Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Полевая, дом 1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (III)  
к Акту обследования Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
К паспорту доступности Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
от « 19 » 12 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» 297563, Российской Федерации,  
Республики Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Полевая, дом 1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
К паспорту доступности Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
от « 19 » 12 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» 297563, Российской Федерации,  
Республики Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Полевая, дом 1

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	22, 23, 24, 25, 26	39,40, 41,42, 43,44, 45,46	-отсутствует туалетная комната оборудованная для МГН; -отсутствует кнопка вызова персонала.	К,О, С,Г, У	-необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины; - установить кнопку вызова персонала.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая комната (ванная комната)	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		22-26	39-46	-отсутствие информации либо не нормативное размещение информации о	К,О, С,Г, У	-обеспечить размещение информации о помещении в соответствие	Капитальный ремонт

					помещениях -отсутствуют предупредитель- ные тактильные полосы; -не обеспечена доступность для МГН.		нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -установить предупредитель- ные тактильные полосы в соответствие с нормами п. 4.1.10 СП 59.13330.2012; провести работы по обеспечению доступа для МГН.	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	22-26	39-46	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны санитарно-гигиенических помещений признаны ВНД, т.к не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного пользования помещениями для МГН.

Приложение 6  
к Акту обследования Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
К паспорту доступности Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Ромашка»  
с. Константиновка»  
от « 19 » 12 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» 297563, Российской Федерации,  
Республики Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Полевая, дом 1

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	27 28 29	47 48 49	-не нормативное размещение информации о помещениях - отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью	К,О, С,Г, У	-обеспечить размещение информации о помещении в соответствии нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -установить предупредительные тактильные полосы в соответствии с нормами п. 4.1.10 СП 59.13330.2012; провести работы по обеспечению доступа для МГН.	Капитальный ремонт

6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	27-29	47-49	-не нормативное размещение информации о помещениях - отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью	К,О, С,Г, У	-обеспечить размещение информации о помещении в соответствии нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -установить предупредительные тактильные полосы в соответствии с нормами п. 4.1.10 СП 59.13330.2012; провести работы по обеспечению доступа для МГН.	Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	27-29	47-49	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте признаны временно недоступными для МГН, т.к. отсутствует комплексная система информации на всех зонах объекта.