

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Пристройка МБОУ детский садик №6 станицы Новолеушковской Павловского района Краснодарского края

Место нахождения (адрес): 352070, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Школьная, д. 106

Форма собственности объекта: Муниципальная собственность
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №6 станицы Новолеушковской, ИНН 2346010101, КПП 234601001, ОГРН 1022304479592, тел. 8(86191) 4-44-47
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания: 1, этаж расположения объекта: 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 4.1.7; п. 5.1.4)
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	не соответствует	более 0,015 м., (п. 4.1.8; п. 5.1.4)
Лестница на входе на территорию:				

¹ - в соответствии со СП 59-13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
² - К - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не соответствует	не требуется
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	не соответствует	не требуется
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	не соответствует	не требуется
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	не соответствует	не требуется
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	не соответствует	не требуется
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	не соответствует	не требуется
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	не соответствует	не требуется
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не соответствует	не требуется
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	не соответствует	не требуется
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
- на высоте	К	0,7 м.	не соответствует	не требуется
- на высоте	О	0,9 м.	не соответствует	не требуется
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не соответствует	не требуется
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	не соответствует	не требуется

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	не соответствует	не требуется
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	не соответствует	не требуется
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	не соответствует	не требуется
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	не соответствует	не требуется
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	соответствует	(рис. Д.5)
- уклон	К	не более 10%	соответствует	(п. 4.1.8)
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	соответствует	(п. 4.1.8)
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	не соответствует	не требуется
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	(п. 4.1.7)
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	(п. 4.1.7)
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	не соответствует	не требуется
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не соответствует	не требуется
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	не соответствует	не требуется
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	не соответствует	не требуется
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	не соответствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	не соответствует	не требуется
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	не соответствует	не требуется
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	не соответствует	не требуется
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не соответствует	не требуется
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствует	не требуется
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
- на высоте	К	0,7 м.	не соответствует	не требуется
- на высоте	О	0,9 м.	не соответствует	не требуется
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не соответствует	не требуется
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	соответствует	(п. 5.3.1; п. 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	(п. 5.3.1; п. 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	(п. 4.1.12)
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	(п. 4.1.12)
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	(п. 4.1.12)
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	(п. 4.1.14)
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	(п. 4.1.14)
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	(п. 4.1.15)
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не соответствует	поручни с одной стороны; есть план мероприятий, (п. 4.1.15)
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	соответствует	(п. 4.1.15; п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	не соответствует	отсутствует; есть план мероприятий, (п. 4.1.15)
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	(п. 4.1.15)
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	(п. 4.1.15)
Подъёмник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	не соответствует	не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	(п. 5.1.3)
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	(п. 5.1.3)
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	(п. 5.1.3)
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 5.1.4)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.1.4.)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	соответствует	(п. 5.1.5)
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	(п. 5.1.7; рис. Д. 10)
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 5.1.4)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.1.4)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не соответствует	не требуется
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж <u>1, 2</u>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	(п. 5.2.1)
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	(п. 5.2.1)
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	не требуется
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.2.4)
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	(п. 5.2.7)
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	(п. 5.2.7)
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	не соответствует	не требуется
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	не соответствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.	не соответствует	не требуется
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	не соответствует	не требуется
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	не соответствует	не требуется
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	не соответствует	не требуется
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	не соответствует	не требуется
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	не соответствует	не требуется
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	не соответствует	не требуется
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	не соответствует	не требуется
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствует	не требуется
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:				
- на высоте	К	0,7 м.	не соответствует	не требуется
- на высоте	О	0,9 м.	не соответствует	не требуется
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не соответствует	не требуется
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	не соответствует	не требуется
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые	С	наличие	не соответствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ленты)				
Подъёмник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 5.1.4)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.1.4)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не соответствует	не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	не соответствует	не требуется
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	не соответствует	не требуется
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	не соответствует	не требуется
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	не соответствует	не требуется
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	не соответствует	не требуется
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	(п. 7.1.7)
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	(п. 7.1.7)
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	(п. 7.1.7)
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	соответствует	(п. 7.1.9)
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	(п. 7.1.9)
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	не соответствует	не требуется
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	не соответствует	не требуется
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	не соответствует	не требуется
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	не соответствует	не требуется
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 7.4.7)
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соответствует	(п. 7.4.7)
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	соответствует	(п. 7.4.7)
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	не соответствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	не соответствует	не требуется
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	не требуется
- высота порога	К	не более 1,4 см.	не соответствует	не требуется
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	не требуется
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	не соответствует	не требуется
- высота порога	К	не более 1,4 см.	не соответствует	не требуется
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	не требуется
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	не требуется
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
Обслуживание в кабинете директора и в классах:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 6.3.2; п. 6.1.8)
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.1.4)
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	(п. 5.2.2)
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	(п. 7.1.9)
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	(п. 7.1.9)
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	(п. 5.2.2)
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж <u> 1 </u>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует	не требуется
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	не соответствует	не требуется
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	не соответствует	не требуется
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	не требуется
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	не требуется
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	не требуется
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	не соответствует	не требуется
2.6. Средства информации – этаж <u>1</u>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	не соответствует	не требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	не соответствует	отсутствует; есть план мероприятий, (п. 5.5.8)
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	не соответствует	не требуется
Речевые информаторы	С	наличие	не соответствует	не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	не соответствует	не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	+
Вход	-	-	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	-	+	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Устранить высоту порога или перепад у калитки.
Вход	Установить поручни пандуса с двух сторон на высоте 0,9 и 0,7 м.
Пути движения	
Зона оказания услуги	


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Обеспечить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками

« 20 » сентября 2016 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

(Пасюта Д.Н.)
Ф.И.О.