

**ПАСПОРТ**

**Автостоянка**

**1. Информация об объекте**

Наименование Автостоянка МБУ ДО ДЮСШ ст. Выселки МО Выселковский район

Тип объекта Автостоянки (парковки)

Место нахождения (адрес) Выселковский р-н ст-ца. Выселки ул. Ленина, № 196 (Восточный микрорайон)

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2328008741

Телефон: 8(86157) 75-3-66

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2020

Фактическая дата обследования: 28.02.2020

Организация: МБУ ДО ДЮСШ ст. Выселки МО Выселковский район

Должность лица: Директор

ФИО: Дробышева Нина Николаевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1 места)	п. 4.2.1	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м., при числе мест	К	5%	п. 4.2.1, п. 4.2.4, рис. Д.6	Соответствует	
До 100 включительно	К	5% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует	
От 101 до 200	К	5 мест и дополнительно 3%	п. 4.2.1	Не требуется	
От 201 до 1000	К	8 мест и дополнительно 2%	п. 4.2.1	Не требуется	
1001 и более	К	24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше	п. 4.2.1	Не требуется	
<b>Обозначение места специальным знаком</b>					
На поверхности покрытия стоянки	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1, рис. Д.6	Соответствует	
На вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1, рис. Д.6	Соответствует	
<b>Расположение мест для транспорта инвалидов</b>					
От входа в предприятие или учреждение	К, О, С, Г	не далее 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	
От входа в жилое здание	К, О, С, Г	не далее 100 м.	п. 4.2.2	Не требуется	
У выхода на первом этаже или около лифтов (в многоуровневых автостоянках)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.5	Не требуется	
Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.6	Не требуется	
<b>Съезд с тротуара на парковку</b>					

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Ширина	К	не менее 1,0 м.	рис. Д.5	Соответствует	
Уклон	К	не более 10%	п. 4.1.9	Соответствует	
Перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.9	Соответствует	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации

«28» февраля 2020 г.

Старший специалист 3 разряда  
УСЗН в Выселковском районе



О.А. Демчук