

Приложение к приказу

№9 от 09.01.2020 года

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Аксайского района

детский сад №4 «Калинка»

(МБДОУ № 4 «Калинка»)

Адрес 346720, Ростовская область,

Г. Аксай, ул. Садовая 29а

E-mail-ds4.kalinka@yandex.ru

Заведующий Уфимцева Е.В.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых

на нем услуг в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский сад №4 «Калинка» (МБДОУ № 4 «Калинка»)
- 1.2. Адрес объекта: 346720, Ростовская область., г. Аксай, ул. Садовая 29-а.
E-mail-ds4.kalinka@yandex.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа ,4444,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да)- 14309 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015г.
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский сад №4 «Калинка» (МБДОУ № 4 «Калинка»)
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Садовая 29-а, E-mail-ds4.kalinka@yandex.ru
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности: государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность муниципальная.

1.10. Вышестоящая организация (наименование) : Управление образования Администрации Аксайского района.

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Ломаносова, 1

2. Краткая характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности - дошкольное образование.

2.2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)
вместимость, пропускная способность-280 детей

2.3. Виды оказываемых услуг : образовательные, уход и присмотр

2.4. Форма оказания услуг: на объекте, с 12-ти часовым пребыванием.

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 3-х до 8-ми лет.

2.6 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№/№	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Сменные кресла коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	нет
5	Пандусы	имеется (1)
6	Подъемные платформы	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	нет
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	Достаточная ширина дверных проемов стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг)	имеется частично

	инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения)	
12	Дублирование необходимой для инвалидов , имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией ,а также надписей ,знаков и иной текстовой информации -знаки, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	имеется
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информации	имеется частично

4. Оценка состояния недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№/№	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания выполненными рельефно м фоне	имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи ,необходимой для получения в доступной для них форме оформления необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	Проведение и инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги ,населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	по необходимости
4	Наличие работников организации на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	имеется (тьютор)
5	Предоставление услуг с сопровождение инвалидов по территории объекта работников организации	нет
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости с использованием русского жесткого языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика,	нет

	тифлопереводчика	
7	Соответствие транспортных средств используемых для предоставления услуг населению ,требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	Обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги, собаки- поводыря при наличии документа ,подтверждающего ее специальное обучение выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда социальной защиты	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования ,для лиц с нарушение зрения	имеется(версия сайта для слабовидящих)
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	да

5.Предлагаемые управленческие решения по строкам и объемам работ услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№/№	Предлагаемые управленческие решения по строкам и объемам работ услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	При наличии финансирования
1.	Контрастная маркировка ступеней	до 31.12.2020

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта от 09.01.2020г.

Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг, утвержденная приказом № 9 от 09.01.2020 года в следующем составе:

- заведующий Уфимцева Е.В.
 - старший воспитатель Лахтина Е.В.
 - главный бухгалтер Матющенко Н.Н.
 - зам. зав. по АХЧ Коренева С.А.
- провела обследование объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.
- В ходе обследования выявлено следующее:

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский сад №4 «Калинка» (МБДОУ №4 «Калинка»)
Фактический адрес	346720, Ростовская область., г. Аксай, ул. Садовая 29-а.

телефон		<u>E-mail-ds4.kalinka@yandex.ru</u>
Ведомственная принадлежность		Управление образования Администрации Аксайского района
Вид деятельности		дошкольное образование
Форма собственности объекта		муниципальная
Объем предоставляемых услуг	280	
Размещение объекта	отдельно стоящее здание	
	2 этажа	
Количество и назначение входов	2-центральных, 2-боковых, 2-групповых	
Год постройки	2015	
Год последней реконструкции	-	

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	100	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	есть	Регулируемые переходы
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть		Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией
Внеуличные переходы (наземные мосты и подземные туннели)	есть	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (наземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	нет		
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	есть	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет

Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						

- ширина прохода, калитки	0,96	соответствует	-	0,9 м	Не менее	К, О
- * информация об объекте	Табличка тактильная комплексная азбуккой Брайля, композит 4 мм, монохром, 300х400 мм, Пиктограмма тактильная пластиковая «Доступность для инвалидов по зрению» 150х150	соответствует	-	Имеется		К, О, С, Г

Автостоянка посетителей (при наличии)

* Расстояние до входа в здание	100м	соответствует	-	50 м	Не более	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	Стоянка на территории отсутствует	-	-	менее	250 м	
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-	-	-	3,5м	Стандартное	К
				5%	-	К, О

Габариты машино-места для инвалидов (глубина)

Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)

	-	-	-	5,0 м		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,7			1,2	Не менее 1,2м	К
-* указатели направления движения	отсутствуют			Имеются		К, Г
- * ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствуют			Имеются		С
- * места отдыха	имеются			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): отсутствует						
- Высота подъема справочно	-		-			

- * поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м			01,1 м.		0, С
- тактильная полоса перед маршем (вверх и вниз)	-	-	За 0,6 м до марша		С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-	-	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи		С
Пандус на рельефе - не требуется					
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-		0,8 м	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % $= (H : L) \times 100\%$	-		8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до		К

					10%		
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-				Наличие		
	-						
	- на высоте (нижний поручень)						
- на высоте (верхний поручень)	-				0,7 – 0,9 м		К
	-				0,8 – 1,0 м		О

Крыльцо или входная площадка — имеется

Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.
---	--

Габариты площадки (ширина с пандусом	3,5	соответствует		1,5 м и более, м	Не менее 1,2м,	К
Габариты площадки (глубина с пандусом	4.8	соответствует		1,8 м	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2,0	соответствует		1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,8			1,5 м, 1,2 м		О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Есть при высоте более 0,45 м,	соответствует		Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С

* Навес	имеется	соответствует			Наличие		К, О	
* Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Имеется Табличка тактильная комплексная азбучкой Брайля, композит 4 мм, монокром, 300х400 мм стандартное поле мнемосхемы ПВХ 3мм 470х610	соответствует			Наличие		Г	
Лестница наружная								
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	отсутствует	-			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С	

Маркировка ступеней	отсутствует	-			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	отсутствует	-			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входе пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	отсутствует	-			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	отсутствует				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	отсутствует				Наличие		О, С
Пандус наружный							

Уклон пандуса $v \% = (H : L) \times 100\%$	Менее 8%	соответствует		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	отсутствуют			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	отсутствуют			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	отсутствуют					
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	-			1,2 м	Допустимо отсутствие	К

-промежуточная прямая, ширина	-				0,9 м	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-				1,2 м	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-				1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	-				наличие		
- на высоте (нижний поручень)	-				0,7-0,9 м		К
- * на высоте (верхний поручень)	-				0,8-1,0 м		О
- * горизонтальные завершения	-				Имеются		К

поручней							
- * негравимирующие окончания	-				Имеются		
*Нескользящее покрытие (при намокании)	-				Наличие		К, О
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	-				нет		К
*Звуковой маяк у входа	отсутствует				не имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	7,3 кв.м						
Глубина	1,62				1,5 м и более,		К
Ширина	2,0				2,0 м	более 2,0 м	К

					и более, 2,0 м		
Двери распашные, справочно	распашные				да	да	
Двери автоматические, справочно	отсутствует						
- ширина дверного проема в свету	отсутствует				0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025м	соответствует			0,025 м и менее	более 0,025 м	К

Лестница на уровень 1-го этажа

Маркировка ступеней	отсутствует				Имеется на проступи		С
Поручни с двух сторон:	отсутствует				Имеются как минимум с одной стороны		О, С
- на высоте	отсутствует				0,8 – 1,1 м		О, С

-* горизонтальные завершения поручня	имеются		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О,
-* негравмирующие окончания	имеются		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, (

Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа-отсутствует

Ширина марша			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)			1,2 м и более		К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)			1,2 м и более		К
Поручни с двух сторон:	с одной стороны				

- на высоте (нижний поручень)		0,6		0,7 – 0,75 м		К
- * на высоте (верхний поручень)		нет		0,8 – 1,0 м		К, О
- * горизонтальные завершения поручней		нет		Имеется		К
Пандус переносной		отсутствует		-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов		отсутствует -				
- стационарный		нет				
- мобильный		-нет		нет	-	К
Коридоры/холлы		имеются				К
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)		2,0		1,2 м		К
Разворотные площадки, глубина		отсутствуют		1,2 м и более	1,2м	К

Разворотные площадки, ширина		отсутствуют	1,2 м	1,2м	К
* Указатели направления движения, входа, выхода		отсутствуют	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
* Пиктограммы (доступность, вход, выход)		имеются	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки		отсутствуют	нет		С
* Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации		отсутствуют	нет		Г
* Аудиовизуальные информационно-справочные системы		отсутствуют	нет		Г
* Тактильная схема		отсутствуют	Имеются		С
* Место отдыха и ожидания:		имеются			
- места для сидения на каждом		имеются	Наличие		О

этаже								
- зона для коляски на каждом этаже			имеются			Наличие		
* Навесное оборудование, выступ в зону движения			отсутствуют			Необходимо отсутствие		С

Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) - имеются

Контрастная маркировка ступеней	отсутствует				Есть на проступи			С
Поручни с двух сторон на лестнице	с одной стороны				Есть как минимум с одной стороны			О
- * горизонтальные завершения поручней	имеются				имеются	отсутствуют		О
Пандус внутренний на этаже			отсутствует					
Ширина марша	нет				нет			К
Уклон пандуса	нет				нет			К

в % = (Н : L) x 100%									
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)		нет				нет			К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)		нет				нет			К
Поручни с двух сторон: имеются									
- на высоте (нижний поручень)		0,6				0,7 – 0,9 м			К
- * на высоте (верхний поручень)		-				0,85 – 1,0 м			О

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)-имеется

Маркировка ступеней	отсутствует				Есть на проступи			С
Поручни с двух сторон:		С одной стороны			Как минимум с одной стороны			О, С
- на высоте 0,8 – 0,1 м		0,6						О, С
- * горизонтальные		Имеются			Имеются			О, С

завершения									
- * не травмирующие окончания	Имеются				Имеются			О, С	
- * указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствует				Имеются			С	
Лифт пассажирский	отсутствует				нет				
Обслуживание в кабине- имеются									
Ширина проема двери в свету :	0,8				0,8 м и более	Не менее 0,75 м		К	
Высота порога	0,03		соответствует		0,025 м и менее	Более 0,025 м		К	
Информация тактильная о назначении кабинета	мнемосхемы ПВХ 3мм 470х610 в холле		соответствует		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует		С	
Информация визуальная контрастная о назначении	имеются				На стене рядом с	Допустимо		К, О, С, Г	

кабинета:								
- * размещение на высоте	1,55-1,6				дверью	1,8 м и менее	отсутствие	К
- * высота прописных букв	3,0-33,5				0,016 м и более	не учитывается	К	
Зона для кресла-коляски	имеется				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К	

Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.) отсутствует

Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) - отсутствует

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	отсутствует				не требуется	Имеется	К
---	-------------	--	--	--	--------------	---------	---

Санузел для посетителей		имеется	соответствует		имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей		имеется	соответствует		имеется	-	
*Знак доступности помещения	мнемосхемы ПВХ 3мм 470х610 в холле				имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	отсутствует				имеется		С
Ширина дверного проема	0,8				0,8 м и более		К, О
Раковина:	имеется						
- зона у раковины (глубина)	53				1,2 м	Не менее	К
					и более	0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение	
- зона у раковины (ширина)	40				0,8 м и более	кресла-коляски боком к	К

- * Высота раковины							раковине)		
	0,75					0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К	
- * опорный поручень	отсутствует					Наличие	Допустимо отсутствие	О	
Кабины для инвалидов:	отсутствуют						нет		
- * крючки для костылей	отсутствует					Наличие	отсутствие	О	

Члены комиссии:

заведующий Уфимцева Е.В.

старший воспитатель Лахтина Е.В.

главный бухгалтер Матюшенко Н.Н.

зам. зав. по АХЧ Коренева С.А.

