

СОГЛАСОВАНО

Глава Павловского сельского поселения
Павловского района

 Д. Н. Пуховский
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Павловский
историко-краеведческий музей»
ИСП. ПР

 И. А. Суханова
« » 20 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание Павловского историко-краеведческого музея
1.2. Адрес объекта 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Ленина, 11
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 267,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка нет
1.4. Год постройки здания 1905, последнего капитального ремонта 2002
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего , капитального
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное учреждение «Павловский историко-краеведческий музей» Павловского сельского поселения Павловского района, МБУ «Павловский ИКМ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Ленина, 11
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Павловского сельское поселение Павловского района Краснодарского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, 305; 8 (86191) 5-22-95

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности культура.
2.2. Виды оказываемых услуг
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- Выявление, изучение, исследование музейных предметов и музейных коллекций;
- Экскурсионное, лекционное, консультативное обслуживание посетителей.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 70 чел., вместимость, пропускная способность до 30 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус по маршруту № 1, № 2 до остановки «Центр»; рейсовый автобус по маршруту № 1, № 2, № 4, № 5 до остановки «Гладкова»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановок транспорта «Центр» - 50 м, «Гладкова» - 70 м.

3.2.2. время движения (пешком) от остановок «Центр» 5 мин, «Гладкова» - 7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: от остановок «Центр» - регулируемый, «Гладкова» - с таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуара

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВДН

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	зона ответственности отсутствует
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, Г, У); ВДН (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, С, Г, У); ВДН (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, Г); ВДН (К, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У); ВДН (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (О, С, Г, У); ВДН (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, У, О, С); ВДН (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВДН – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: недоступны все структурно-функциональные зоны для К по причине ограниченности размеров помещений и наличия линолеума в качестве полового покрытия, отсутствия тамбура и автоматически открывающихся дверей. Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям в связи с тем, что здание музея, 1905 года постройки, является «вновь выявленным объектом истории и культуры «Особняк Ляшенко», согласно распоряжения комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края № 2р от 20.04.1999 г.. По причине расположения экспозиций в залах музея преимущественно в открытом доступе целевое посещение

объекта для инвалидов категории (У) является недоступным. Санитарно-гигиеническое помещение из-за ограниченности размера помещения не оборудовано для инвалидов. Визуальные, акустические средства не установлены, тактильные средства и устройства информации установлены частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	зона ответственности отсутствует
2	Вход (входы) в здание	помощь со стороны сотрудников для доступа на ОСИ - технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	помощь со стороны сотрудников ОСИ на месте получения услуги, использование ТСР (технических средств реабилитации)
5	Санитарно-гигиенические помещения	помощь со стороны сотрудников ОСИ - технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с помощью ТСР (технических средств реабилитации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	зона ответственности отсутствует
	Все зоны и участки	индивидуальное решение с помощью ТСР (технических средств реабилитации)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2020 года

в рамках исполнения «Перечня мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Павловском сельском поселении Павловского района».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Установка мнемосхемы для инвалидов с нарушением слуха, информационного стенда с копиями документов, объявлений, памяток, инструкций о порядке предоставления услуги, речевых информаторов, луп с подсветкой, тактильных разметок и полос позволит изменить состояние доступности с ДУ (О, С, Г, У) до ДЧ-И (О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется

Согласование с Павловской районной организацией «ВОИ»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «26» июня 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «26» июня 2017 г.,
3. Решения Комиссии Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг, доступных для инвалидов и маломобильных групп в МБУ «Павловский историко-краеведческий музей» Павловского сельского поселения Павловского района от «26» июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Павловский
историко-краеведческий музей»
ПСП ПР

И. А. Суханова
«___» _____ 20__ г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание Павловского историко-краеведческого музея
1.2. Адрес объекта 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Ленина, 11
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 267,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка нет
1.4. Год постройки здания 1905, последнего капитального ремонта 2002
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное учреждение «Павловский историко-краеведческий музей» Павловского сельского поселения Павловского района, МБУ «Павловский ИКМ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, 305; 8 (86191) 5-22-95
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, 305; 8 (86191) 5-22-95

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности культура.
2.2. Виды оказываемых услуг
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- Выявление, изучение, исследование музейных предметов и музейных коллекций;
- Экскурсионное, лекционное, консультативное обслуживание посетителей.
2.3. Форма оказания услуг на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 70 чел., вместимость, пропускная способность до 30 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус по маршруту № 1, № 2 до остановки «Центр»; рейсовый автобус по маршруту № 1, № 2, № 4, № 5 до остановки «Гладкова»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановок транспорта «Центр» - 50 м, «Гладкова» - 70 м.

3.2.2. время движения (пешком) от остановок «Центр» 5 мин, «Гладкова» - 7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: от остановок «Центр» - регулируемый, «Гладкова» - с таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуара

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	зона ответственности отсутствует
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, Г, У); ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, С, Г, У); ВНД (К)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, Г); ВНД (К, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У); ВНД (К)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ (О, С, Г, У); ВНД (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, У, О, С); ВНД (К)
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «Павловский
историко-краеведческий музей»
ПСП ПР
« 14 » 12 20 19 г. И. А. Суханова

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская

« 14 » 12 20 19 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание Павловского историко-краеведческого музея
1.2. Адрес объекта 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Ленина, 11
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 267,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка нет
1.4. Год постройки здания 1905, последнего капитального ремонта 2002
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное учреждение «Павловский историко-краеведческий музей» Павловского сельского поселения Павловского района, МБУ «Павловский ИКМ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, 305; 8 (86191) 5-22-95

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

- 2.1. Сфера деятельности культура.
2.2. Виды оказываемых услуг
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- Выявление, изучение, исследование музейных предметов и музейных коллекций;
- Экскурсионное, лекционное, консультативное обслуживание посетителей.
2.3. Форма оказания услуг на объекте.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус по маршруту № 1, № 2 до остановки «Центр»; рейсовый автобус по маршруту № 1, № 2, № 4, № 5 до остановки «Гладкова»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановок транспорта «Центр» - 50 м, «Гладкова» - 70 м.
3.2.2. время движения (пешком) от остановок «Центр» 5 мин, «Гладкова» - 7 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: от остановок «Центр» - регулируемый, «Гладкова» - с таймером;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуара
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фот о
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	зона ответственности отсутствует		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, Г, У); ВНД (К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДУ (О, С, Г, У); ВНД (К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, Г); ВНД (К, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У); ВНД (К)		
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ (О, С, Г, У); ВНД (К)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, У, О, С); ВНД (К)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: недоступны все структурно-функциональные зоны для К по причине ограниченности размеров помещений и наличия линолеума в качестве пологового покрытия, отсутствия тамбура и автоматически открывающихся дверей. Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям в связи с тем, что здание музея, 1905 года постройки, является «вновь выявленным объектом истории и культуры «Особняк Ляшенко»», согласно распоряжения комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края № 2р от 20.04.1999 г.. По причине расположения экспозиций в залах музея преимущественно в открытом доступе целевое посещение объекта для инвалидов категории (У) является недоступным. Санитарно-гигиеническое помещение из-за ограниченности размера помещения не оборудовано для инвалидов. Визуальные, акустические средства не установлены, тактильные средства и устройства информации установлены частично.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	зона ответственности отсутствует
2	Вход (входы) в здание	помощь со стороны сотрудников для доступа на ОСИ - технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	помощь со стороны сотрудников ОСИ на месте получения услуги, использование ТСР (технических средств реабилитации)
5	Санитарно-гигиенические помещения	помощь со стороны сотрудников ОСИ - технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с помощью ТСР (технических средств реабилитации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	зона ответственности отсутствует
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с помощью ТСР (технических средств реабилитации)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2020 года

в рамках исполнения «Перечня мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Павловском сельском поселении Павловского района»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Установка мнемосхемы для инвалидов с нарушением слуха, информационного стенда с копиями документов, объявлений, памяток, инструкций о порядке предоставления услуги, речевых информаторов, луп с подсветкой, тактильных разметок и полос позволит изменить состояние доступности с ДУ (О, С, Г, У) до ДЧ-И (О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование с главой Павловского сельского поселения Павловского района;

4.4.2. согласование председателем правления Павловской районной организацией «Всероссийское общество инвалидов»;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

на 3 л.

3. Путей движения в здании

на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.
Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
Позтажные планы, паспорт БТИ на _____ л.

Руководитель рабочей группы:

Суханова Ирина Александровна
директор МБУ «Павловский историко-краеведческий музей» ПСП ПР



Члены рабочей группы:

Плахотя Татьяна Владимировна
Председатель правления Павловской
Районной организации «Всероссийское
общество инвалидов»



Представитель учредителя организации
Котко Екатерина Николаевна
Специалист администрации Павловского
сельского поселения Павловского района



Представители организации, расположенной на объекте:

Павловская Яна Андреевна
Ответственный по охране труда, главный
хранитель МБУ «Павловский ИКМ» ПСП ПР



Трофимец Алла Станиславовна
Представитель трудового коллектива,
ответственный за организацию работы
по обеспечению доступности объекта и
предоставления услуги для инвалидов,
старший научный сотрудник МБУ «Павловский
ИКМ» ПСП ПР



Управленческое решение согласовано «26» июня 2017г. (протокол № 1)

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг, доступных для инвалидов и маломобильных групп в МБУ «Павловский историко-краеведческий музей» Павловского сельского поселения Павловского района.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) **МБУ «Павловский историко-краеведческий музей», станция Павловская Краснодарского края, улица Ленина, 11**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
1.6	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	зона ответственности отсутствует			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона ответственности отсутствует

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МБУ «Павловский историко-краеведческий музей», станция Павловская Краснодарского края, улица Ленина, 11

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (кат.)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да			бетонированная площадка с навесом без ступеней, размером 1,32 м x 1,00 м, без контрастной окраски, имеющая перепад высоты относительно тротуара 0,02 м	О, С, Г, У	поверхность краёв бетонированной площадки обозначить контрастными полосами	использование технических средств реабилитации
2.4	Дверь (входная)	есть			двухстворчатая входная дверь ширина одной створки дверного полотна – 0,46 м (должна быть 0,9 м) Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку, смотровые панели. Пороги высотой 0,02 м (при норме не более 0,014 м) контрастная маркировка отсутствует. Открывается вовнутрь здания. Дверь является вновь произведённой копией двери, соответствующей проекту архитектурной постройки 1905 года.	О, С, Г, У	установить дверной фиксатор с функцией задержки;	использование технических средств реабилитации

2.5	Тамбур	да			глубина 1,85 м, ширина 1,36 м (что не соответствует норме глубины -2,45 м при ширине не менее 1,6 м) Глубина тамбура имеет 2 части – непосредственно тамбур 0,87 м и 3 ступеньки внутренние -0,98 м. Высота всех ступенек составляет 0,72 м при глубине 1 ступеньки 0,33 м, высоте 0,32 м Ступени имеют контрастную окраску	О, С, Г, У	
	Общие требования к зоне				бетонированная площадка с навесом без ступеней, размером 1,32 м х 1,00 м, без контрастной окраски, имеющая перепад высоты относительно тротуара 0,02 м двухстворчатая входная дверь ширина одной створки дверного полотна – 0,46 м (должна быть 0,9 м) Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку, смотровые панели. Пороги высотой 0,02 м (при норме не более 0,014 м) контрастная маркировка отсутствует. Открывается вовнутрь здания. Дверь является вновь воспроизведённой копией двери, соответствующей проекту архитектурной постройки 1905 года Глубина 1,85 м, ширина 1,36 м (что не соответствует норме глубины -2,45 м при ширине не менее 1,6 м) Глубина тамбура имеет 2 части – непосредственно тамбур 0,87 м и 3 ступеньки внутренние -0,98 м. Высота всех ступенек составляет 0,72 м при глубине 1 ступеньки 0,33 м, высоте 0,32 м Ступени имеют		поверхность краёв бетонированной площадки обозначить контрастными полосами; установить дверной фиксатор с функцией задержки; использование технических средств реабилитации

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, Г, У) ВНД (К)			- помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; - решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно - планировочными особенностями здания невозможно - объект недоступен (К), ограниченно доступен, требуется частичная адаптация (О, С, Г, У) с решением ТСР

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **МБУ «Павловский историко-краеведческий музей», станция Павловская Краснодарского края, улица Ленина, 11**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Зона ожидания (касса, гардероб)	есть			1 ед. - при расстоянии от сидения до полосы движения менее 0, 6 м Отсутствуют визуальная и тактильная информация: - в гардероб, кассу, санузел. - нет тактильных направляющих;	О, С, Г, У	помощь со стороны сотрудников ОСИ для обеспечения ожидания; установить тактильные информационные таблички и направляющие;	использование технических средств реабилитации
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				- эвакуационные пути не оборудованы тактильными направляющими; - дверной проем менее 1,2 м; - пути эвакуации не оборудованы незадымляемыми зонами безопасности; - контрастная окраска перед дверными проёмами отсутствует	О, С, Г, У	установить тактильные информационные таблички и направляющие	использование технических средств реабилитации
	Общие требования к зоне				1 ед. - при расстоянии от сидения до полосы движения менее 0, 6 м Отсутствуют визуальная и тактильная информация:		помощь со стороны сотрудников ОСИ для обеспечения ожидания; установить	

				-в гардероб, кассу, санузел. - нет тактильных направляющих; - эвакуационные пути не оборудованы тактильными направляющими; - дверной проем менее 1,2 м; - пути эвакуации не оборудованы незадымляемыми зонами безопасности; -контрастная окраска перед дверными проёмами отсутствует		тактильные информационные таблички и направляющие; использование технических средств реабилитации	
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, С, Г, У) ВНД (К)			- помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; - решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проведение мероприятий по техническому обустройству незадымляемыми зонами безопасности в связи с архитектурно - планировочными особенностями здания невозможно, зона ограничено доступна, требуется частичная адаптация с решением ТСР и помощью со стороны сотрудников ОСИ

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **МБУ «Павловский историко-краеведческий музей», станция Павловская Краснодарского края, улица Ленина, 11**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			рифлёная полоса перед дверным проёмом или контрастная окраска отсутствуют; зона самостоятельно разворота отсутствует из-за малогабаритности залов. Ширина проходов из зала в зал по маршруту менее 0,9 м в 4 –х дверях из 6-и На залах с временными выставками отсутствуют тактильные указатели; места с системами индивидуального прослушивания отсутствуют; отсутствуют системы аудио-сопровождения		установить рифлёные полосы перед дверным проёмом или контрастную окраску, системы индивидуального прослушивания и тактильные указатели, системы аудио-сопровождения	использование технических средств реабилитации

4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			стойка кассы более 0,75 от пола, ширина – 0,50 м, что соответствует норме. Частично отсутствуют визуальная и тактильная информация		дополнить частично отсутствующую визуальную и тактильную информацию	использование технических средств реабилитации
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			рифлёная полоса перед дверным проёмом или контрастная окраска отсутствуют, зона самостоятельно разворота отсутствует из-за малогабаритности залов. Ширина проходов из зала в зал по маршруту менее 0,9 м в 4 –х дверях из 6-и На залах с временными выставками отсутствуют так места с системами индивидуального прослушивания отсутствуют; отсутствуют системы аудио-сопровождения;		установить рифлёные полосы перед дверным проёмом или контрастную окраску, системы индивидуального прослушивания и тактильные указатели, системы аудио-сопровождения;	использование технических средств реабилитации
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне				рифлёная полоса перед дверным проёмом или контрастная окраска отсутствуют, зона самостоятельно		установить рифлёные полосы перед дверным проёмом или контрастную окраску, системы индивидуальн	

				но разворота отсутствует из-за малогабаритности залов. Ширина проходов из зала в зал по маршруту менее 0,9 м в 4 –х дверях из 6-и На залах с временными выставками отсутствуют так места с системами индивидуального прослушивания отсутствуют; отсутствуют системы аудио-сопровождения; Стойка кассы более 0,75 от пола, ширина – 0,50 м, что соответствует норме. Отсутствуют визуальная и тактильная информация		ого прослушивания и тактильные указатели, системы аудио-сопровождения, дополнить частично отсутствующую визуальную и тактильную информацию	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, Г, У) ВНД (К)			- помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; - решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проведение мероприятий по техническому обустройству зон самостоятельно разворота и места с системами индивидуального прослушивания, в связи с архитектурно - планировочными особенностями здания, невозможно, зона ограничено доступна, требуется частичная адаптация с решением ТСП и помощью со стороны сотрудников ОСИ, недоступна К.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБУ «Павловский историко-краеведческий музей»,
станция Павловская Краснодарского края, улица Ленина, 11

№	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			высота порога – 3см, дверь 60 см - на объекте отсутствует универсальная туалетная кабина; - водопроводный кран расположен перед входом в туалетную комнату не рычажного и не нажимного действия; - управление спуском воды в унитазе не рычажное; - нет устройства двусторонней связи с диспетчером; - нет аварийного освещения; - глубина кабины менее 1,8м; - не оборудована крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей; - нет оборудования поручнями; нет места рядом с унитазом для размещения кресла-коляски; - проходы между рядами умывальников и уборных менее 1,8м; - на пути движения к кабинам нет тактильных информаторов	О, С, Г, У	установить на пути движения к кабинам нет тактильные информаторы	использование технических средств реабилитации
5.2	Душевая/ванная комната	нет						

5.3	Гардеробная	есть			совмещена с прилавком кассы, высота гардеробного прилавка 1,02 м (при норме не более 1,3 м от пола) обслуживается сотрудником ОСИ; отсутствуют информационные указатели, продублированные рельефными знаками	О, С, Г, У	установить информационные указатели, продублированные рельефными знаками	использование технических средств реабилитации
	Общие требования к зоне				- на объекте отсутствует универсальная туалетная кабина; - водопроводный кран расположен перед входом в туалетную комнату не рычажного и не нажимного действия; - управление спуском воды в унитазе не рычажное; - нет устройства двусторонней связи с диспетчером; - нет аварийного освещения; - глубина кабины менее 1,8м; - не оборудована крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей; - нет оборудования поручнями; - нет места рядом с унитазом для размещения кресла-коляски; - проходы между рядами умывальников и уборных менее 1,8м; - на пути движения к кабинам нет тактильных информаторов; - гардеробная совмещена с прилавком кассы, высота гардеробного прилавка 1,02 м (при норме не более 1,3 м от пола) обслуживается сотрудником ОСИ; отсутствуют информационные указатели, продублированные рельефными знаками		установить информационные указатели, продублированные рельефными знаками; установить на пути движения к кабинам нет тактильные информаторы	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У) ВНД (К)			- помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; - решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проведение мероприятий по техническому обустройству туалетной комнаты в связи с архитектурно - планировочными особенностями и в связи с мологабаритностью площадей невозможно, зона ограниченно доступна, требуется частичная адаптация с решением ТСП и помощью со стороны сотрудников ОСИ для О, С, Г, У

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте МБУ «Павловский историко-краеведческий музей», станция Павловская Краснодарского края, улица Ленина, 11

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствие информационного стенда о содержании услуги, правилах получения услуги.	О, С, У	размещение информационного стенда о содержании услуги, правилах получения услуги, размещении и назначении функциональных элементов, расположении и путей эвакуации; использование компенсирующих мероприятий при невозможности и применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	использование технических средств реабилитации.
6.2	Акустические средства					Г	установить системы аудио-сопровождения, оповещения и информирования	использование технических средств реабилитации
6.3	Тактильные средства	есть			отсутствуют указатели с рельефными символами на стенах	С	установка указателей с рельефными символами на стену;	использование технических средств

						использовани е компенсирую щих мероприятий при невозможност и применить визуальную информацию (из-за особых художественн ых решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	реабилитации
	Общие требования к зоне				отсутствие информацион ного стенда о содержании услуги, правилах получения услуги; отсутствуют указатели с рельефными символами на стенах.	О, С, Г, У использовани е технических средств реабилитации ; установка указателей с рельефными символами на стену; использовани е компенсирую щих мероприятий при невозможност и применить визуальную информацию (из-за особых художественн ых решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.); размещение информацион ного стенда о содержании услуги, правилах получения услуги, размещении и назначении функциональ ных элементов, расположени и путей эвакуации.	

							установить системы аудио-сопровождения, оповещения и информирования	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ (О, С, Г, У) ВНД (К)			- помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; - решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) установление и применение визуальной и тактильной информации возможно частично. требуется частичная адаптация с решением ТСП и помощью со стороны сотрудников ОСИ для О, С, Г, У