

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры села Пшава» муниципального образования город-курорт Геленджик
Место нахождения (адрес) 353470, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик с. Пшава, ул. Советская, 28а
Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте оперативное управление, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры села Пшава» муниципального образования город-курорт Геленджик. ИНН 230403925, тел./факс 8 (86141) 6-83-43, общая площадь здания дома культуры -800 кв.м. (собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)
Количество этажей здания 2 (три) этаж расположения объекта 1 й (первый).

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| 2.1. Участки и территории | | | | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|--|---------------------------------|--|--|
| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов- дов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответст- вует | |
| Путь к входу в здание: | | | | |
| - указатели направления движения | К | наличие | отсутствуют | |
| - ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | соответствует | п. 4.1.3 п. 4.1.3 Не требуется. |
| - продольный уклон пути движения | К | не более 5% | соответствует | п. 4.1.7 |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | соответствует | п. 4.1.8 |
| Авгостоянка | | | | |
| Количество мест для транспорта инвалидов | О, С, Г, К | не менее 10% (но не менее 1) | | не имеет п. 4.2.1 |

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов- ² дов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м. | К | 5% | | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О | не более 50 м. | | п. 4.2.2 |
| Обозначение места специальным знаком: | | | | |
| - на поверхности покрытия стоянки | О, С, Г, К | наличие | | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. | О, С, Г, К | наличие | | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку: | | | | |
| - ширина | К | не менее 1,0 м. | | рис. Д.5 |
| - уклон | К | не более 10% | | п. 4.1.8 |
| - перепад высот в месте съезда | К | не более 1,5 см. | | п. 4.1.8 |

2.2. Вход

| Длестница на входе наружная: | | | | |
|--|------|-----------------------|---------------|---|
| - поручни по обеим сторонам | О, С | наличие | в наличие | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - поручни на высоте | О, С | 90 см. | соответствует | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - высота подвема ступеней | О, С | 12 – 15 см. | соответствует | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | соответствует | п. 4.1.12 |
| - длинообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | в наличие | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³ | К | наличие | в наличие | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | соответствует | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | соответствует | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. | соответствует | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | | |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвазии- дов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответст- вует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие | в наличии | п. 4.1.15 |
| - непрерывная поверхность по всей длине | К, О | наличие | в наличии | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) |
| - на высоте | К | 0,7 м. | соответствует | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. | соответствует | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. | соответствует | п. 4.1.15 |
| Подъемник, дублирующий наружную лест- ницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | отсутствует | п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется. |
| Входная площадка | | | | |
| Размер входной площадки: | | | | |
| - при открывании двери наружу | К | не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м. | соответствует | п. 5.1.3 |
| - при нагибании пандуса | К | не менее 2,2 x 2,2 м. | соответствует | п. 5.1.3 |
| Нескользящее покрытие | К, О, С | наличие | в наличии | п. 5.1.3 |
| Дверь входная наружная: | | | | |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | соответствует | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. | соответствует | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных поло- тен дверей | С | наличие | в наличии | п. 5.1.5 |
| 2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1-й этаж | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галле- реях и т.п. | К | не менее 1,5 м. | соответствует | п. 5.2.1 |
| Ширина прохода в помещении с оборудо- ванием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | соответствует | п. 5.2.1 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | соответствует | п. 5.2.4 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | соответствует | п. 5.2.4 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы: | | | | |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвазив-дов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответст-вует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| - на стенах | С | не более 10 см. | соответствует | п. 5.2.7 |
| - на отдельно стоящей опоре | С | не более 30 см. | соответствует | п. 5.2.7 |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие | | п. 5.2.9 |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие | | п. 5.2.15 |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | | п. 5.2.15 |
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием | С, О | не менее 30 см. | | п. 5.2.10 |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие | | п. 5.2.16 |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз | С | наличие | | п. 5.2.10 (ГОСТ Р 52875-2007). |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие | | п. 5.2.12 |
| Пандус, дублирующий внутренний лестницу³ (в зону оказания услуги): | | наличие | отсутствует | Не требуется |
| дублирующий внутренний лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | К, О | наличие | отсутствует | п. 5.2.13 Не требуется |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги): | | | | ведущая в зрительный зал |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м. | | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. | соответствует | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полов тен дверей | С | наличие | отсутствует | п. 5.1.5 Не требуется. |
| 2.4. Зона оказания услуги³ – 1 этаж (вариант Б) | | | | |
| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. | | | | (зрительный зал) |

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 1% | соответствует | п. 7.1.7 |
| Размер места для инвалида-колясочника: | | | | |
| - при доступе сбоку | К | 0,55 x 0,85 м. | соответствует | п. 7.1.7 |
| - при доступе спереди или сзади | К | 1,25 x 0,85 м. | соответствует | п. 7.1.7 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | | п. 7.1.9 Не требуется. |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | | п. 7.1.9 Не требуется. |
| Обслуживание в кабине: | | | | |
| - ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | соответствует | (клубы) |
| - высота порога | К | не более 1,4 см. | соответствует | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | соответствует | п. 5.1.4 |
| - стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | соответствует | п. 5.2.2 |
| - ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 x 0,49 м. | соответствует | п. 7.1.9 |
| - пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | соответствует | п. 5.2.2 |

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – 1 этаж

| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) | соответствует | п. 5.3.2 |
|---|------|-------------------------|---------------|----------------------|
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие | в наличии | п. 5.3.6 |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 x 1,8 м. | соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | в наличии | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | в наличии | п. 5.3.6 |

2.6. Средства информации – 1 этаж

| | | | | |
|---|---------|------------------|-------------|---|
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г | наличие | в наличии | п. 5.5. |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г | наличие | в наличии | п. 5.5.8 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зданиях помещений на высоте | К, С, Г | от 1,5 до 4,5 м. | в наличии | п. 5.5.4; 5.5.6 |
| Речевые информаторы | С | наличие | в наличии | п. 5.5.3; 5.5.4 |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г | наличие | отсутствуют | В противопожарной системе сигнализации п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется. |

6

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---|---|
| | К | О | С | Г | Г |
| Участки и территории | + | + | + | + | # |
| Вход | + | + | + | + | # |
| Пути движения | + | + | + | + | # |
| Зона оказания услуги | + | + | + | + | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение | + | + | + | + | + |
| Средства информации | + | функциональная зона отсутствует | | | |

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)


| Объект | Доступности объекта | Степень доступности объекта | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | Г |
| Объект доступен | X | X | X | X | X | X |
| Объект недоступен | | | | | | |

6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Участки и территории | |
| Вход | |
| Пути движения | |
| Зона оказания услуги | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | |
| Средства информации | |

« 08 » февраля 2019 года
Дата составления Паспорта

Специалист I разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отделных категорий и групп населения УСЗН в городе-курорте Еленджике
Должность лица, составившего Паспорт


_____ подпись

А.А. Кобзев
Ф.И.О.