

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб села Михайловский Перевал» муниципального образования город-курорт Геленджик

Место нахождения (адрес) 353482, Российская Федерация, Краснодарский край г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, ул. Школьная, 2а

Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте оперативное управление, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб села Михайловский Перевал» муниципального образования город-курорт Геленджик, ИНН 2304037736, тел./факс 8(86141) 9-86-46.общая площадь здания дома культуры- 210 кв.м.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1 (один) этаж расположения объекта 1 (первый).

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		не имеет
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвали- дов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответст- вует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3 Не требуется.
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	не соответст- вует	п. 4.1.8 Отсутствует бордюр по краям пешеходного пути. Уста- новить бордюрный камень по краям пешеходного пути высо- той не менее 5см.
Открытая лестница:			не имеет	
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 (ГОСТ Р 52875-2007)
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лест- ницу: ³	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окон- чании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	в наличие	п. 5.1.2 Имеющиеся поручни расположенные по обеим сторонам-лестницы не соответствуют требованиям п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261. Требуется оборудовать поручнями соответствующими требованиями ГОСТ Р 51261, а именно форма и размеры опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки, поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм и не более 50 мм или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм. п.5.3.3. Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша вверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы Указанные участки должны быть горизонтальными.
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует ✓	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует ✓	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует ✓	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличие ✓	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 Требуется продублировать лестницу на входе пандусом (с учетом требований ниже приведенных пунктов).
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----✓	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----✓	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвентаризации	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----✓	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----✓	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-----✓	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----✓	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----✓	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется, высота подъема менее 3,0 м.
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	-----✓	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется расширить дверь (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м).
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется понизить порог двери.
Контрастная маркировка прозрачных полов тен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Не требуется.
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не имеет	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.		п. 5.1.4.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полов тен дверей	С	наличие		п. 5.1.5

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – I этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	не имеет	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			не имеет	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие		п. 5.2.10 (ГОСТ Р 52875-2007).
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие		п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):				
дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			в наличии	Ведущая в зрительный зал.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов-ДОВ ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует-вует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	не соответствует-вует	п. 5.1.4 Требуется расширить входную внутреннюю дверь (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9м).
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует-вует	п. 5.1.4 Требуется понизить порог двери.
Контрастная маркировка прозрачных полов-тен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Не требуется, прозрачное полотно отсутствует.
Лифт пассажирский к зоне оказания услуг:			не имеет	
2.4. Зона оказания услуги³ – 1 этаж				
Обслуживание в кабинете:				Кабинет директора
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответствует-вует	п. 6.3.2; 6.1.8 Требуется расширить проем двери
- высота порога	К	не более 1,4 см.	не соответствует-вует	п. 5.1.4 Требуется понизить порог двери.
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				Зрительный зал
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 7.1.9
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – функциональная зона отсутствует				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)		п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.1 п.4.1.1 Имеющаяся информация не продублирована рельефно-точечным шрифтом Брайля. Требуется оборудовать информационными, в том числе тактильными, табличками.
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.8 Требуется, информационные таблички расположены на дверях кабинетов не имеют дублирования рельефными знаками.
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется.
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется.

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	-	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения	-	+	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	функциональная зона отсутствует			
Средства информации	-	#	-	+

4. Заключение о доступности объекта (нужно отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен				X
Объект недоступен	X	X	X	

6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить бордюрный камень по краям пешеходного пути.
Вход	Лестницу на входе оборудовать поручнями по обеим сторонам в соответствии с нормативными требованиями п.п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261, продублировать пандусом. Расширить входную дверь (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9м), понизить дверной порог.
Пути движения	Расширить внутренние двери (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9м), понизить порог.
Зона оказания услуги	Увеличить ширину проема двери в свету размером не менее 0,9 м., понизить порог.
Санитарно гигиеническое помещение	
Средства информации	Оборудовать информационными, в том числе тактильными, табличками.

« 01 » марта 2017 года

Дата составления Паспорта

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в городе-курорте Геленджике

Должность лица, составившего Паспорт



А.А.Кобзев

Ф.И.О.

подпись