

рек. Дюжика
от 30.11.15г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Кабардинского сельского округа» муниципального образования город-курорт Геленджик

Место нахождения (адрес) 353480, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик с. Кабардинка, ул. Партизанская, 11

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте оперативное управление, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Кабардинского сельского округа» муниципального образования город-курорт Геленджик, ИНН 2304037768, тел./факс 8 (86141) 6-52-51, общая площадь здания дома культуры - 866 кв.м.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2 (три) этаж расположения объекта 1 - 2й (первый - второй).

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3 п. 4.1.3 Не требуется.
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Автомобильная			не имеет	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-----	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-----	
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8
2.2. Вход Центральный				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) Имеется с одной стороны. Требуется оборудовать по обеим сторонам лестницы.
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) С имеющейся стороны.
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличии	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	в наличии	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствуют	п. 4.1.15 Имеется поручень с одной стороны на высоте 90 см.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	Требуется оборудовать по обеим сторонам на высоте 0,7 и 0,9 м.
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется.
Входная площадка			в наличие	
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	-----	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	в наличие	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Требуется контрастно маркировать прозрачное полотно.
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Требуется контрастно маркировать прозрачное полотно.

2.2. Вход с ул. Партизанской

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Лестница на входе наружная:			отсутствует	Не требуется.
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	-----	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	-----	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 Не требуется.
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон здания	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 Нет необходимости
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	-----	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.3 Частично отсутствует ровное покрытие входной площадки Произвести ремонт покрытия входной площадки.
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется понизить порог двери.
Контрастная маркировка прозрачных полов тен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Нет необходимости, дверь не имеет прозрачного полотна.
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется расширить проем одной створки двери в свету.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется понизить порог двери.
Контрастная маркировка прозрачных полов тен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Требуется контрастно маркировать прозрачное полотно.
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1- 2 этажи идентично				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			в наличии	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	в наличии	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.15 Имеется поручень с одной стороны, требуется обустроить поручнями по обеим сторонам лестницы на высоте 90 см..
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15 С имеющейся стороны лестницы.
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	не соответствует	п. 5.2.10 Требуется обустроить.
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.16 Требуется оборудовать тактильными указателями этажности на поручнях лестниц.
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.10 п. 5.2.10 Требуется оборудовать тактильными напольными указателями за 60 см. перед маршам лестницы вверх и вниз (ГОСТ Р 52875-2007).
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.12 Требуется обозначить различным цветом ступени и площадки перед ними.
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги):		наличие	отсутствует	не требуется
дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.2.13 Требуется установить подъемник.
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			не имеет	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-----	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полов тен дверей	С	наличие	-----	п. 5.1.5
2.4. Зона оказания услуги³ – 1-2 этажи				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			(зрительный зал)	Первый этаж.
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	не соответствует	п. 7.1.7 Требуется обустроить (не менее 1% от общего числа) места для инвалидов-колясочников.
Размер места для инвалида-колясочника:				

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	не соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	не соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9 Не требуется.
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-----	п. 7.1.9 Не требуется.
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	(клубы) соответствует	Первый, второй этажи. п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – 1й этаж				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 Требуется установить знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов.
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется увеличить ширину и глубину санитарно-гигиенического помещения.
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется увеличить пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом.
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется установить откидные опорные поручни, штанги.
Система тревожной сигнализации, обеспе-	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6

Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Не требуется
Вход	Вход центральный: лестницу на входе наружную оборудовать поручнями по обеим сторонам лестницы на высоте 90 см.; пандус дублирующий входную лестницу оборудовать поручнями вдоль обеих сторон пандуса, на высоте 0,7 и 0,9 метра; привести уклон пандуса в соответствие с нормативными требованиями не более 1/20 (5%). Контрастно маркировать прозрачные полотна входных наружных и внутренних дверей. Вход (№2 с ул. Партизанской): произвести ремонт покрытия входной площадки; увеличить ширину проема одной створки входной внутренней двери в свету (не менее 90см.), понизить пороги входных дверей.
Пути движения	Лестница внутренняя (ведущая на второй этаж) оборудовать: поручнями по обеим сторонам лестницы на высоте 90 см., (имеется поручень с одной стороны лестницы), тактильными напольными указателями за 60 см. перед маршем лестницы вверху и внизу, установить тактильные указатели на поручнях лестниц, оборудовать горизонтальное завершение поручня вверху и внизу не травмирующим окончанием. Требуется обозначить различным цветом ступени и площадки перед ними, установить подъемник. В зрительном зале требуется обустроить места для инвалидов-колясочников (не менее 1% от общего числа) Увеличить ширину проема одной створки двери ведущую в зал.
Зона оказания услуги	Оборудовать доступные кабины уборные для инвалидов размером (не менее 1,65 x 1,8 м), обеспечить пространство для разворота и размещения кресла-коляски (диаметр не менее 1,4 м.) Установить знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов, систему тревожной сигнализации (обеспечивающую связь с персоналом), также оборудовать откидными опорными поручнями и штангами.
Средства информации	Изготовить и обозначить специальными символами доступные элементы здания. Оборудовать информационными, в том числе тактильными, табличками помещения (классы) внутри здания.

« 02 » декабря 2016 года

Дата составления Паспорта

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных

категорий и групп населения УСЗН в городе-курорте Геленджике

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

А.А.Кобзев

Ф.И.О.