

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к порядку проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры села Береговое» муниципального образования город-курорт Геленджик
 Место нахождения (адрес) 353494, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Геленджик, с. Береговое, ул. Мира, 27
 Форма собственности объекта _____

муниципальная
 (федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте оперативное управление, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры села Береговое» муниципального образования город-курорт Геленджик, ИНН 2304037750, тел./факс 6-84-54, <http://dkbet.gelendzhik-kulc.ru>
 (собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2 (два) этажей расположения объекта 1 (первый)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Замечания ¹ / Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории - функциональная зона отсутствует				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.		п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.		п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
Авгостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвали-дов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответст-вует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.				
Расстояние от мест для транспорта инвали-дов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие		п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.		п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%		п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.		п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 (ГОСТ Р 52875-2007).
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лест-ницу:³	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	в наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) Требуется выполнить горизонтальное завершение (не менее 30 см.) имеющихся поручней внизу т вверху с не травмирующим окончанием. 5.3.3. Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша вверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм. с прибавлением глубины одной ступени лестницы. Указанные участки должны быть горизонтальными.
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единая геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличие	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	в наличие	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не соответствует	п. 4.1.14. Требуется привести уклон пандуса в соответствие с нормативными требованиями не более 1/20 (5%). С Гленджикской городской общественной организацией инвалидов «Общество инвалидов» заключено соглашение о мерах, обеспечивающих минимальные потребности для инвалидов (пись-

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	мо от 08.02.2019 № 2, согласовано использование пандуса с уклоном более 1/20, а также размещение кнопки вызова персонала. Утвержден порядок предоставления услуг для инвалидов.
Поручни пандуса:				п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствуют	п. 4.1.15 Имеется поручень с одной стороны. Требуется оборудовать поручнями вдоль обеих сторон пандуса, на высоте 0,9м. и 0,7м. соответствующие нормативным требованиям ГОСТ Р 51261.
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствуют	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	не соответствует	п. 4.1.15 Требуется оборудовать поручнями вдоль обеих сторон пандуса, на высоте 0,9 метра.
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется.
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 4.1.14
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется расширить проем одной створки двери в свету шириной не менее 0,9 м.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется понизить дверной порог.
Контрастная маркировка прозрачных полов	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Не требуется.
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полов-тен дверей	С	наличие		п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1 этаж

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				Не имеет.
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие		п. 5.2.10 (ГОСТ Р 52875-2007).
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие		п. 5.2.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвазидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий внутренний лестницу ведущая к лифту³ (в зону оказания услуги):	К	наличие		Не требуется.
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				Ведущая в зрительный зал.
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется расширить входную внутреннюю дверь (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м).
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется понизить порог.
Контрастная маркировка прозрачных полов тен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Не требуется, прозрачное полотно отсутствует.
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				Не имеет.
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – 1 этаж				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				Зрительный зал
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 х 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 х 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Обслуживание в кабине:				Кружки «Фантазия», «Юный художник», администрация учреждения
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует ¹	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – 1 этаж				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует ¹ вует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 Требуется установить знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов.
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	не соответствует ¹ вует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется увеличить ширину и глубину санитарно гигиенического помещения.
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует ¹ вует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется расширить проем двери в свету не менее 0,9 м
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует ¹ вует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует ¹ вует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется установить откидные опорные поручни, штанги.
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 Требуется оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом.
2.6. Средства информации – 1 этаж				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.1 п. 4.1.1 Отсутствует информация продублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля. Требуется разместить информацию, продублированную шрифтом Брайля о назначении объекта. Требуется изготовить и обозначить специальными символами доступные элементы здания, включая установку информационной мнемосхемы п. 7.1.8
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.8 Требуется, информационные обозначения помещений внутри здания не имеют дублирования рельефными знаками.
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется.
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется.

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории					
Вход	++	++	++	#	
Пути движения	++	+	+	#	
Зона оказания услуги	++	+		#	
Санитарно-гигиеническое помещение	++	++	#	#	
Средства информации	++	#	++	+	

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X	
Объект недоступен						

Примечание: * - доступность обеспечена с учетом мер, обеспечивающих минимальные потребности для инвалидов

6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Выполнить горизонтальное завершение имеющихся лестничных поручней внизу с не травмирующим окончанием. (Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша вверх как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы. Указанные участки должны быть горизонтальными). Пандус дублирующий лестницу на входе оборудовать поручнями по обеим сторонам на высоте 70 см и 90 см., соответствующим нормативным требованиям п.5.2.3 ГОСТ Р 51261-99, обеспечить расстояние между поручнями пандуса от 0,9 до 1 метра, привести уклон пандуса в соответствие с нормативными требованиями не более 1/20 (5%). Расширить входные двери (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м), понизить дверной порог. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГГООИ «ОИ».
Пути движения	Расширить внутреннюю дверь ведущие в зрительный зал (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м), понизить дверной порог. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГГООИ «ОИ».
Зона оказания услуги	Зрительный зал - требуется обустроить места для инвалидов-колясочников (не менее 1% от общего числа). Кругжки «Фантазия», «Юный художник», кабинет администрации учреждения - увеличить ширину проема двери в свету размером не менее 0,9 метра. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГГООИ «ОИ».

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать доступную кабину уборную для инвалидов размером (не менее 1,65 x 1,8 м), обеспечить пространство для разворота и размещения кресла-коляски (диаметр не менее 1,4 м.) Установить знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов, систему тревожной сигнализации (обеспечивающую связь с персоналом), также оборудовать откидными опорными поручнями и штангами. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГТООИ «ОИ».
Средства информации	Изготовить и обозначить специальными символами доступные элементы здания. Оборудовать информационными, в том числе тактильными, табличками помещения (кабинеты, кружковые и т.д.) внутри здания. Изготовить мнемосхему, имеющуюся информационно наименования учреждения продублировать рельефно-точечным шрифтом Брайля. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГТООИ «ОИ».

« 08 » февраля 2019 года

Дата составления Паспорта

Специалист I разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки
и социального обслуживания отдельных
категорий и групп населения УСЗН в городе-курорте Геленджике
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

А.А.Кобзев
Ф.И.О.