

ПАСПОРТ

Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МКУК "Новомалгороссийский КДЦ"

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Выселковский р-н ст-ца. Новомалгороссийская ул. Красная 58 "б"

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2328014505

Телефон: 9385319632

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: 04.2025

Фактическая дата обследования: 28.04.2025

Организация: МКУК "Новомалгороссийский КДЦ"

Должность лица: Директор

ФИО: Мищенко Юлия Сергеевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, С, Г, О	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Не соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при наличии)				
	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП

1 Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

ширине лестницы на входе 4,0 м и более)					59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	

Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020

лестничных маршей				
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)				
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Не требуется	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п.6.2.10 СП 59.13330.2020
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	С, К, О	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	Не соответствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
техзаключение				
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
техзаключение				
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	О, С, К, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Предприятия питания				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м.		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	О, К, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (ширина проема двери)	К	не менее 0,9 м.		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м.		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (ширина дверного проема)	К	не менее 0,8 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (высота порога)	К	не более 1,4 см.		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,2 м.		п. 7.1.1 СП

коляски)				59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабине				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	С, К, О	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Отсутствие	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Отсутствие	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	О, К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	Г, К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	Г, С	наличие	Не требуется	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020
--	------	---------	--------------	---------------------------

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	Х-доступен по минимальным потребностям.	Х-доступен по минимальным потребностям.	Х-доступен по минимальным потребностям.	Х	Х
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации	
	Здание доступно по минимальным потребностям: имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехнинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.	
	На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехнинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.)	
	На лестнице на входе наружной установить центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе наружной 4,0 м и более) (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехнинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.)	
Вход	На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней сверху и снизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехнинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.)	
	На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	

	(имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги) (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги) (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%) (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги) (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Поручни пандуса, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги), установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на высоте 0,9 м. (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м. (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.)
--	---

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)

	Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длинное марша пандуса на 0,3 м. (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Обеспечить наличие контрастной маркировки прозрачных дверей на уровне на уровне 1,3 – 1,4 м (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Высоту порога двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не более 1,4 см (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.)
Зона оказания услуги	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.)
Санитарно-гигиеническое помещение	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.; (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.; (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Установить опорные поручни, штанги (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.) Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.)
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (имеется Техническое заключение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" отдел по Выселковскому району № 6/н от 06.12.2017 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.)

«28»_апреля 2025г.
Ведущий специалист
ГКУ КК-УСЗН в Выселковском районе
+78615773027

Т.В. Фомина