

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» муниципального образования город-курорт Анапа		
Фактический адрес	353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ивана Голубца/Калинина. 12/5		
Юридический адрес	353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ивана Голубца/Калинина. 12/5		
Округ, район	Краснодарский край		
Телефон/ E-mail	8 (86133)4-38-62, 4-33-55, E-mail: an.myz@mail.ru		
Вид деятельности	Дополнительное образование детей и взрослых		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Управление культуры		
Форма собственности объекта	Муниципальная		
Размещение объекта: отдельно стоящее нежилое 2-х этажное здание (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)			
Количество и назначение входов	3 вход. 1 центральный вход, 1 эвакуационный выход на 1 этаже, 1 эвакуационный выход на 2 этаже		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	80 человек		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	да		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	да		
Возможность дистанционного обслуживания	да		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Входная группа	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Пути движения	Частично доступно	Частично доступно	Доступно	Доступно
Зона оказания услуги	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Санитарно-бытовые помещения	Не доступна	Не доступна	Доступно	Доступно

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Частично доступно	Частично доступно	Доступно	Доступно
Доступность услуги	Частично доступно	Частично доступно	Доступно	Доступно
Доступность итоговая	Частично доступно			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
Вход (входы) в здание	в рамках реконструкции здания
Путь (пути) движения внутри здания	технические решения невозможны
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	организована альтернативная форма обслуживания
Санитарно-гигиенические помещения	в рамках реконструкции здания
Все зоны и участки объекта в целом	в рамках реконструкции здания

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2021-2025 годы;

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации: Полная доступность учреждения.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от « 02 » марта 20 21 г.,

Дата составления паспорта « 02 » марта 2021 г.

Директор МБУДО ДМШ № 1

М.П.  А.Я. Харченко

Председатель общественной организации инвалидов

М.П.  В.А. Горбунков





АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» муниципального образования город-курорт Анапа
Фактический адрес	353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ивана Голубца/Калинина. 12/5
телефон	8 (86133)4-38-62, 4-33-55, E-mail: an.myz@mail.ru
Ведомственная принадлежность	Управление культуры
Вид деятельности	Дополнительное образование детей и взрослых
Форма собственности объекта	Муниципальная
Объем предоставляемых услуг	80 человек
Размещение объекта	отдельно стоящее нежилое здание 2 этажа
Количество и назначение входов	3 вход. 1 центральный вход, 1 эвакуационный выход на 1 этаже, 1 эвакуационный выход на 2 этаже
Год постройки	Основное здание лит. А 1909 г., лит. А.1 1958 г., лит., А2 1968 г., лит. Б 1989 г.
Год последней реконструкции	Реконструкция здания не проводилась

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	70 м., 90 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	маршрутка, №2, 9, 24, 25, остановка Высокий берег маршрутка, №2, 9, 24, 25, остановка Русь, Высокий берег		
Наличие переходов на пути следования к объекту от остановки	есть		
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	есть		
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет

		(ненормативный)				
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)		нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть		
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)		нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет		
Поручни на имеющихся пандусах		нет				
Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	3 м.	-	Проход через ворота для автотранспорта	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	Имеется	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	-	-	-	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	-	-	-	5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-	-	-	3,5м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-	-	-	5,0 м и более	-	К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	3 м.	-	соответствует	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения			Вход в здание вблизи входа на территорию, вход хорошо заметен	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С

тротуара						
- *места отдыха	Имеется	-	-	Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	-	-	-	-	-	
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-	-	-	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-	-	-	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-	-	-	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-	-	-	0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	-	-	-	8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-	-	-	Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					

Габариты площадки (ширина) с пандусом	-	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	-	-	-	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса				Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса				Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеется	-	-	Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	Имеется	-	-	Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Имеется	-	-	Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	Имеется	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Имеется	-	-	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	-	-	Наличие поручня с одной стороны в виду того, что	Как минимум с одной стороны, допустимо	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при	О, С

			на входную площадку выходит пожарная лестница	отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	входном пандусе с уклоном не более 16,5%	
- на высоте	0,8	-	-	0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	Имеется	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеется	-	-	Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	Отсутствует	Реконструкция	Имеется переносной пандус	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	-	-	-	0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	-	-	-	-	-	-
-при въезде на пандус, длина	-	-	-	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	-	-	-	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	-	-	-	0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-	-	-	≥ 1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	-	-	-	наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	-	-	-	Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие	-	-	-	Наличие		К

(при намокании)						
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	-	-	-	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	Имеется	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	Отсутствует	Реконструкция	Отсутствует в техническом плане здания			
Глубина	-	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	-	-	-	2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	Имеется	-	-	-	-	-
Двери автоматические, справочно	-	-	-	-	-	-
- ширина дверного проема в свету	1,08	-	-	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,02	-	-	0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	Отсутствует	Создать	Возможен доступ с сопровождающим	Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Отсутствует	Реконструкция	-	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	-	-	-	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С

- *нетравмирующие окончания	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	Отсутствует	Реконструкция				
Ширина марша	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	-	-	-	8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	Имеется			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов	Отсутствует	Реконструкция				
- стационарный	-	-		наличие	-	К
- мобильный	-	-		-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	Отсутствует	Реконструкция		1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	-	-	-	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеется	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Имеется	-	-	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Имеется	-	-	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Отсутствует	-	-	Имеются		Г

*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Отсутствует	-	-	Имеются		Г
*Тактильная схема	Имеется	-	-	Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	Имеется	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Отсутствует	Реконструкция	-	Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	Отсутствует	-	-	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	Есть на проступи	-	-	Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Отсутствует	-	-	Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	-	-	-	имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса $\alpha \% = (H : L) \times 100\%$	-	-	-	8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	Есть на проступи	-	-	Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Имеется	-	-	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С
- *горизонтальные завершения	Имеется	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеется	-	-	Имеется	Допустимо	О, С

- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Имеется	-	-	Имеется	отсутствие Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	Отсутствует	Реконструкция	-			
Кабина:	-	-	-	1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- длина	-	-	-	1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина	-	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- ширина дверного проема	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	О
- * поручни	-	-	-	Имеется		Г
*Световая информация	-	-	-	Имеется		С
*Звуковая информация	-	-	-	Наличие		К
*Знак доступности	-	-	-	Наличие		К, Г
*Указатели номера этажа напротив лифта	-	-	-			
Обслуживание через окно/прилавок				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Высота рабочей поверхности	-	-	-	1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	-	-	-			
Обслуживание в кабинете				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Ширина проема двери в свету	0,9 м.	-	-	0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Высота порога	0,025-0,04	-	Имеется перекатной пандус	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация тактильная о назначении кабинета	Имеется	-	-	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	Имеется	-	-	1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *размещение на высоте	1,5			0,016 м и более	Не учитывается	С
- *высота прописных букв	0,016			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Зона для кресла-коляски	Отсутствует	Реконструкция	-			
Обслуживание с перемещением №				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	-	-	-	0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
*Высота оборудования для	-	-	-			

посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)						
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	-	-	-	1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	-	-	-	1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	-		-	Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	-	Реконструкция	-	2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	-	Реконструкция	-	1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	5 %	-	-	2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Имеется	-	-	Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Имеется	-	-	Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется	Реконструкция	-	Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Имеется	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Имеется	-	-	Имеется		С
Ширина дверного проема	0,75 м	Реконструкция	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:	Имеется	Реконструкция	-			
- зона у раковины (глубина)	-		-	1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	-		-	0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,8			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	Отсутствуют	Реконструкция	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	Отсутствуют	-	-			
- количество кабин			-	справочно		
- *знак доступности кабины	-	-	-	Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	-	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	-	-	-	1,8 и более	1,6 м	К

Габариты санузла/кабины (ширина)	-	-	-	1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	-	-	-	Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	-	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» муниципального образования город-курорт Анапа является доступным для отдельных категорий инвалидов:

- частично доступным для инвалидности категории О, С, Г;
- частично доступным для инвалидности категории К (первый этаж до места индивидуального приема)

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на входной группе, на путях передвижения, в зоне оказания услуги, в санитарных помещениях – необходимо произвести реконструкции здания.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Заместитель директора МБУДО ДМШ № 1



Е.Ю. Терехина