

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование «Детская школа искусств № 3» муниципального образования город-курорт Анапа
Фактический адрес	353400, Краснодарский край, Анапский район, ст.Гостагаевская, ул. Советская/ул.Первомайская, 40/31
Телефон E-mail	8 861 33 25-2-30, art3anapa@bk.ru
Ведомственная принадлежность	Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Вид деятельности	Дополнительное образование
Форма собственности объекта	Муниципальная
Объем предоставляемых услуг	До 100 человек
Размещение объекта	отдельно стоящее здание или часть здания; здание нежилое или жилое этажи, на которых оказываются услуги населению
Количество и назначение входов	2 входа (1 центральный, 1 запасный)
Год постройки	1971
Год последней реконструкции	

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	есть	есть
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	нет
	нет	нет

Перепады высоты на пути движения		подъемником		
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет	есть
Поручни на имеющихся лестницах	есть	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет	нет
Поручни на имеющихся пандусах	есть, нет		есть, нет	есть

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категория и инва-лидо В
1	2	3	4	5	6	7

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)

Вход на территорию (при наличии ограждения)

- ширина прохода, калитки	1,2 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	25 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-	10%			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О

мест для инвалидов										
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	4 м							3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5 м							5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)										
- ширина тротуара (пути движения)	1,5 м							1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	имеются							Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	имеется							Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	имеются							Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):										
- высота подъема справочно	0,7									
- * поручни высота	0,9							Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м										
- тактильная полоса перед маршем (вверху	За 0,6 м до марша							За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С

и внизу)	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи				Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи				Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе							
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	0,8 м				0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.	8%				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	имеются				Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7				0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	0,8				0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)							
Крыльцо или входная площадка							

*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	имеется				Наличие		Г
Лестница наружная							
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	имеется				Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	имеется				Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	имеются				Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте					0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	имеется				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	имеется				Наличие		О, С
Пандус наружный							

Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	7%				8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,9				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одн ого марша (максимальная)	0,8				0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	1,8x1,8						
-при въезде на пандус, длина	1,2				1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	1,2				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	1,8				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	1,8				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	1,2				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,4				1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	имеются				наличие	Отсутствие, несоответствие	

на высоте (нижний поручень)	0,7				0,7-0,9 м	К
- *на высоте (верхний поручень)	1,0				0,8-1,0 м	О
- *горизонтальные завершения поручней	имеется				Имеются	К
- *нетравмирующие окончания	имеются				Имеются	К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	имеется				Наличие	К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	отсутствует				Наличие при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	имеется				Имеется	С
Тамбур	имеется					
Глубина	2,0				1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	К
Ширина	2,4				2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	распашные					

Поручни с двух сторон:									
- на высоте (нижний поручень)	-				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие			К
- *на высоте (верхний поручень)	-				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие			К, О
- *Горизонтальные завершения поручней	-				Имеются	Допустимо отсутствие			К
Пандус переносной	-				-	Наличие			К
Подъемник для инвалидов									
- стационарный	-				наличие	-			К
- мобильный	-				-	наличие			К
Коридоры/холлы									
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,5				1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м			К
Разворотные площадки, глубина	1,2				1,2 м и более	Менее 1,2м			К
Разворотные площадки, ширина	1,2				1,2 м и менее	Менее 1,2м			К
*Указатели направления движения, входа, выхода	имеются				Имеются				К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	имеются				Имеются				К, Г
Речевые информаторы и маяки	отсутствуют				Имеются				С
*Экраны, текстовые таблицы для	имеются				Имеются				Г

вверху (ширина)									
Поручни с двух сторон:									
- на высоте (нижний поручень)	-					0,7 – 0,9 м		Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-					0,85 – 1,0 м			О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)									
Маркировка ступеней	Есть на проступи					Есть на проступи		Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	имеются					Как минимум с одной стороны		Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- на высоте 0,8 – 0,1 м									
- *горизонтальные завершения	Имеются					Имеются		Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеются					Имеются		Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствует					Имеются		Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский									
Кабина:	-								
- длина	-					1,25 м и более		Не менее 1,25 м	К
- ширина	-					1,1 м и более		Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	-					0,8 м и более		Не менее 0,75 м	К
- * поручни	-					Имеются		Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	-					Имеются			Г
*Звуковая информация	-					Имеются			С
*Знак доступности	-					Наличие			К
*Указатели номера	-					Наличие			К, Г

этажа напротив лифта								
Обслуживание через окно/прилавок								
Высота рабочей поверхности	-				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие		К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	-				1,25 м и более	Не менее 1,2 м		К
Обслуживание в кабине								
Ширина проема двери в свету	0,9				0,8 м и более	Не менее 0,75 м		К
Высота порога	0,0				0,025 м и менее	Более 0,025 м		К
Информация тактильная о назначении кабинета	имеется				На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует		С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	отсутствует				На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие		К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1,7				1,8 м и менее	Не учитывается		К
- *высота прописных букв	0,016				0,016 м и более	Не учитывается		С
Зона для кресла-коляски	1,2 x 0,9 м				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м		К
Обслуживание с перемещением №								
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	-				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м		К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж,	-				0,8 – 1,1 м	Без ограничений		К

витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)									
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)									
Длина	-						1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	-						1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	-						Имеются		О
*Крючки для костылей	-						Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)									
Доля мест для колясочников от общего числа мест	3%						2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2						1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	-						2% и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	-						Не требуется	Имеются	К
Санузел для посетителей	имеется						Имеются	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	отсутствует						Имеются	-	
*Знак доступности помещения	отсутствует						Имеются	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	отсутствует						Имеются		С

Ширина дверного проема	0,9				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:							
- зона у раковины (глубина)	1,2				1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	0,9				0,8 м и более		К
- * высота раковины	0,9				0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- * опорный поручень	отсутствует				Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:							
- количество кабин	отсутствует						
- * знак доступности кабины	-				справочно		
- ширина дверного проема	-				Имеется	Отсутствует	К
Габариты санузла/кабины (длина)	-				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (ширина)	-				1,8 и более	1,6 м	К
Опорные поручни	-				1,65 м и более	1,5 м	К
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	-				Имеется	Стационарный у стены	К, О
- зона для кресла-коляски рядом с	-				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
					0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К


унитазом (ширина)								
- *крючки для костылей	-					Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта - нет
- на входной группе - нет
- на путях передвижения - нет
- в зоне оказания услуги - нет
- в санитарных помещениях – нуждается в оборудовании кабинки для инвалидов-колясочников.

Ответственный за проведение обследования объекта:



Макаренко Т.Г.