

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № 66/П-А5.0/А от «02» октября 2014 г.

1. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

1. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям				
Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
1.1. Участки и территории				
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инва- лидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Не соответству- ет	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов	К	5%	Не соответству- ет	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта ин- валидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 4.2.2
Обозначение места специальным зна- ком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	Не соответству- ет	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не ме- нее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	Не соответству- ет	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	Соответствует	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Не соответствует	п. 4.1.8
1.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 4.1.12
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не соответствует	п. 5.1.5

1.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на стенах	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С			
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не соответствует	п. 5.1.5
1.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			Соответствует	
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при доступе спереди или сзади	К	1.25 x 0.85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
1.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Не соответству- ет	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со сто- роны дверной ручки) на высоте от 1.3 до 1.4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Не соответству- ет	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в заловых помещениях на высоте	К, С, Г	от 1.5 до 4.5 м.	Не соответству- ет	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	Не соответству- ет	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Не соответству- ет	п. 5.5.3; 5.5.4